



# **DEWALT®**




**DCE088G  
DCE088R**


**370719-94 BLT**

---


<b>Eesti keel</b>	<b>(Originaaljuhend)</b>	<b>5</b>
<b>Lietuvių</b>	<b>(Originalios instrukcijos vertimas)</b>	<b>21</b>
<b>Latviešu</b>	<b>(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)</b>	<b>37</b>
<b>Русский язык</b>	<b>(Перевод с оригинала инструкции)</b>	<b>53</b>




⑥



⑦



⑧



# LASERCHALKLINE™ LASERJOONE GENERAATOR DCE088G, DCE088R

## Õnnitleme!

Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepiikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsele tööriistade kasutajatele.

## Defitsioonid: Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja põõrake tähelepanu nendele sümbolitele.



**OHT:** Tähistab vahetut ohtlikku olukorda, mille mittevältimisel võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.



**HOIATUS:** Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.



**ETTEVAATUST:** Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel võib lõppeda kergete või mõõdukate kehavigastustega.

**ETTEVAATUST:** Kui kasutatakse ohutusele viitava hoiatussümboliga, viitab see potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mille mittevältimisega võivad kaasneda vara kahjustused.

KUI TEIL ON KÜSIMUSI VÕI MÄRKUSI SELLE VÕI ÜHEGI MUU DEWALTI TÖÖTIISTA KOHTA, HELISTAGE MEILE NUMBRIL: Tel: 01753-56 70 55 Faks: 01753-57 21 12 VÕI KÜLASTAGE MEIE VEEBILEHTE: [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)



**HOIATUS:** Vigastusriski vähendamiseks lugege see ohutusjuhend ning kasutusjuhend läbi.

## HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES.

## Defitsioonid: Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja põõrake tähelepanu nendele sümbolitele.



**OHT:** Tähistab vahetut ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel lõppeb surma või raske kehavigastusega.



**HOIATUS:** Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.



**ETTEVAATUST:** Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel võib lõppeda kergete või mõõdukate kehavigastustega.

**PANE TÄHELE:** Viitab tegevusele, mis ei too kaasa kehavigastust, kuid mis mittevältimisel võib põhjustada varalist kahju.



Tähistab elektrilöögiohtu.



Tähistab tuleohtu.

## Laserite ohutusjuhised



**HOIATUS!** Lugege kõiki juhiseid ja tehke need endale selgeks. Kõigi juhiste täpsne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

**HOIATUS!** Kokkupuude laserkiirgusega. Ärge võtke laserloodi koost ega muutke. Selle sees pole kasutaja poolset hooldust vajavaid osi. See võib põhjustada raskeid silmavagastusi.

**HOIATUS:** Ohtlik kiirgus. Juhtseadiste kasutamine, seadme reguleerimine ja protseduurid, mida pole kirjeldatud selles kasutusjuhendis, võivad tuua kaasa kokkupuute ohtliku kiirgusega.

- Kasutage laseris ainult selle jaoks määratud patareisid.** Teist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.

- Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele ja väljaõppeta isikutele kätesaamatus kohas.** Oskamatutes kätes võivad laserid olla väga ohtlikud.

- Kasutage ainult neid tarvikuid, mida seadme tootja soovitab teile mudelile.** Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid kasutatakse koos mõne teise laseriga.

- Tööriista võivad hooldada ainult vastava kvalifikatsiooniga parandajad.** Teenindusvõi hooldustööd kvalifikatsioonita töötajate poolt võivad põhjustada kehavigastuse. Oma lähiima DEWALTi teeninduskeskuse leidmiseks helista telefonil: 01753-56 70 55 või külastage veebilehte [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

- Ärge vaadake otse kiire suunas ega kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi või luupi. See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
- Ärge asetage laserit asendisse, mis võib põhjustada mõne isiku tahtlikku või tahtmatut laserisse vaatamist. See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
- **Kui laserit ei kasutata, lülitage see välja.** Kui jäätate laseri sisselülitatud olekusse, suureneb laserisse vaatamise oht.
- Ärge võtke lasertööriista koost lahti. Selle sees pole kasutaja poolset hoolust vajavaid osi.
- Ärge muutke laserit mingisugusel viisil. Tööriista muutmisega võib kaasneda kokkupuude laserkiirgusega.
- Ärge kasutage laserit laste läheduses ega lubage lastel seda kasutada. See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
- Asetage laser kindlalt seisma rõhtsate pinnaile. Laseri kukkumisel võib see kahjustuda või põhjustada raske kehavigastuse.
- **Tööriist ei vaja kokkupanemist.** Tööriist on kavandatud nii, et seda saab kiiresti ja hõlpsalt üles seada. Palun lugege enne kasutamist läbi kõik selles kasutusjuhendis sisalduvad juhised ja tehke need endale selgeks.
- Kokkupuudet 2. klassi laseri kiirega peetakse ohutuks seni, kuni see kestab maksimaalselt 0,25 sekundit. Pilgutusrefleks pakub tavaliselt piisavat kaitset.

## Muud ohud

Seadme kasutamisega kaasnevad järgmised ohud:

- Vigastused, mida põhjustab laserisse vaatamine.

## SILDISTUS

- Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte. Kui sildid on eemaldatud, võivad kasutaja või kõrvalseisjad puutuda kokku kiirgusega.
- Teie tööriistal olev silt võib sisaldaada järgmisi sümboleid.
  - V.....voldid
  - mW.....millivatid
  - .....laseri hoiatussümbol
  - nm.....laine pikkus nanomeetrites

Tööriistal on kasutatud järgmisi piltsümboleid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit




Laserit puudutav hoitatus



Ärge vaadake laserisse.

⚠️ Järgmised sildinäidised võite leida oma lasertööriistalt, et teave laseri klassi kohta oleks mugavalt ja ohult kättesaadav. Palun lugege toote kasutusjuhendist oma tootemudeli tehniliste andmete kohta.



## HOOLDUS

- Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser on kalibreeritud. Loe kalibreerituse kontrollimise juhiseid oma kasutusjuhendist.
- Kalibreerimistest ja muid hooldustöid võivad teha ainult DEWALTi teeninduskeskused.
- Kui te laserit ei kasuta, hoidke seda komplektis olevas varustuse kastis. Ärge hoidke laserit temperatuuril alla -20 °C (-5 °F) ega üle 60 °C (140 °F).
- Ärge pange laserit varustuse kasti, kui laser on märg. Kõigepealt tuleb laser kuivatada pehme kuiva lapiga.

## PUHASTAMINE

Välimiisi plastmassist osi võib puhastada niiske lapiga. Kuigi need osad taluvad lahusteid, ÄRGE KUNAGI lahusteid kasutage. Enne hoitule asetamist eemaldage tööriistalt niiskus pehme kuiva lapiga.

## TEENINDUS

MÄRKUS: Laseri laativõtmine muudab kehtetuks kõik tootega seotud garantiiid.

Et tagada toote **OHUTUS** ja **USALDUSVÄÄRSUS**, tuleb selle remondi- ja



hooldustööd ning reguleerimine teha volitatud teeninduskeskustes. Laske tööriista hooldada kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab ainult identseid varuosi. See tagab tööriista ohutuse säilitmise.

Parandus või hooldus, mis on läbi viidud ebakvalifitseeritud personali poolt, võib põhjustada vigastusi. Oma lähma DEWALT'i teeninduskeskuse leidmiseks külastage veebilehte [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

## LISASEADMED

**⚠ HOIATUS:** Kuna muid tarvikuid peale DEWALT'i pakutavate ei ole koos selle seadmega testitud, võib nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste ohu vähendamiseks võib selle tootega kasutada ainult DEWALT'i soovitatud lisaseadmeid. Lisatarvikud, mis on sobilikud ühe tööriista jaoks, võivad muutuda ohtlikeks, kui neid teisel seadmel kasutada.

*Teie tööriista jaoks soovitatavad tarvikud on saadaval lisatasu eest edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskusest. Kui vajate abi ühegi tarviku leidmisel, palume võtta ühendust aadressil*

**DEWALT**

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD  
Tel: 01753-56 70 55 Faks: 01753-57 21 12  
või külastada meie veebilehte:  
[www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

Teie tööriisti võib olla varustatud magnetilise tugiklambriga. See klamber võimaldab seadme kinnitamist mis tahes püstisele rauast või terasesest pinnale, kasutades klambris tagaosas asuvaid magneteid.

**⚠ ETTEVAATUST:** Ärge seiske laseri all, kui see on kinnitatud magnetilise klamri abil. Laseri kukkumisel võib see kahjustuda või põhjustada raske kehavigastuse.

## ELEKTRIOHUTUS

- Kasutage patareiga töötavas tööriistas üksnes selle jaoks disainitud patareisid. Teist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.

**⚠ HOIATUS:** Patareid/akud võivad plahvatada, lekkida ning põhjustada vigastusi või tulekahju. Selle ohu vähendamiseks toimige järgmiselt:

- Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiautusi patarei märgistusel ja pakendil.
- Paigaldage patareid alati õigesti, järgides seadmel ja patareidel olevaid polaarsusmärke (+ ja -).

- Ärge lühistage patarei klemme.
- Ärge laadige patareisid.
- Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid. Vahetage kõik patareid samaaegselt sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
- Võtke tühjad patareid kohe välja ja kõrvaldage need vastavalt kohalikele õigusaktidele.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
- Kui seadet ei ole plaanis mitme kuu vältel kasutada, võtke sellest patareid välja.

## Eluea lõpp



- ÄRGE visake toodet ära majapidamisjäätmeteega.
- ALATI visake patareid ära kooskõlas kohalikule jäätmekoodile.
- PALUN TAASKASUTAGE kooskõlas kohalike määrustega seoses WEEE direktiiviga elektriliste ja elektroonikajäämete kogumise ja kõrvaldamise kohta.

## GARANTII

DEWALT on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset garantii. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi professionaalse kasutajana või seaduslikke õigusi mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

### • 30-PÄEVANE RISKIDE RAHULDAMISE GARANTII •

Kui te pole oma DEWALT'i tööriistaga täiesti rahul, siis lihtsalt tagastage see 30 päeva jooksul koos originaalosadega, nagu ostes, müükikohta, ja raha makstakse täielikult tagasi või vahetatakse seade teise vastu. Toode peab olema normaalselt kulunud ja esitada tuleb ostudokument.

### • ÜHEAASTANE HOOLDUSLEPING •

Kui teie DEWALT'i tööriist vajab hooldust 12 kuu vältel alates ostmisest, siis on teil ühe aasta jooksul õigus ühele tasuta hooldusele. See teostatakse tasuta volitatud DEWALT'i remonditöökojas. Esitada tuleb ostudokument. Sisaldb töö maksumust. Ei sisalda tarvikuid ja varuosi, kui need pole garantii raames purunenud.

### • ÜHEAASTANE TÄISGARANTII •

Kui teie DEWALTi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates ostukuuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab DEWALT vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Toodet pole valesti kasutatud;
- Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
- Volitatud isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
- Esitatakse ostudokument;
- Toode tagastatakse koos kõigi algsete komponentidega.

Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole, leidke DEWALTi lähim volitatud remonditöökoda DEWALTi kataloogist või võtke ühendust DEWALTi kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil. Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad internetis aadressil: [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

### Kasutaja ohutus



**HOIATUS:** Lugege kõiki juhiseid ja tehke need endale selgeks. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.



**HOIATUS:** Kokkupuude laserkiirgusega. Ärge võtke laserloodi koost ega muutke. Selle sees pole kasutaja poolset hooldust vajavaid osi. See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.



**HOIATUS: Ohtlik kiirgus.** Juhtseadiste kasutamine, seadme reguleerimine ja protseduurid, mida pole kirjeldatud selles kasutusjuhendis, võivad tuua kaasa kokkupuute ohtliku kiirgusega.



**ETTEVAATUST:**  
**LASERKIIRGUS - ÄRGE VAADAKE LASERKIIRE SUUNAS. 2. klassi lasertoode**

- Teie tööriistal olev silt võib sisaldada järgmisi sümboleid.

V ..... voldid

mW ..... millivatid

Ah ..... amprit tunnis

.....laseri hoiatussümbol

nm .....laineepikkus nanomeetrites

2 ..... 2. klassi laser

.....Ärge vaadake laserisse.

### HOIATUSSILDID

Teie mugavuse ja ohutuse tagamiseks on teie laseril järgmised sildid.



**HOIATUS:** Vigastusohu vähendamiseks lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.



**HOIATUS: LASERKIIRGUS ÄRGE VAADAKE KIIRE SUUNAS. 2. klassi lasertoode**



- **Ärge kasutage laserit plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.**

- **Kasutage laseris ainult selle jaoks määratud patareisid. Teist tüüpi patareide**

kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.

- **Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele ja väljaöppeta isikutele kätesaamatus kohas.** Oskamatutes kätes on laserid väga ohtlikud.
- **Kasutage ainult neid tarvikuid, mida seadme tootja soovitab teie mudelile.** Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid kasutatakse koos mõne teise laseriga.
- **Tööriista võivad hooldada ainult vastava kvalifikatsiooniga remondipersonal.** Teenindus- või hooldustööd kvalifikatsioonita töötajate poolt võivad põhjustada kehavigastuse. Teie lähima DEWALT teeninduskeskuse leidmiseks külalstage internetis veebilehte <http://www.dewalt.com>.
- **Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi või teodoliiti.** See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
- **Ärge asetage laserit asendisse, mis võib põhjustada mõne isiku tahtlikku või tahtmatut laserisse vaatamist.** See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
- **Kui laserit ei kasutata, lülitage see välja.** Kui jäätate laseri sisselülitatud olekusse, suureneb laserisse vaatamise oht.
- **Ärge võtke lasertööriista koost lahti.** Selle sees pole kasutaja poolset hooldust vajavaid osi.
- **Ärge muutke laserit mingisugusel viisil.** Tööriista muutmisega võib kaasneda kokkupuude laserkiirgusega.
- **Ärge kasutage laserit laste läheduses ega lubage lastel seda kasutada.** See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
- **Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte.** Siltide eemaldamine suurendab kiirgusega kokkupuute riski.
- **Asetage laser kindlalt seisma rõhtsale pinnaile.** Laseri kukkumisel võib see kahjustuda või põhjustada raske kehavigastuse.

## LASERI ANDMED

- DCE088R ja DCE088G laserloodid on 2. klassi lasertooted.
- DCE088R ja DCE088G laserid on isenivellearivad lasertööriistad, mida saab kasutada ruumisiseselt kui ka väljas

horisontaalselal (loodis), vertikaalasetel ja ripploodiga joondamise projektidel.



**HOIATUS:** Lugege kõiki juhiseid ja tehke need endale selgeks. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

## Tööpiirkond

- Hoidke tööpiirkond puhtana ja hästi valgustatuna. Kaootiliselt täiskuhjadat töölaual ja pimedates piirkondades on önnnetuste esinemine tõenäolisem.
- Ärge kasutage lasertööriisti plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
- Hoidke kõrvalseisjad, lapsed ja küllastajad eemal, kui lasertööriistadega töötate. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

## Elektroohutus

- **Kasutage patareiga töötavas tööriistas üksnes selle jaoks disainitud patareisid.** Teist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.

## Toote ülevaade



**HOIATUS:** Ärge kunagi ehitage tööriista ega selle ühtki osa ümber. Selle tagajärjel võite kahjustada laserit või saada kehavigastusi.

Joonis 3 - Aku liides **(A)**

Joonis 2 - Pendellukk **(B)**

Joonis 2 - Klahvistik **(C)**

Joonis 5B - ON/OFF nupp: horisontaalne laserjoon **(D)**

Joonis 5B - ON/OFF nupp: vertikaalne laserjoon **(E)**

Joonis 5B - Patarei täituvuse möötur **(F)**

Joonis 3 - Magnetiline kaldeklamber **(G)**

Joonis 3 - Võtmeava pilu **(H)**

Joonis 5A - Statiivi keerme kinnitus (1/4 - 20" & 5/8-11) **(I)**

Joonis 5A - Laekinnitus **(J)**

Joonis 5A - Klamber **(K)**

Joonis 5A - Kraviauk **(M)**

## Patareid ja toide

- See tööriist töötab järgmiste DEWALT 10,8 V akupatareidega: DCB120, DCB127

võivad samuti töötada DEWALT AA stardipaketiga, mis sisaldb 4 × AA patareid.  
Märkus: AA stardipaketti soovitatakse kasutada üksnes punase laseriga

## Patarei paigaldamine / eemaldamine (vt joonis ③)

### AA STARDIPAKETI KASUTAMINE:



**ETTEVAATUST:** AA stardipakett on üksnes mõeldud kasutamiseks koos DEWALT 10,8 V töötava lasertoodetega ja seda ei tohi kasutada muude tööriistadega. Ärge püüdke toodet muuta.

### Patareide paigaldamine:

- Töstke üles patareipesa kate, nagu näidatud joonisel ④.
- Asetage pessa neli uut AA patareid vastavalt pesa sees olevatele märkidele (+) ja (-).
- Paigaldage AA stardipaketi akupatarei, nagu joonisel näidatud ③.

### 10,8 V DEWALT LAETAVATE AKUDE KASUTAMINE:

- Paigaldage 10,8 V aku, nagu joonisel näidatud ③.



**HOIATUS: Patareid/akud**  
võivad plahvatada, lekkida ning  
põhjustada vigastusi või tulekahju.  
Selle riski vähendamiseks järgige kõiki  
juhiseid

- Järgige hoolega kõiki juhiseid ja hoiatusi patarei/aku siltidel ja pakendil ning kaasas oleval patarei ohutuslehel.
- Paigaldage patareid alati õigesti, järgides seadmel ja patareidel olevaid polaarsusmärke (+ ja -).
- Ärge lühistage patarei klemme.
- Ärge laadige ühekordseid patareisid.
- Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid. Vahetage kõik patareid samaaegselt sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
- Võtke tühjad patareid kohe välja ja kõrvaldage need vastavalt kohalikele õigusaktidele.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
- Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata.
- Kasutage vaid teie laetava aku jaoks täpsustatud akulaadijat.

### PERSONALI OHUTUS

- Olge tähelepanelikud, vaadake, mida teete, ja kasutage tervet mõistust, kui lasertööriistaga töötate. Ärge kasutage tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või medikamentide möju all. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlast ja hoidke tasakaalu. Sobiv toetuspind ja tasakaal võimaldab ettearvamatutes situatsioonides paremat kontrolli tööriista üle.
- Kasutage kaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Sobivates tingimustes võib olla vajalik kasutada tolummaski, libisemiskindlaid ohutusjalanõusid, tugevat peakaitset või kuulmiskaitset.

### TÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- Ärge kasutage seadet, kui lüliti ei saa sisse või välja lülitada. Mis tahes tööriista, mida ei saa lülitи abil kontrollida, on ohtlik ja vajab parandamist.
- Hoiustage rakenduseta tööriistad laste ja teiste vältjaõpetamata isikute käeulatusest väljas. Tööriistad on treenimata kasutajate kätes ohtlikud.
- Kasutage ainult neid tarvikuid, mida seadme tootja soovitab teile mudelite. Lisatarvikud, mis on sobilikud ühe tööriista jaoks, võivad muutuda ohtlikuks, kui neid teisel seadmel kasutada.

### TEENINDUS

- Tööriista võivad hooldada ainult vastava kvalifikatsiooniga remondipersonal. Parandus või hooldus, mis on läbi viitud ebakvalifitseeritud personali poolt, võib põhjustada vigastusi.
- Tööriista parandades kasutage vaid identseid varuosi. Järgige selles kasutusjuhendi peatükis "Hooldus" toodud juhiseid. Ebasobiliike osade kasutamine või "Hooldusjuhist" järgimatus võib põhjustada elektrilöögiohu või vigastusi.

Teie lähima DEWALT teeninduskeskuse leidmiseks külalstage internetis veebilehte <http://www.dewalt.com>.

### Kasutamisnõuanded

- Kasutage üksnes uusi, kõrge kvaliteediga, kaubamärgiga AA patareisid või täpsustatud laetavaid DEWALT 10,8 V liitiumioonakusid, et saada parimad tulemused.

- Veenduge, et patareid on heas töökorras. Kui punane patareide tühjenemise indikaator vilgub, siis tuleb patareid välja vahetada.
- Patareide kasutusea pikendamiseks lülitage laser välja, kui te seda ei kasuta.
- Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser on kalibreeritud. Vt Kalibreerituse kontrollimine.
- Enne laseri kasutamist veenduge, et see asub turvaliselt siledal ja rõhtsal pinnal.
- Märkige alati laserkiire keskkohat.
- Äärmuslike temperatuurimuutuste korral võivad sisemised osad liikuda, mis võib mõjuda tööriista täpsusele. Kontrollige töötamisel sageli täpsust. Vt Kalibreerituse kontrollimine.
- Kui laser on maha kukkunud, kontrollige, kas see on endiselt kalibreeritud. Vt Kalibreerituse kontrollimine.

## PATAREI TÜHJENEMISE INDIKAATOR

DCE088R ja DCE088G laserid on varustatud patareimöödikuga, nagu näidatud joonisel 5B. Patareimöödik viitab toitejäägile, kus iga leedlamp esindab 25%. Alumine leedlamp helendab ja vilgub, viidates sellele, et täituvustase on madal (alla 12,5%) ja patareid tuleb välja vahetada. Laser võib patareide tühjenedes veel lühikest aega töötada, kuid kiired muutuvad peagi nõrgaks. Pärast uute patareide paigaldamist ja laseri sisselülitamist on laserkiire erksus jälle endine ja patarei indikaatori tase näitab täisvõimsust. (Laserkiire vilkumine ei tähenda, et patareid on tühjaks saamas, vt **Kaldevahemikust väljasoleku indikaator**.) Kui patareimööduri leedlampidest vilguvad pidevalt kõik 4 leedlampi, ei viita see tühjale patareile; vt "Patareimööduri leedlampide vilkumine" peatükis **Veaotsing**.

## Kasutamine

### LASERITE SISSE- JA VÄLJALÜLITAMISEKS (VT JOONIS ②, ⑤)

Asetage välgalülitatud laser rõhtsale pinnale. Sellel mudelil on pendellukuga lülit ⑧ ja klahistik ⑨ laserkiire aktiveerimiseks kahe ON/OFF nupuga; üks nupp on horisontaalse laserjoone ⑩ ja teine vertikaalse laserjoone ⑪ jaoks.

Laserjoon lülitub sisse, kui liigutada pendellukuga lülitit ⑧ AVATUD/SEES asendisse ja kui vajutada klahistikul vastavat ON/OFF nuppu. Lasereid võib kasutada nii eraldi kui ka korraga. Toitenupu uesti vajutamisel lülitub laser välja. Pendellukuga lülit blokeerib laserid ning lukustab pendelluku ja see tuleb alati asetada

LUKUS/VÄLJAS asendisse, kui laser pole kasutusel. Kui pendellukuga lülit pole asetatud lukustatud asendisse, hakkavad köik 4 leedlampi patareimööduri püsivalt vilkuma.

## LASERITE KASUTAMINE

### LOODIST väljas oleku indikaator

Laserid on kavandatud isenivelleeruvana. Kui laser on nii kaldu, et see ei suuda ennast ise nivelleerida ( $> 4^\circ$ ), siis hakkab laserkiir vilkuma. Loodist väljas olekuga seotud kaks vilkumisjada: (i)  $4^\circ$  ja  $10^\circ$  vahel vilguvad kiired konstantse vilkumistsükliga; (ii) kui nurk on suurem kui  $10^\circ$ , vilguvad kiired kolme vilkumistsükliga. Kui kiired vilguvad, pole laser loodis (või ripploodis) ja seda ei tohiks kasutada loodi või ripploodi määramiseks või märgistamiseks. Püüdke asetada laser rõhtsamale pinnale.

### Liigendklambri kasutamine (vt joonis ③)

Laseritel on magnetiline liigendklamber ⑥, mis on püsivalt seadmete külge kinnitatud. See klamber võimaldab seadme kinnitamist mis tahes püstisele rauast või terasest pinnale. Sobivad pinnad on muuhulgas sõrestikupostid, terasest ukseraamid ja terastalad. Klambril on ka võimeava pilu ⑫, mis võimaldab seadme riputamist mis tahes naela või kruvi otsa. Asetage laser ja/või seinakinnitus stabilisele pinnale. Laseri kukkumisel võib see kahjustuda või põhjustada raske kehavigastuse.

### Laseri kasutamine koos LAEkinnitusega (vt joonis ⑤)

Laseri laekinnitus ① (kui olemas) pakub laseri kinnitamiseks lisavõimalusi. Laekinnitusel on ühes otsas haarats ⑨, mille võib kinnitada seinakonsooli külge akustilise lae paigaldamiseks. Laekinnituse mõlemas otsas on kruviava ⑩, mis võimaldab laekinnituse paigaldamist mis tahes pinnale saela või kruviga.

Pärast laekinnituse fikseerimist kujutab selle terasplaat endast pinda, mille külge saab kinnitada magnetilise liigendklambri ⑥. Seejärel on võimalik laseri asendit täpsemalt reguleerida magnetilise liigendklambri nihutamisega mööda seinakinnitust üles- või allapoole.

### Laserite kasutamine tarvikutega

Laserid on varustatud 1/4 - 20 ja 5/8 -11 sisekeermetega seadme põhjal. See keere on mõeldud olemasolevate või tulevaste DEWALT tarvikute jaoks. Kasutage ainult selle toote jaoks määratud DEWALTi tarvikuid. Järgige tarvikuga kaasas olevaid juhiseid.



**ETTEVAATUST:** Muude tarvikute kasutamine, mida ei ole soovitud selle tööriista jaoks, võib olla ohtlik.

Kui vajate abi mis tahes tarviku leidmisega, palume võtta ühendust lähima DEWALTI teeninduskeskusega või minna veebilehele <http://www.dewalt.com>.

### Laserite nivelleerimine

Kui laserid on õigesti kalibreeritud, nivelleerivad need end ise. Kõik laserid on tehases kalibreeritud leidma rõhtsat asendit, kui see on asetatud pinnale, mille kõrvalekalle horisontaalasendist on  $\pm 4^\circ$ . Käsitse seadistamine ei ole vajalik.

### HOOLDUS

- Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser on kalibreeritud. vt Kalibreerituse kontrollimine.*
- Kalibreerimistest ja muid hoidlustöid võivad teha ainult DEWALT teeninduskeskused.*
- Kui te laserit ei kasuta, hoidke seda komplektis olevas varustuse kastis. Ärge hoidke laserit temperatuuril alla -20 °C (5 °F) ega üle 60 °C (140 °F).*
- Ärge pange laserit varustuse kasti, kui laser on märg. Enne säilitamist tuleb laser kõigepealt pehme kuiva lapiga kuivatada.*

### PUHASTAMINE

Välimihi plastmassist osi võib puhastada niiske lapiga. Kuigi need osad taluvad lahusteid, ÄRGE KUNAGI lahusteid kasutage. Enne hoiule asetamist eemaldage tööriistalt niiskus pehme kuiva lapiga.

## Täpsuse kontroll ja kalibreerimine

### TÄPSUSE KONTROLLIMINE –

#### Horisontaalne kiir, skaneerimise suund (vt joonis ⑥)

Laseri horisontaalse liikumise kalibreerituse kontrollimiseks on tarvis kaht teineteisest 30' (9 m) kaugusest asuvat seina. Kalibreeritust on oluline kontrollida vahemaaga, mis ei ole väiksem kui tööriista kasutamisel.

- Kinnitage laser liigendklambriga seina külge. Veenduge, et laser on esiküljega otse.*
- Lülitage laseri horisontaalne kiir sisse ja kallutage laserit umbes 45°, et kõige parempoolne laserjoone ots puudutab vastasseina vähemalt 30' (9 m) kauguselt. Märkistage kiire keskkohat ④.*
- Kallutage laserit umbes 30°, et tuua laseri kõige vasakpoolsem ots ümber märgistuse, mis tehti sammuga 2. Märkistage kiire keskkohat ⑤.*

4. Mõõtke märgistuste vaheline vertikaalne vahekaugus.

5. Kui mõõtetulemus ületab allpool olevaid väärtsusi, siis peab laserit hooldama volitatud teeninduskeskus.

Seinte vaheline kaugus	Märgistuste vaheline lubatud kaudus
9 m (30')	3,0 mm (1/8")
12 m (40')	4,0 mm (5/32")
15 m (50')	5,0 mm (7/32")

### TÄPSUSE KONTROLLIMINE –

#### Horisontaalne kiir, kalde suund (vt joonis ⑦)

Laseri horisontaalse kalde kalibreerituse kontrollimiseks on tarvis üht vähemalt 30' (9 m) pikkust seina. Kalibreeritust on oluline kontrollida vahemaaga, mis ei ole väiksem kui tööriista kasutamisel.

- Kinnitage laser liigendklambriga seina ühe otsa külge.*
- Lülitage laseri horisontaalne kiir sisse ja pöörake laser seina teise otsa suunas, nii et laser on seinaga ligikaudu paralleelne.*
- Märkige kiire keskkohat kahes kohas ④, ⑤ mis on teineteisest vähemalt 30' (9 m) kaugusel.*
- Kinnitage laser seina teise otsa külge.*
- Lülitage laseri horisontaalne kiir sisse ja pöörake laser tagasi seina esimese otsa suunas, nii et laser on seinaga ligikaudu paralleelne.*
- Muutke laseri kõrgust nii, et kiire keskkohat on kohakuti lähemääri märgiga ④.*
- Märkige kiire keskkohat ④ otse kaugema märgi kohale või alla ⑤.*
- Mõõtke nende kahe märgi ④, ⑤ vaheline kaugus.*
- Kui mõõtetulemus ületab allpool olevaid väärtsusi, siis peab laserit hooldama volitatud teeninduskeskus.*

### TÄPSUSE KONTROLLIMINE –

#### Vertikaalne kiir (vt joonis ⑧)

Laseri vertikaalset kalibreeritust saab kõige parmini kontrollida, kui on võimalik kasutada kõrget (ideaaljuhul vähemalt 30' (9 m) kõrgust) lage ning üks inimene liigutab põrandal laserit ja teine märgib lae all laserkiire asukohta.

Kalibreeritust on oluline kontrollida vahemaaga, mis ei ole väiksem kui tööriista kasutamisel.

- Kõigepealt märkige põrandale üks 5' (1,5 m) joon.*

2. Lülitage sisse laseri vertikaalne kiir ja asetage seade joone ühte otsa, näoga joone suunas.
3. Reguleerige seadet nii, et kiir oleks joondatud ja tsentreeritud põranda joonel.
4. Märkide laseri kiir lakkə ①. Märkige laserkiire keskosa põrandal otse joone keskkoha kohale.
5. Asetage laser põrandal joone ühte otsa. Reguleerige seadet uuesti nii, et kiir oleks joondatud ja tsentreeritud põranda joonel.
6. Märkige laserkiire asend lakkə ②, otse esimese märgistuse kõrvale ③.
7. Mõõtke nende kahe märgi vaheline kaugus.
8. Kui mõõtetulemus ületab allpool olevaid väärtsusi, siis peab laserit hoidama volitatud teeninduskeskus.

Seinte vaheline kaugus	Märgistuste vaheline lubatud kaudus
9 m (30')	6,0 mm (1/4")
12 m (40')	8,0 mm (5/16")
15 m (50')	10,0 mm (13/32")

## Tõrkeotsing

### Laser ei lülitu sisse

- Veenduge, et AA patareid (kui kasutusel) on paigaldatud õigesti vastavalt patareipesa kaane siseküljel olevatele märkidele (+) ja (-).
- Veenduge, et patareid või laetav aku on töökorras. Kahtluse korral proovige uusi patareisi.
- Veenduge, et patareide klemmid on puhtad ning rooste- ja korrosioonivabad. Patareide lekkimise ohu vähendamiseks hoidke laserit rõhtsat asendis ja kasutage ainult uusi kõrge kvaliteedi ja kaubamärgiga patareisi.
- Kui laseri tempetuur on üle 50 °C (120 °F), ei lülitu see sisse. Kui laserit on hoitud äärmiselt kõrge temperatuuri käes, laske laseril jahtuda. Toitelülitu vajutamine enne laseri jahtumist töötemperatuurini ei kahjusta seadet.

### Laserkiired vilguvad

Kui DCE088R ja DCE088G on asetatud joonisel ③ näidatud asendisse, nivelleerib see end kõigis suundades keskmiselt kuni 4° võrra. Kui laser on nii kaldu, et selle sisemine mehanism ei suuda end ise loodi seada, siis hakkab laserkiir vilkuma, mis vitab sellele, et kaldevahemik on ületatud. Laseri vilkuvad kiired pole loodis või ripploodis ning neid ei tohi kasutada loodis või ripploodis oleku määramiseks või märkimiseks. Püüdke asetada laser rõhtsamale pinnale.

### Laserkiired ei jää paigale

DCE088R ja DCE088G on täpsusinstrumendid. Kui laser ei ole asetatud stabilsele (ja liikumatule) pinnale, siis püüab laser leida rõhtsat asendit. Kui kiir ei jää paigale, proovige paigaldada laser stabiilsemale pinnale. Samuti püüdke tagada, et pind oleks võimalikult sile, nii et laser on stabiilne.

### PATAREIMÖÖTURI LEEDLAMP VILGUB

Kui kõik 4 leedlampi vilguvad pidevalt patareimööturil, siis viitab see sellele, et seade pole täielikult välja lülitatud, kasutades pendellukuga lülitit ④. Pendellukuga lülitil tuleb alati seada asendisse LUKUS/VÄLJAS asendisse, kui laser pole kasutusel.

### Teenindus ja remonditööd


- **Märkus:** Laseri(te) lahtivõtmine muudab kehtetuks köik tootega seotud garantiid.

Et tagada toote OHUTUS ja USALDUSVÄÄRSUS, tuleb selle remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine teha volitatud teeninduskeskustes. Parandus või hooldus, mis on läbi viidud ebakvalifitseeritud personali poolt, võib põhjustada vigastusi. Teie lähima DEWALT teeninduskeskuse leidmiseks külastage internetis veeblehte <http://www.dewalt.com>.

## Spetsifikatsioonid

### LASERTÖÖRIIST


Valgusallikas	Laseri dioodid	
Laseri laine pikkus	630 – 680 nm (PUNANE)	515-535 mm (ROHELINNE)
Laseri toide	$\leq 1,5$ mw (iga kiir) 2. KЛАSSI LASERTOODE	
<b>Töö- vahemik</b>		
	20 m ( $\pm 65'$ ) (PUNANE)	35 m ( $\pm 115'$ ) ROHELINNE
	50 m detektoriga	60 m detektoriga
Täpsus (aste):	$\pm 3$ mm / 9 m ( $\pm 1/8''$ / 30')	
<b>Signaalid</b>		
Aku täituvus madal	1 x vilkuv leedlamp patareimõõturil	
Seade pole välja lülitatud pendelluku lülitiga	4 x vilkuvat leedlambi patareimõõturil	
Vilkuvad laserkiired	Kalde vahemik ületatud/seade pole loodis	
Toite- allikas	4 AA (1,5 V) suuruses patareid (6,0V DC) või 10.8 liitiumakud DeWALTi laetav akupatarei.	
Töö- temperatuur	-10 °C kuni 45 °C (20 °F kuni 115 °F)	
Säilitus- temperatuur	-20 °C kuni 60 °C (-5 °F kuni 140 °F)	
Niiskus	Maksimaalne suhteline niiskus 80% temperatuurideks kuni 31 °C (88 °F) langeb lineaarselt kuni 50% suhtelise niiskuse peale 40 °C (104 °F) juures	
Keskkond	Vee- ja tolmukindel IP65	



Joonis 1a



Joonis 1b



Joonis 2

# PATAREI JA AKULAADIJA OHUTUS

## Kasutaja ohutus



### HOIATUS:

- Lugege kõik ohutusjuhised ja tootejuhend hoolega läbi enne toote kasutamist. Instrumendi eest vastutav isik peab tagama, et kõik kasutajad on juhistest aru saanud ja järgivad neid.
- Jätke juhendi kõik osad alles tulevikus lugemiseks.

## Liitiumioonakupatarei ohutus

### AKTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- a) Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
- b) Kasutage lasertööriisti ainult kindlaks määratud akudega. Muud tüüpi aude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
- c) Kui toodet ei kasutata, hoidke seda eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest jms metallsemetest, mis võivad kaasa tuua lühise. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja tulekahju.
- d) Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral loputage see veega maha. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.

### TEENINDUS

- Tööriista võivad hooldada ainult vastava kvalifikatsiooniga remondipersonal. Teenindus- või hooldustööd kvalifikatsioonita töötajate poolt võivad põhjustada kehavigastuse. Oma lähima DEWALT teeninduskeskuse leidmiseks helistage numbril 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) või külastage veebilehte <http://www.DEWALT.com>.
- Ärge võtke tööriista, akupatareid või akulaadijat koost. Selle sees pole kasutaja poolset hooldust vajavaid osi.
- Ärge muutke tööriista mingisugusel viisil. Tööriista muutmise tagajärjeks on kehavigastused või tööriista kahjustamine.

Olulised ohutusjuhised köikide akude kohta

Asendusakude tellimisel märkige ära katalooginumber ja pingi. Juhendi lõpus olevast tabelist leiate andmed laadijate ja akude ühilduvuse kohta. Aku ei ole pakendist väljavõtmisel täielikult laetud. Enne aku ja laadija kasutamist lugege allpool olevaid ohutusjuhiseid. Seejärel järgige kirjeldatud laadimisprotseduuri.

### LUGEGE KÕIKI JUHISEID

- Ärge laadige ega kasutage akut plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Aku asetamine laadijasse või sealta eemaldamine võib tolmu või aurud süüdata.
- ÄRGE kunagi asetage akupatareid jõuga laadijasse. ÄRGE muutke akupatareid mitte mingil viisil, et see ühilduks laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda, põhjustades raskeid kehavigastusi. Juhendi lõpus olevast tabelist leiate andmed patareide ja laadijate ühilduvuse kohta.
- Laadige akupatareisid üksnes tootega kaasa antud laadijaga.
- ÄRGE asetage vette ega muudesse vedelikesse ning vältige pritsmeid.
- Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut kohtades, kus temperatuur võib ületada 105 °F (40 °C) (näiteks suvel kuuride või metallehitiste läheduses).



**HOIATUS:** Tuleoht. Ärge kunagi üritage akut mingil põhjusel avada. Kui aku korpus on pragunenud või muul viisil kahjustunud, ärge pange akut laadijasse. Ärge lõhkuge akut, pillake seda maha ega kahjustage muul viisil. Ärge kasutage akut või laadijat, mis on saanud järsu lõogi, mis on maha kukkunud, milles on üle sõidetud või mida on muul viisil kahjustatud (nt naelaga läbistatud, peale astutud). Kahjustatud akud tuleb ringlussevötuks hoolduskeskusse tagastada.



**HOIATUS:** Tuleoht. Ärge hoidke ega kandke patareisid nii, et metallobjektid puutuvad kokku patarei terminalidega. Näiteks ärge asetage patareid põlle, taskute tööriistakastide, tootekarpide, sahlite jms sisse koos lahtistenaelte, kruvide, võtmetega jms. Patareide transportimine võib põhjustada

tulekahjut, kui patareiterminalid puutuvad tahtmatult kokku juhtivate materjalidega, nagu võtmmed, mündid, käsitööriistad ja muu sarnane. Liitiumioonakude vedamine on reguleeritud, mis tähendab, et kui spordipide eraldi akusid, tuleb veenduda, etaku terminalid on kaitstud ja hästi isoleeritud teiste materjaliga kokkupuutumise eest, et vältida lühist. Kinnitage transportimiseks, pakendamiseks ja vedamiseks kehtivad regulatsioonid spordifirmaga enne liitiumioonakude transportimist.

## SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED LIITIUMIOONAKUDELE (LI-ION)

- Ärge süüdake akupatareid isegi siis, kui see on raskesti kahjustunud või täielikult lõpuni kasutatud. Aku võib tules plahvatada. Toksilised aurud ja materjalid moodustuvad, kui liitiumioon-akupatareid pöletatakse.
- Kui patareide sisu puutub kokku nahaga, pesta seda piirkonda kohe õrna seebi ja veega. Kui patareivedelik satub silma, loputada lahtisi silmi 15 minutit või kuni ärritus lõppeb. Meditsiiniline märkus: aku elektrtolüüt koosneb vedelate orgaaniliste karbonaatide ja liitiumisoolade segust.
- Avatud akuelementide sisu võib põhjustada hingamisteede ärritust. Minge värske öhu käte. Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poolle.



**HOIATUS:** Põletuse oht. Akuveodelik võib sädeme või leegiga kokku puutudes olla tuleohtlik.



## Taaskasutus

Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi körvaldada koos olmejäämetega.

Laetav akupatarei

- Seda pika kasutuseaga akut tuleb laadida, kui see ei anna piisavalt töidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne teha. Aku kasutusea lõpus tuleb see körvaldada keskkonnanoüdeid arvestades.
- Laske akul seadme töötades täielikult tühjeneda ja eemaldage aku seejärel tööriistast.

- Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama. Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Patareilaadija ohutus

Olulised ohutusjuhised kõigi akulaadijate kohta

### Laadijad

**HOIDKE NEED JUHISED ALLES:** See kasutusjuhend sisaldb olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid akulaadijate jaoks.

Teie tööriisti kasutab a DEWALT laadijat. Juhendi tagakaanel olevast tabelist leiata andmed laadijate ja akude ühilduvuse kohta.

- Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja tootel, mida kasutatakse akuga.



**HOIATUS:** Elektrilöögioht. Ärge laske mingitel vedelikel laadijasse pääseda. See võib põhjustada elektrilöögi.



**ETTEVAATUST:** Põletuse oht. Põletuse ohu vähendamiseks laadige ainult DEWALTi laaditavaid akusid. Teist tüpi akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjustusi.

**PANE TÄHELE:** Teatud tingimustel, kui laadija on vooluvõrku ühendatud, võivad laadijasse sattunud võörkehed selle kontaktid lühistada. Elektrit juhtivad võörkehed, nagu näiteks, kuid mitte ainult, lihvimistolm, metallilaastud, terasvill, poolium või igasugused kogunenud metallosad tuleb laadja pesast eemal hoida. Ühendage laadija alati vooluvõrgust lahti, kui selle pesas pole akut. Ühendage laadija lahti ka enne puhastamist.

- ÄRGE proovige akut laadide mõne muu laadijaga peale käesolevas juhendis toodute.** Laadija ja aku on projekteeritud koos töötama.
- Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi akude laadimiseks.** Muutaoline kasutamine võib kaasa tuua tuleohu, elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
- Vältige laadija kokkupuudet vihma või lumega.**
- Tömmake pistikust mitte juhtmest, kui eemaldage laadija vooluvõrgust.** Seeläbi väheneb elektripistikute ja juhtme kahjustamise risk.

- Ärge asetage laadija peale ühtegi eset ega laadijat pehmele pinnale, et mitte blokeerida ventilatsiooniasid ega põhjustada laadija ülekuumenemist. Paigutage laadija soojusallikatest eemale. Laadija ventilatsioon on tagatud korpus pealmisel ja alumisel küljel olevate avade kaudu.
- Ärge kasutage laadijat koos kahjustunud juhtme või pistikuga.
- Ärge kasutage laadijat, mis on saanud kõva lõögi, maha kukkunud või muul viisil kahjustunud. Viige see volitatud teeninduskeskusse.
- Ärge võtke laadijat lahti; kui seda on vaja hooldada või remontida, viige see volitatud teeninduskeskusse. Valesti kokkumonteeringime võib kaasa tuua elektrilöögi, surmava elektrilöögi või tulekahju.
- Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamisega alustamist. See vähendab elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
- MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat kokku ühendada.
- Laadija on möeldud kasutamiseks tavalises 120 V/220 V koduses elektrivõrgus.

Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse pingega. See ei kehti autolaadija puhul.

### Laadimisprotseduur (joonis 1)

1. Ühendage laadija enne aku sisestamist sobivasse pistikupessa.
2. Sisestage akupatarei (C) laadijasse, nagu näidatud joonisel 1, veendumaks, etaku asetsetb täielikult laadijal. Punane tuli (laadimine) vilgub pidevalt, mis tähendab, et laadimine on alانud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jäääb püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja seda võib kasutada või laadijasse jäätta.

### Laadimise indikaatorid

Mõned laadijad on möeldud teatud probleemide tuvastamiseks, mis võivad tekkida akupatareidega. Probleemidele viitab punase tule kiire vilkumine. Muidugi sisestage akupatarei uuesti laadijasse. Kui probleem ei kao, proovige muud akupataareid, et määräta, kas laadija on korras. Kui uus akupatarei laadimine on korras, siis on originaalakupatarei vigane ning tuleb viia teeninduskeskusesse või muude kogumiskohta ümbertöötlemiseks. Kui näit on sama uue akupatareiga nagu originaalse akupatareiga, laske laadijat volitatud teeninduskeskuses kontrollida.

### KUUMA/KÜLMA AKU VIIVITUS

Mõned akulaadijad on kuuma/külma aku viivituse funktsiooniga: kui laadija tuvastab, et patarei on kuum, lülitub see automaatselt kuuma aku viivitusele, peatades laadimise hetkeni, mil patarei on jahtunud. Kui patarei on jahtunud, lülitub laadija automaatselt aku laadimisrežiimile. See funktsioon tagab akude maksimaalse tööea. Punane tuli vilgub pikalt ja siis lühikeselt, kui see on kuuma/külma aku viivitusrežiimil.

### AKUPATAREI JÄTMINE AKULAADIJASSE

Kui punane tuli põleb pidevalt, võib aku jäätta laadijasse. Akulaadija hoiab aku laetuna ja kasutusvalmina.

**MÄRKUS:** Akupatarei hakkab aeglasealt tühjenema, kui see pole akulaadijaga ühendatud. Kui akupatareib pole hoitud hoolduslaengul, tuleb seda enne kasutamist laadida. Akupatarei võib samuti aeglaselt tühjeneda, kui see jäetakse akulaadijasse, mis pole sobiva AC-allikaga ühendatud.

**NÖRGAD AKUPATAREID:** Akulaadijad suudavad tuvastada ka nõrga akupatarei. Taolisid patareid on veel kasutuskõlblikud, kuid nendelt ei tuleks oodata, et need suudavad täisvõimsusest töötada. Akulaadija viitab sellele, et akupatarei tuleb välja vahetada.

### Olulised laadimisalased märkused

1. Pikima eluea ja parima jõudluse saab saavutada, kui akupatarei laaditakse, kui õhutemperatuur jäääb vahemikku 65 °F ja 75 °F (18°- 24 °C). ÄRGE laadige akupatareib õhutemperatuuril alla +40 °F (+4,5 °C) või üle +105 °F (+40,5 °C). See on oluline ja vajalik akupatareide töösise kahjustuse vältimiseks.
2. Akulaadija ja akupatarei võib muutuda laadimise ajal kuumaks. See on normaalne ja ei viita probleemile. Akupatarei jahtumise lihtsusamiseks vältige akulaadija või akupatarei asetamist sooja keskkonda, nagu metallkuurid või isoleerimata haagised.
3. Kui akupatarei laadimine ei õnnestu:
  - a. kontrollige võrguvoolu pistikupesas, ühendades sellega valgusti või muu seadme;
  - b. veenduge, et pistikupesa ei ole ühendatud valgustilülitiga, mis võimaldab valgustit süüdata ja välja lülitada;
  - c. viige akulaadija ja akupatarei kohta, mille temperatuur on ligikaudu vahemikus 65 °F - 75 °F (18°- 24 °C);



- d. kui laadimisprobleemid ei kao, viige akupatarei ja akulaadija oma kohalikku teeninduskeskusesse.
- 4. Akut tuleks laadida, kui see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis eelnevalt käisid kergelt. ÄRGE JÄTKAKE nendes tingimustes kasutamist. Järgige laadimisprotseduuri. Võite laadida ka osaliselt kasutatud akupataareid, mil igane soovite, ilma akupataareid negatiivselt mõjutamata.
- 5. Elektrit juhtivad võörkehad, nagu näiteks, kuid mitte ainult, lihvimistolm, metalliliastud, terasvill, foolium või igasugused kogunenud metallosad tuleb laadija pesast eemal hoida. Ühendage laadija alati pooluvõrgust lahti, kui selle pesas pole akut. Ühendage laadija lahti ka enne puhastamist.
- 6. Ärge külmutage ega asetage akulaadijat vette ega muudesse vedelikesse.

**HOIATUS:** Elektrilöögiohut. Ärge laske mingitel vedelikel akulaadijasse pääseda. See võib põhjustada elektrilöögi.

**ETTEVAATUST:** Ärge kunagi üritage akut mingil põhjuse sel avada. Kui akupatarei plastkorpus puruneb või mõraneb, tagastage taaskasutamiseks teeninduskeskusele.

#### Ladustamissoovitused

- 1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus ning kus temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal.
- 2. Pikaajaline säilitamine ei kahjusta akut ega laadijat. Sobivate tingimuste juures võib neid hoida 5 aastat või kauem.

## KASUTAMINE

**HOIATUS:** Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku.

Akupatarei paigaldamine ja eemaldamine (joonis 2)

**MÄRKUS:** Veenduge, et teie akupatarei on täielikult täis laetud.

Akupatarei (A) paigaldamiseks tööriista, joondage patarei tööriista tagaosas olevate reelingutega ja libistage see tugevalt seadmesse, kuni kuulete paigalemineku klöpsatust.

Akupatarei eemaldamiseks tööriistast, vajutage vabastusnuppu ja tömmake akupatarei tööriistast välja. Sisestage see akulaadijasse, nagu näidatud joonisel 1a, 1b.

#### Kasutamisnõuanded

- 12 V max DEWALT liitiumioonakusid saab kasutada punaste ja roheliste liitiumioonakusid kasutatavate laseritega, et tagada hea eluiga.
- Veenduge, et patareid on heas töökorras. Kui laseril vilgub patarei tühjenemise indikaator, tuleb patareid laadida.

## HOOLDUS



**HOIATUS:** Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku.



#### Puhastamine



**HOIATUS:** Ärge kunagi kasutage tööriista puhastamiseks lahusiteid või muid kemikaale. Könealused kemikaalid võivad nõrgendada tööriista neis osades kasutatud plaste. Kasutage vaid vee ja õrna seebiga niisutatud rijet. Ärge kunagi laske ühelgi vedelikul sattuda tööriista sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa vedelikku.

#### AKULAADIJA PUHASTUSJUHISED



**HOIATUS:** Elektrilöögiohut. Enne laadija puhastamist eemaldage see pistikupesast. Mustuse ja öli võib laadija välispinnalt eemaldada lapi või mittemetallist pehme harjakesega. Ärge kasutage vett ega puhastuslahuseid.

#### Lisaseadmed



**HOIATUS:** Kuna muid tarvikuid peale DEWALTi pakutavate ei ole koos selle seadmega testitud, võib nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste ohu vähendamiseks on koos selle seadmega lubatud kasutada ainult DEWALTi soovitatud tarvikuid.

Teie tööriista jaoks soovitatavad tarvikud on saadaval lisatasu eest edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskuses. Kui vajate abi mis tahes tariku leidmisel, palume võtta ühendust aadressil DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286, helistada numbril

1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) või külastada  
meie veebilehte [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).

## Parandustööd

Akulaadija ja akupatarei ei vaja hooldust kasutaja poolt. Toote OHUTUSE ja USALDUSVÄÄRSUSE tagamiseks laske remont, hooldus ja reguleerimistööd viia läbi DeWALT tehase teeninduskeskuses, DeWALT volitatud teeninduskeskuses või muu kvalifitseeritud teeninduspäersonali poolt. Kasutage alati identseid asendusosi.

## Akulaadija ja patarei sobivuse tabel

DeWALT patarei- ja laadimissüsteem (Euroopa/ANZ)			Akulaadijad/laadimisaeg (minutites)		
Patarei kat #	Väljundpinge	Amp tunnis	240 volti		12 volti
			DCB100	DCB105	DCB119
DCB120	10,8 V	1,3	40	40	40
DCB123	10,8 V	1,5	40	40	40

"X" viitab sellele, et akupatarei ei sobi täpsustatud akulaadijaga. Kõik laadimisajad on umbkaudsed. Tegelik laadimisaeg võib erineda. Lugege täpsema teabe saamiseks kasutusjuhendit.

# „LASERCHALKLINE™“ LAZERIO LINIJOS GENERATORIUS DCE088G, DCE088R

## Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo „DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių įrankių vartotojų partnerių.

## Apibrėžtys Saugos taisyklės

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



**PAVOJUS!** Reiškia tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.



**ISPĖJIMAS!** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus, galima žūti arba sunkiai susižaloti.



**DĒMESIO:** Reiškia potencialią pavojingą situaciją, kuri, jos nevengiant, galėtų baigtis nesunkiu arba vidutiniu sužalojimu.

**DĒMESIO!** Reiškia potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos neišvengti, galėtų baigtis turtui padaryta žala.

JEIGUTURITE KLAUSIMŲ ARBA KOMENTARŪ APIE ŠĮ AR KITĄ „DEWALT“ ĮRANKĮ, SKAMBINKITE MUMS: Tel: 01753-56 70 55 Faks.: 01753-57 21 12 ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLAVIETĘ: [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)



**ISPĖJIMAS!** Norédami sumažinti pavojų susižeisti, perskaitykite šią saugos instrukciją, o taip pat ir naudojimo instrukciją.

## IŠSAUGOKITE VISUS ISPĖJIMUS IR NURODYMUS DĒL SAUGOS ATEIČIAI

## Apibrėžtys Saugos taisyklės

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



**PAVOJUS!** Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.



**ISPĖJIMAS!** Reiškia potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos neišvengti, gali baigtis mirtimi arba sunkiu sužeidimu.



**PERSPĖJIMAS!** Reiškia potencialią pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu arba vidutiniu sužeidimu.

**PASTABA.** Nurodo pavojų, nesusijusį su susižalojimu, kuris, jo nevengiant, galėtų baigtis žala turtui.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.

## Lazerių saugos instrukcija



**ISPĖJIMAS!** Perskaitykite ir išnagrinėkite visą instrukciją. Jeigu nesivadovausite visais toliau pateiktais nuodomyrais, galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

**DĒMESIO!** Lazerio radiacijos poveikis. Neardykitė ir nenuodėkite lazerinio nivelyro. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas. Galima sunkiai susižaloti akis.

**ISPĖJIMAS!** Pavojinga radiacija. Naudodamini valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta šiame instrukcijoje, galite patirti pavojingą radiacijos poveikį.

- Naudokite lazerį tik su jam skirtu akumuliatoriumi. Naudojant bet kokius kitus akumuliatorius, galima sukelti gaisrą.

- Išjungtą lazerį laikykite vaikams ir nekvalifikuočiams asmenims nepasiekiamoje vietoje. Nekvalifikuotų operatorių naudojami lazeriai gali kelti pavojų.

- Naudokite tik šiam modeliui gamintojo rekomenduojamus priedus. Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali kelti pavojų, jei bus naudojami su kitu lazeriu.

- Įrankio techninę priežiūrą privalo atlikti tik kvalifikuoti meistrai. Nekvalifikuotų darbininkų atlikti techninės priežiūros ar reguliavimo darbai gali tapti sužeidimo priežastimi. Norédami rasti artimiausią „DEWALT“ techninės priežiūros centrą, skambinkite tel.: 01753-56 70 55 arba apsilankykite tinklavietėje [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

- Nežiurėkite įdėmų į lazerio spindulį ir nenaudokite optinių įrankių, pavyzdžiu

- teleskopo ar teodolito, norėdami pamatyti lazerio spindulį.** Galima sunkiai susižaloti akis.
- Nestatykite lazerio tolioje padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį.** Galima sunkiai susižaloti akis.
  - Jei nenaudojate lazerio, būtinai ji išunkite.** Palikus i Jungtą lazerį, padidėja pavojus pažiūrėti į jo spindulį.
  - Neardykite lazerinio įrankio.** Viduje néra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atliliki pats vartotojas.
  - Jokiais būdais nekeiskite lazerio konstrukcijos.** Keičiant įrankio konstrukciją, galima patirti pavojingą radiacijos poveikį.
  - Nenaudokite lazerio, jei netoli ese yra vaikų, ir neleiskite vaikams naudotis lazeriu.** Galima sunkiai susižeisti akis.
  - Naudokite plūktuvą ant lygaus paviršiaus.** Jei lazeris nuvirs, jis gali būti smarkiai sugadintas arba jūs galite būti sunkiai sužeisti.
  - Šis įrankis pateikiamas visiškai surinktas.** Šis įrankis pasižymi greitos ir paprastos sąrankos savybėmis. Prieš naudojimą perskaitykite ir išnagrinėkite visus šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
  - Manoma, kad žiūrėti į 2 saugos klasės lazerio spindulį saugu tik 0,25 sekundės dalies. Akių vokų refleksai paprastai užtikrina tinkamą apsaugą.

## Kiti pavojai

Naudojant šį prietaisą, gali kilti šie pavojai:

- *akių sužeidimai žiūrint į lazerio spindulį.*

## ŽENKLINIMAS

- Nenuimkite ir nesugadinkite išspėjamų ženklų.** Pašalinus ženklus, naudotojas arba kiti asmenys gali būti neapsaugoti nuo radiacijos.
  - Ant įrankio esančioje etiketėje gali būti pavaizduoti šie ženklai.
- V.....voltai  
mW.....milivatai  
.....išspėjimo dėl lazerio keliamo pavojaus ženklas  
nm .....bangų ilgis, nanometrais

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo instrukciją




Išspėjimas dėl lazerio



Nežiūrėkite įdėmų į lazerio spindulį.

**⚠ Jūsų patogumui ir saugai užtikrinti ant lazerinio įrankio yra užklijuoti toliau nurodyti ženklų pavyzdžiai, kuriuose nurodyta lazerio saugos klasė. Taip pat skaitykite gaminio naudojimo instrukciją, kurioje rasite specifinės informacijos apie konkretną gaminio modelį.**



## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai tikrinkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibruotas. Žr. naudojimo instrukcijos skyriuje „Lauko kalibravimo tikrinimas“ pateiktus nurodymus.
- Kalibravimo tikrinimo ir kitus techninės priežiūros darbus gali atliliki DEWALT techninės priežiūros centrai.
- Kai lazeris nenaudojamas, laikykit jį pateiktoje įrankio dėžėje. Nelaikykite lazerio žemesnėje nei -20 °C (-5 °F) arba aukštësneje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje.
- Nelaikykite lazerio įrankio dėžėje, jei jis yra drėgnas. Lazerį pirmiausiai reikia nusausinti sausu, švariu skudurėliu.

## VALYMAS

Išorines plastikines dalis valykite drėgnu skudurėliu. Nors šios dalys atsparios tirpikliams, NIEKADA nevalykite jų tirpikliais. Prieš padėdami įrankį į vietą, nusausinkite jį sausu, drėgnu skudurėliu.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PASTABA. Išardžius lazerinį nivelyrą, nebegalios jokia gaminio garantija.

Siekiant užtikrinti gaminio **SAUGĄ** ir **PATIKIMUMĄ**, remonto, techninės priežiūros ir reguliavimo darbai privalo būti atliekami tik įgaliojotuose techninės priežiūros centruose. Ši įrankį privalo techniškai prižūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų įrankio darbą.

Remontas arba techninė priežiūra, kurią atlieka nekvalifikuoti meistrai, gali tapti susižeidimo priežastimi. Norėdami rasti artimiausią „DEWALT“ techninės priežiūros centrą, apsilankykite tinklavietyje [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

## PRIEDAI

**⚠ ISPĖJIMAS!** Kadangi kiti nei „DEWALT“ piedai nebuvu išbandyti su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Norint sumažinti susižeidimo pavojų, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“ piedus. Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu įrankiu, gali kelti pavojų, jei bus naudojami su kitu įrankiu.

Šiam įrankiui rekomenduojamų piedų galite papildomai išsigyti iš savo vėtuosius pardavimų atstovo arba įgaliojatame techninės priežiūros centre. Jeigu jums prireiktų pagalbos rasti kokį nors piedą, kreipkitės adresu

**„DEWALT“**

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD  
Tel: 01753-56 70 55 Faks.: 01753-57 21 12  
arba apsilankykite mūsų tinklavietyje:  
[www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

Šis įrankis gali būti pateiktas su magnetiniu atraminiu laikikliu. Šis laikiklis leidžia montuoti įrenginį ant bet kokie stataus paviršiaus, pagaminto iš plieno arba geležies, naudojant magnetus, įrengtus laikiklio gale.

**⚠ DĒMESIO!** Nestovėkite po lazeriu, kai jis yra sumontuotas su magnetiniu laikikliu. Jeigu lazeris nukrist, galite būti sunkiai sužeisti arba patirti didelės turtinės žalos.

## ELEKTROS SAUGA

- Naudokite akumuliatorinį įrankį tik su jam skirtu akumuliatoriumi. Naudojant bet kokius kitus akumuliatorius, galima sukelti gaisrą.

**⚠ ISPĖJIMAS!** Akumuliatorius gali sprogti arba ištékėti bei sužeisti arba sukelti gaisrą. Norėdami sumažinti šį pavojų:

- Atidžiai vadovaukite visais ant akumuliatoriaus etiketės ir pakuotės nurodytais įspėjimais bei nurodymais.

- Visuomet tinkamai jidékite baterijas, atsižvelgdami į polius (+ ir -), pažymetus ant baterijų ir įrenginio.
- Nesujunkite baterijų gnybtų trumpuoju jungimui.
- Nekraukite baterijų.
- Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų baterijų. Pakeiskite juos visus naujomis baterijomis ir naudokite vienos rūšies ir tipo baterijas.
- Išnaudotas baterijas tuo pat išimkite ir išmeskite, vadovaudamiesi vietos įstatymais.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamose vietose.
- Jei prietaisas nebus naudojamas kelis mėnesius, išimkite iš jo baterijas.

## Pasibaigus galiojimo laikui



- NEIŠMESKITE šio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis.
- VISADA išmeskite baterijas, atsižvelgdami į vietos įstatymus.
- IŠMESKITE seną gaminį, atsižvelgdami į vietos reglamentus dėl elektroninės įrangos surinkimo ir išmetimo pagal EEEA direktyvą.

## GARANTIJA

Bendrovė „DEWALT“ yra užtikrinta savo gaminiių kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams. Ši garantija téra priedas ir jokiais būdais nepažeidžia jūsų, kaip profesionalaus vartotojo, sutartinių teisių arba jūsų, kaip privataus, nekvalifikuoto vartotojo, įstatymais nustatyti teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijoje.

### • 30 DIENŲ BANDOMOJI GARANTIJA •

Jeigu nebūsite visiškai patenkinti „DEWALT“ įrankio veikimu, tiesiog grąžinkite jį per 30 dienų, išskaitant visas jo originalias sudedamąsias dalis, kaip įsigijote, į tą parduotuvę, kurioje įsigijote; jeigu bus grąžinti pinigai arba pasiūlytas kitas įrankis. Gaminys neturi būti nusidėvėjęs; privaloma pateikti jo įsigijimą patvirtinančią dokumentą.

### • VIENŲ METŲ NEMOKAMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTIS •

Jeigu prireiktų atlikti šio „DEWALT“ įrankio techninę priežiūrą per 12 mėnesių nuo

## LIETUVIŲ

pirkimo datos, viena tokia paslauga bus atlikta nemokamai. Ją nemokamai atliks igaliotasis „DEWALT“ remonto atstovas. Privaloma pateikti šio gaminio įsigijimą patvirtinančių dokumentą. Įskaitant darbą. Neįskaitant priedų ir atsarginių dalių, nebebtugus galiojant garantijai.

### • VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA •

Jeigu šis „DEWALT“ gaminys sugestu dėl medžiagų arba gamybos defektų per 12 mėnesių nuo pirkimo datos, bendrovė „DEWALT“ garantuoja nemokamą visų sugedusių dalių pakeitimą arba, savo nuožūra, nemokamą viso prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:

- gaminys buvo naudotas pagal paskirtį;
- gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
- jo nebandė taisyti neigaliotieji asmenys;
- pateiktas šio gaminio pirkimą patvirtinantis dokumentas.
- Gaminys grąžintas su komplektuotas su visomis originaliomis sudedamosiomis dalimis

Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo pardavėju arba artimiausiu igaliotuoju „DEWALT“ techninės priežiūros centru, nurodytu „DEWALT“ kataloge, arba susisiekite su mūsų „DEWALT“ biuru šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Interneto tinklapyje pateiktas igaliotujų „DEWALT“ remonto dirbtuvų sąrašas bei tikslia informacija apie mūsų gaminiių techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija: [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

## Naudotojo sauga



**ISPĖJIMAS!** Perskaitykite ir išnagrinėkite visą instrukciją. Jeigu nesivadovausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susizeisti.



**ISPĖJIMAS!** Lazerio radiacijos poveikis. Neardykite ir nemodifikuokite lazerinio nivelyro. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas. Galima sunkiai susizaloti akis.



**ISPĖJIMAS!** Pavojinga radiacija. Naudodami valdiklius (kalibravimo prietaisus) ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta šioje instrukcijoje, galite patirti pavojingą radiacijos poveikį.



**DÉMESIO!**  
**NEŽIŪRÉKITE TIESIAI Į LAZERIO SPINDULĮ. 2 klasės lazerinis gaminys.**

- Ant įrankio esančioje etiketėje gali būti pavaizduoti šie ženklai.

V .....voltai

mW .....milivatai

Ah .....ampervalandės

.....ispėjimo dėl lazerio keliamo pavojaus ženklas

nm .....bangų ilgis, nanometrais

2 .....2 klasės lazeris

.....Nežiūrėkite įdėmiai į lazerio spindulį.

### ISPĖJAMIEJI ŽENKLAI

Jūsų saugumui ir patogumui ant lazerio yra toliau nurodyti lipdukai.



**ISPĖJIMAS!** Norédamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.



**ISPĖJIMAS!** LAZERIO SKLEIDŽIAMA RADIACIJA. NEŽIŪRÉKITE TIESIAI Į SPINDULĮ. 2 klasės lazerinis gaminys



- Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.

*Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.*

- **Naudokite lazerį tik su jam skirtu akumulatoriumi.** Naudojant bet kokius kitus akumulatorius, galima sukelti gaisrą.
- **Išjungtą lazerį laikykite vaikams ir nekvalifikuotiemis asmenims nepasiekiamoje vietoje.** Nekvalifikuotų operatorių naudojami lazeriai kelia pavojų.
- **Naudokite tik šiam modeliui gamintojo rekomenduojamus priedus.** Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali kelti pavojų, jei bus naudojami su kitu lazeriu.
- **Įrankio techninę priežiūrą privalo atlikti tik kvalifikuoti meistrai.** Nekvalifikuotų darbininkų atlikti techninės priežiūros ar reguliavimo darbai gali tapti sužeidimo priežastimi. Norėdami rasti artimiausią „DEWALT“ techninės priežiūros centrą, apsilankykite interneto svetainėje <http://www.dewalt.com>.
- **Nenaudokite optinių įrankių, pavyzdžiui, teleskopo ar teodolito, norėdami pamatyti lazerio spindulį.** Galima sunkiai susižaloti akis.
- **Nestatykite lazerio tolioje padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netyčia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį.** Galima sunkiai susižaloti akis.
- **Jei nenaudojate lazerio, būtinai ji išjunkite.** Palikus išjungtą lazerį, padidėja pavojus pažiūrėti į jo spindulį.
- **Neardykite lazerinio įrankio.** Viduje néra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
- **Jokiais būdais nekeiskite lazerio konstrukcijos.** Keičiant įrankio konstrukciją, galima patirti pavojingą radiacijos poveikį.
- **Nenaudokite lazerio, jei netoli ese yra vaikų, ir neleiskite vaikams naudoti lazerio.** Galima sunkiai susižeisti akis.
- **Nenuimkite ir nesugadinkite įspėjamujų ženklų.** Pašalinus etiketes, padidėja radiacijos poveikio pavojus.
- **Saugiai padékite lazerį ant lygaus paviršiaus.** Jei lazeris nuvirs, jis gali būti smarkiai sugadintas arba jūs galite būti sunkiai sužeisti.

## INFORMACIJA APIE LAZERĮ

- Lazeriniai nivelyrai DCE088R ir DCE088G yra 2 klasės lazeriniai gaminiai.

- Lazeriai DCE088R ir DCE088G yra savaiminio niveliavimo lazeriniai įrankiai, kuriuos galima naudoti patalpose ir lauke horizontalaus (gulsčiojo), vertikalaus bei stačiųjų kampų išlyginimo darbams.



**ISPĖJIMAS!** Perskaitykite ir išnagrinėkite visą instrukciją. Jeigu nesivadovausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

## Darbo sritis

- Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari ir gerai apšviesta. Užgriodintose dirbtuvėse ir tamsiose darbo vietose kyla nelaimingų atsitikimų.
- Lazerinių įrankių nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiu ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkų.
- Naudodamiesi lazeriniu įrankiu pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys, vaikai ir lankytojai stovėtų atokiai. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

## Elektros sauga

- **Naudokite akumuliatorinį įrankį tik su jam skirtu akumulatoriumi.** Naudojant bet kokius kitus akumulatorius, galima sukelti gaisrą.

## Gaminio apžvalga



**ISPĖJIMAS!** Niekada nekeiskite įrankio arba kokios nors jo dalies konstrukcijos. Galite sugadinti lazerį arba patys susižeisti.

**3 pav.** – Akumuliatoriaus sasaja ①

**2 pav.** – Švytuoklės užraktas ②

**2 pav.** – Klaviatūra ③

**5B pav.** – Ijungimo / išjungimo mygtukas: horizontali lazerio linija ④

**5B pav.** – Ijungimo / išjungimo mygtukas: vertikali lazerio linija ⑤

**5B pav.** – Akumuliatoriaus energijos matuoklis ⑥

**3 pav.** – Magnetinis sukamasis laikiklis ⑦

**3 pav.** – Rakto skylutė ⑧

**5A pav.** – Trikojo srieginė tvirtinimo detalė (1/4–20 col. ir 5/8-11) ⑨

**5A pav.** – Sieninis laikiklis ⑩

**5A pav.** – Spaustuvas ⑪

**5A pav.** – Skylė varžtui ⑫

## Baterija ir energija

- Šis įrankis naudoja toliau nurodytų „DEWALT“ 10,8 V akumuliatoriuų galiaj: DCB120, DCB127; arba tame galima naudoti „DEWALT“ AA pradinį akumuliatorių, kuriame gali būti naudojamos 4 × AA baterijos.

Pastaba. AA pradinį akumuliatorių rekomenduojama naudoti tik su raudonu lazeriu.

## Akumuliatoriaus įdėjimas / išėmimas (žr. ③ pav.)

### AA PRADINIO AKUMULIATORIAUS NAUDOJIMAS



**DĖMESIO!** AA pradinis akumuliatorius specialiai skirtas naudoti tik su suderinamais „DEWALT“ 10,8 V lazeriniais gaminiais ir jo negalima naudoti su kitais įrankiais. Nebandykite keisti šio gaminio konstrukcijos.

#### Norėdami įdėti baterijas:

- Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, kaip pavaizduota ④ pav.
- Įdėkite į skyrių keturias naujas AA baterijas, sudedami jas skyriaus viduje pagal (+) ir (-) ženklus.
- Įdėkite AA pradinį akumuliatorių, kaip pavaizduota ③ pav.

### NAUDOKITE 10,8 V ĮKRAUNAMĄ „DEWALT“ AKUMULIATORIŪ:

- Įdėkite 10,8 V akumuliatorių, kaip pavaizduota ③ pav.



**ISPĖJIMAS!** Akumuliatorius gali sprogti arba ištekėti bei sužeisti arba sukelti gaisrą. Norėdami sumažinti šį pavoju, atlikite visus šiuo veiksmus.

- Atidžiai vadovaukitės visais ant baterijų etikečių ir pakuočių nurodytais įspėjimais bei nurodymais.
- Visuomet tinkamai įdėkite baterijas, atsižvelgdami į polius (+ ir -), pažymėtus ant baterijų ir įrenginio.
- Nesujunkite baterijų gnybtų trumpuoju jungimui.
- Nekraukite vienkartinių baterijų.
- Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų baterijų. Pakeiskite juos visus naujomis baterijomis ir naudokite vienos rūšies ir tipo baterijas.

- Išnaudotas baterijas tuoj pat išimkite ir išmeskite, vadovaudamiesi vietos įstatymais.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamose vietose.
- Išimkite baterijas, kai prietaiso nenaudojate.
- VISADA naudokite tik su šiuo gaminiu naudoti pritaikytas baterijas.

### ASMENS SAUGA

- Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuvoka, kai dirbate su lazeriniu įrankiu. Nenaudokite įrankio, jei esate pavargę, apsviaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio arba vaistų. Dėl momentinio nedėmesingumo dirbant su elektriniais įrankiais galite sunkiai susižaloti.
- Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyra. Tinkama stovėsena ir pusiausvyra įgalina geriau valdyti įrankius nenumatytoje situacijoje.
- Naudokite saugos įrangą. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Esant atitinkamoms darbo sąlygoms, gali prireikti dėvėti dujokukę, apsauginius batus neslidžiaiš padais, šalmą arba ausų apsaugas.

### IRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nenaudokite įrankio, jeigu jo jungiklis yra sugedęs. Bet koks įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, jis būtina pataisyti.
- Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite vaikams ir nekvalifikuotiemis asmenims nepasiekiamose vietoje. Nekvalifikuotų operatorių naudojami įrankiai kelia pavojų.
- Naudokite tik šiam modeliui gamintojo rekomenduojamus priedus. Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu įrankiu, gali kelti pavojų, jei bus naudojami su kitu įrankiu.

### TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Įrankio techninę priežiūrą privalo atlikti tik kvalifikuoti meistrai. Remontas arba techninė priežiūra, kurią atlieka nekvalifikuoti meistrai, gali tapti susižeidimo priežastimi.
- Techniškai prižiūrėdami įrankius, naudokite tik originalias keičiamasias dalis. Vadovaukitės šios naudojimo instrukcijos skyriuje „Techninė priežiūra“ pateiktais nurodymais. Naudojant neleistinas dalis arba nesilaikant techninės priežiūros nurodymų, gali kilti elektros smūgio arba susižeidimo pavojus.

Norédami rasti artimiausią „DEWALT“ techninės priežiūros centrą, apsilankykite interneto svetainėje <http://www.dewalt.com>.

## Patarimai dėl naudojimo

- Norédami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite tik naujas, aukštos kokybės, žinomų firmų AA baterijas arba nurodymus įkraunamus „DEWALT“ 10,8 V ličio jonų akumulatorius.*
- Išsitinkite, ar baterijos tinkamai veikia. Jeigu žybčioja raudona baterijų kontrolinė lemputė, baterijas reikia pakeisti.*
- Norédami pailginti baterijų naudojimo laiką, išjunkite lazerį, kai jo nenaudojate spinduliu.*
- Norédami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai tikrinkite, ar lazeris yra sukalibruotas. Žr. skyrių „Lauko kalibravimo tikrinimas“.*
- Prieš bandydami naudoti lazerį, išsitinkite, ar jis yra saugiai pastatytas ant lygaus, tvirtos paviršiaus.*
- Visada pažymėkite lazerio sukurto spindulio centrą.*
- Pernelyg dideli temperatūros pokyčiai gali sukelti vidinių dalių judėjimą, o tai gali neigiamai paveikti įrankio rodmenų tikslumą. Dirbdami dažnai tikrinkite tikslumą. Žr. skyrių „Lauko kalibravimo tikrinimas“.*
- Jeigu lazeris buvo numestas, patikrinkite jį, kad išsitikintumėte, ar jis vis dar sukalibruotas. Žr. skyrių „Lauko kalibravimo tikrinimas“.*

## IŠSIKROVUSIOS BATERIJOS INDIKATORIUS

Lazeriuose DCE088R ir DCE088G yra įrengtas akumulatoriaus energijos matuoklis, kaip pavaizduota 5B pav. Akumulatoriaus energijos matuoklis rodo likusį energijos kiekį; kiekvienas šviesos diodas reiškia 25 %. Esant mažam energijos lygiui (mažesniam nei 12,5 %), užsidegs ir mirksés apatinis šviesos diodas. Lazeris gali dar kurį laiką veikti, kol baterijos visiškai išsikraus, bet spindulys(-iai) greitai išblés. Idėjus naujas baterijas ir vėl įjungus lazerį, lazerio spindulys(-iai) vėl švies iprastai ryškiai, o akumulatoriaus energijos matuoklis vėl rodyb visą galią. (Lazerio spindulys žybčioja ne dėl išsikrovusių baterijų; žr. skyrių **Pokryprio ribų viršijimo indikatorius**.) Jeigu nuolat mirksi visi keturi akumulatoriaus energijos lygio matuoklio šviesos diodai, tai nereiškia, kad akumulatorius yra išsekęs; žr. skyrius **Trikčių šalinimas** dalį „Mirksi akumulatoriaus energijos matuoklio šviesos diodai“.

## Naudojimas

### LAZERIŲ IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS (ŽR. ②, ⑤ PAV.)

Išjungę lazerį, padėkite jį ant lygaus paviršiaus. Šis modelis turi švytuoklės užrakto jungiklį ⑧ ir klaviatūrą ⑨ lazerio spinduliams suaktyvinti naudojant ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukus: vieną horizontaliai lazerio linijai ⑩ ir vieną vertikaliai lazerio linijai ⑪.

Kiekviena lazerio linija įjungama nustatant švytuoklės užrakto jungiklį ⑧ i ATRAKINIMO / ĮJUNGIMO padėti ir paspaudžiant reikiamą klaviatūros ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Lazerio linijas galima įjungti po vieną arba visas vienu metu. Dar kartą paspaudus įjungimo / išjungimo mygtukus, lazerio linijos išjungiamos. Švytuoklės užrakto jungiklis išjungia lazerius bei užrakinia švytuoklę, ir jis visada turi būti nustatytas į UŽRAKINIMO / IŠJUNGIMO padėti, kai lazeris yra nenaudojamas. Jeigu švytuoklės užrakto jungiklis nebus nustatytas į užrakinimo padėti, nuolat mirksés 4 baterijos energijos matuoklio šviesos diodai.

### LAZERIŲ NAUDOJIMAS

#### NEIŠLYGINIMO indikatorius

Šis lazeris išsilygina savaimė. Jeigu lazeris bus tiek pakrypęs (> 4° kampu), kad savaimė išsilyginti negalės, lazerio spindulys mirksés. Su neišlyginimo sąlyga yra susiję dvi mirksėjimo sekos: (i) esant 4–10° kampams, spindulai mirksi pastovių žybsnių ciklu; (ii) esant didesniems nei 10° kampams, spindulai mirksés trijų žybsnių ciklu. Jeigu spindulai mirksi, **lazeris nėra gulsčias (arba stačias)** ir juo negalima naudotis horizontaliumi arba vertikaliumi nustatyti arba žymeti. Pabandykite pastatykite lazerį ant lygesnio paviršiaus.

#### Sukamojo laikiklio naudojimas (žr. ③ pav.)

Lazeriai turi prie įrenginio pritvirtintą nenuimamą magnetinį sukamajį laikiklį ⑥. Šis laikiklis leidžia tvirtinti įrenginį prie bet kokios stačio plieninio arba geležinio paviršiaus. Paprastai tinkamiausia tvirtinti prie plieno konstravimo vinių, plieninių durų rėmų ir konstrukcinių plieno sių. Laikiklis taip pat turi skydą pakabinimui ⑦, kuria leidžia pakabinti įrenginį ant bet kokioje paviršiuje esančio vinių arba varžto. Dėkite lazerį ir (arba) sieninį laikiklį ant stabilaus paviršiaus. Jeigu lazeris nukristų, galite būti sunkiai sužeisti arba patirti didelės turtinės žalos.

## Lazerio naudojimas su laikikliu, tvirtinamu prie LUBŪ (žr. ⑤ pav.)

Prie lubų tvirtinamas lazerio laikiklis ① (jeigu jis pateiktas) leidžia įvairiau montuoti lazerį. Prie lubų tvirtinamas laikiklis viename gale turi spaustuvą ②, kurį galima tvirtinti prie sienos kampo akustinių lubų instaliacijai. Kiekviename prie lubų tvirtinamo laikiklio gale yra skylė varžtui ③, kuri leidžia tvirtinti prie lubų tvirtinamą laikiklį prie bet kokie paviršiaus vinimi arba varžtu.

Prityrinčius prie lubų tvirtinamą laikiklį, ant jo plieninės plokštelių galima tvirtinti magnetinį sukamajį laikiklį ④. Tuomet lazerio padėti galima tiksliau nustatyti, trauktant magnetinį sukamajį laikiklį sieminiu laikikliu aukštyn arba žemyn.

## Lazerio naudojimas su priedais

Lazerio apačioje įrengtas 1/4–20 ir 5/8–11 vidinis sriegis. Šis sriegis pritaikytas esamiems arba būsimiems „DEWALT“ priedams. Naudokite tik su šiuo gaminiu naudoti pritaikytus „DEWALT“ priedus. Vadovaukitės su priedu pateiktais nurodymais.



**PERSPĖJIMAS!** Jeigu naudosite bet kokius su šiuo įrankiu naudoti nerekomenduojamus priedus, gali kilti pavojus.

Prireikus kokios nors pagalbos dėl galimų priedų pasirinkimo, kreipkitės į artimiausią „DEWALT“ techninės priežiūros centrą arba apsilankykite interneto svetainėje <http://www.dewalt.com>.

## Lazerių išlyginimas

Jeigu lazeriai yra tinkamai sukalibruoti, lazeriai išsilygina savaime. Kiekvienas lazeris yra sukalibruojamas gamykloje rasti horizontalią padėtį, jeigu tik jis yra pastatomas ant paviršiaus, nuo horizontalios padėties nukrypusio  $\pm 4^\circ$ . Jokių rankinių nustatymų atlikti nereikia.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai tikrinkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibruotas. Žr. skyrių „Lauko kalibravimo tikrinimas“.
- Kalibravimo tikrinimo ir kitus techninės priežiūros darbus gali atlikti „DEWALT“ techninės priežiūros centrai.
- Kai lazeris nenaudojamas, laikykite jį pateiktoje įrankio dézéje. Nelaikykite lazerio žemesnéje nei  $-20^\circ\text{C}$  ( $5^\circ\text{F}$ ) arba aukštesnéje nei  $60^\circ\text{C}$  ( $140^\circ\text{F}$ ) temperatūroje.
- Nelaikykite lazerio įrankio dézéje, jei jis yra drėgnas. Prieš sandėliuojant, lazerį pirmiausiai reikia nusausinti sausu, švariu skudurėliu.

## VALYMAS

Išorines plastikines dalis valykite drėgnu skudurėliu. Nors šios dalys atsparios tirpikliams, NIEKADA nevalykite jų tirpikliais. Prieš padédami įrankį į vietą, nusausinkite jį sausu, drėgnu skudurėliu.

## Tikslumo patikrinimas ir kalibravimas

### HORIZONTALAUS SPINDULIO,

#### Skenavimo krypties tikslumo tikrinimas (⑥ pav.)

Norint patikrinti lazerio horizontalų skenavimą, reikia dvių sienų, viena nuo kitos nutolusių 30 pėdų (9 m) atstumu. Svarbu patikrinti kalibravimą, naudojant atstumą ne mažesnį nei tas, kuriuo įrankis bus naudojamas darbams atlikti.

- Pritvirtinkite lazerį prie sienos, naudodami jo sukamajį laikiklį. Įsitikinkite, ar lazeris yra nukreiptas tiesiai į priekį.
- Ijunkite lazerio horizontalų spindulį ir pasukite lazerį maždaug  $45^\circ$  kampu, kad dešiniausias lazerio linijos galas atsimušytų į priešingą sieną bent 9 m (30 péd.) atstumu. Pažymėkite spindulio centrą ⑤.
- Pasukite lazerį maždaug  $30^\circ$  kampu, kad kairiausias lazerio linijos galas būtų nustatytas ties žyme, pažymėta atliekant 2 veiksmą. Pažymėkite spindulio centrą ⑥.
- Išmatuokite vertikalų atstumą tarp žymių.
- Jeigu matmuo viršija toliau nurodytas reikšmes, lazerį reikia atiduoti į įgaliojaji centrą, kad jis būtų perkalibruotas.

Atstumas tarp sienų	Leistinas atstumas tarp žymių
9 m (30 péd.)	3,0 mm (1/8 col.)
12 m (40 péd.)	4,0 mm (5/32 col.)
15 m (50 péd.)	5,0 mm (7/32 col.)

### HORIZONTALAUS SPINDULIO

#### Nuolydžio krypties tikslumo tikrinimas (⑦ pav.)

Norint patikrinti lazerio horizontalaus nuolydžio kalibravimą, reikia vienos bent 30 pėdų (9 m) ilgio sienos. Svarbu patikrinti kalibravimą, naudojant atstumą ne mažesnį nei tas, kuriuo įrankis bus naudojamas darbams atlikti.

- Pritvirtinkite lazerį prie sienos galo naudodami jo sukamajį laikiklį.
- Ijunkite lazerio horizontalų spindulį ir pasukite lazerį sienos priešingo galo link ir maždaug lygiagrečiai gretimai sienai.

3. Pažymėkite spindulio centrą ④, ④ bent 30 péd. (9 m) atstumu.
4. Permontuokite lazerį priešingame sienos gale.
5. Ijunkite lazerio horizontalų spindulį ir vėl atsukite lazerį sienos priešingo galo link ir maždaug lygiagrečiai gretimai sienai.
6. Pareguliuokite lazerio aukštį taip, kad spindulio centras būtų sulygiuotas su artimiausia žyme ④.
7. Pažymėkite spindulio centrą ④ tiesiai virš arba po tolimiausia žyme ④.
8. Išmatuokite atstumą tarp šių dviejų žymių ④, ④.
9. Jeigu matmuo viršija toliau nurodytas reikšmes, lazerį reikia atiduoti į įgaliotajį centrą, kad jis būtų perkalibruotas.

### VERTIKALAUS SPINDULIO tikslumo tikrinimas (žr. ⑧ pav.)

Vertikalaus (stačio) lazerio kalibravimo tikrinimas būna tiksliausias esant pakankamam vertikaliams aukščiui, pageidautina 30 pédų (9 m), kai vienas žmogus ant grindų nustato lazerį, o kitas prie lubų pažymės spindulio padėtį. Svarbu patikrinti kalibravimą, naudojant atstumą ne mažesnį nei tas, kuriuo įrankis bus naudojamas darbams atlikti.

1. Pirmiausiai pažymėkite 1,5 m (5 col.) ilgio liniją ant grindų.
2. Ijunkite lazerio vertikalųjį spindulį ir pastatykite įrenginį viename linijos gale, atsukę ji į liniją.
3. Sureguliuokite įrenginį taip, kad spindulys būtų sulygiuotas ir sucentruotas su linija ant grindų.
4. Pažymėkite lazerio spindulio padėtį ant lubų ①. Pažymėkite spindulio centrą tiesiai virš linijos (pažymėtos ant grindų) vidurinio taško.
5. Pastatykite lazerį kitame ant grindų pažymėtos linijos gale. Dar kartą sureguliuokite įrenginį taip, kad spindulys būtų sulygiuotas ir sucentruotas su linija ant grindų.
6. Pažymėkite lazerio spindulio padėtį ant lubų ②, prie pat pirmos žymės ①.
7. Išmatuokite atstumą tarp šių dviejų žymių.
8. Jeigu matmuo viršija toliau nurodytas reikšmes, lazerį reikia atiduoti į įgaliotajį centrą, kad jis būtų perkalibruotas.

Astumas tarp sienų	Leistinas atstumas tarp žymių
9 m (30 péd.)	6,0 mm (1/4 col.)
12 m (40 péd.)	8,0 mm (5/16 col.)
15 m (50 péd.)	10,0 mm (13/32 col.)

### Trikčių šalinimas

#### Lazeris nejsijungia

- *Išsitinkite, ar AA baterijos (jei jos naudojamos) yra tinkamai įdėtos pagal (+) ir (-), pažymėtus baterijų skyriaus dangtelio viduje.*
- *Išsitinkite, ar baterijos arba įkraunamas akumulatorius yra tinkami naudojimui. Jeigu kyla abejonių, pabandykite įdėti naujas baterijas.*
- *Išsitinkite, ar baterijų kontaktai yra švarūs ir nesurūdių. Lazerinis nivelyras būtinai turi būti sausas; tame reikia naudoti tik naujas, aukštos kokybės, garsių gamintojų baterijas, kad sumažėtų baterijų ištekėjimo galimybė.*
- *Jeigu lazerinis įrenginys įkaista virš 50 °C (120 °F), jis nejsijungia. Jeigu lazeris buvo laikomas labai karšto oro sąlygomis, palaukite, kol jis atvés. Lazerinis nivelyras nesuges, jeigu paspausite jo įjungimo/ išjungimo mygtuką prieš jam atvėstant iki tinkamos darbo aplinkos temperatūros.*

#### Lazerio spinduliu žybčiojimas

Modeliai DCE088R ir DCE088G skirti savaiminiams niveliavimui esant maždaug iki 4° pokrypiui bet kuria kryptimi, kai jie pastatyti taip, kaip pavaizduota ③ pav. Jeigu lazeris bus pakreiptas tiek, kad vidinis mechanizmas pats savaimė išsilyginti negalės, mirksės lazerio spindulys, rodydamas, kad pokrypio ribos yra viršytos. **Mirksintys spinduliai reiškia, kad pokrypio ribos yra viršytos ir lazeris nėra gulsčias arba stačias ir jo negalima naudoti lygumo arba statumo nustatymui arba žymėjimui.** Pabandykite pastatykite lazerį ant lygesnio paviršiaus.

#### Lazerio spinduliai be paliovos juda

Modeliai DCE088R ir DCE088G yra tikslieji prietaisai. Todėl, jeigu lazeris pastatytas ant nestabilaus (ir judančio) paviršiaus, lazeris nuolat bandys rasti lygią plokštumą. Jeigu spindulys tebejudės, pabandykite padėti lazerį ant stabilesnio paviršiaus. Taip pat išsitinkite, ar paviršius yra santykiniai lygus, kad lazeris būtų stabilus.



## MIRKSI AKUMULIATORIAUS ENERGIJOS MATUOKLIO ŠVIESOS DIODAI

Mirksintys visi 4 baterijos energijos matuoklio šviesos diodai rodo, kad įrenginys nebuvo visiškai išjungtas naudojant švytuoklės užrakto jungiklį ⑧. Kai lazeris yra nenaudojamas, švytuoklės užraktas visada turi būti nustatytas UŽRAKINIMO / IŠJUNGIMO padėtyje.

## Techninė priežiūra ir remontas


- Pastaba.** Išardžius lazerinį nivelyrą(-us),  
nebegalios jokią gaminio garantija.

Siekiant užtikrinti gaminio SAUGĄ ir PATIKIMUMĄ, remonto, techninės priežiūros ir reguliavimo darbus privalo būti atliekami tik igaliotuosiuose techninės priežiūros centruose. Remontas arba techninė priežiūra, kurią atlieka nekvalifikuoti meistrai, gali tapti susižeidimo priežastimi. Norėdami rasti artimiausią „DEWALT“ techninės priežiūros centrą, apsilankykite interneto svetainėje <http://www.dewalt.com>.

## Techniniai duomenys

### LAZERINIS ĮRANKIS

Šviesos šaltinis	Lazerio šviesos diodai	
Lazerio bangos ilgis	630–680 nm (RAUDONAS)	515–535 mm (ŽALIAS)
Lazerio galia	≤1,5 mw (kiekvienas spindulys) 2 KLASĖS LAZERINIS PRIETAISAS	
<b>Veikimo zona</b>		
	20 m (±65 péd.) (RAUDONAS)	35 m (±115 péd.) (ŽALIAS)
	50 m su ieškikliu	60 m su ieškikliu
Tikslumas (lygumo)	± 3 mm / 9 m (± 1/8 col. / 30 péd.)	
<b>Indikatoriai</b>		
Baterija senka	Mirksi 1 baterijos energijos matuoklio šviesos diodas	
Įrenginys nėra išjungtas naudojant švytuoklės užrakto jungiklį	Mirksi 4 baterijos energijos matuoklio šviesos diodas	
Mirksintys lazerio spinduliai	Viršyta pokrypio riba / įrenginys nėra išlygintas	
Energijos šaltinis	4 AA (1,5 V) talpos baterijos (6,0 V NS) arba įkraunamas 10,8 V ličio jonų „DEWALT“ akumulatorius.	
Darbo aplinkos temperatūra	-10–45 °C (20–115 °F)	
Sandėliavimo aplinkos temperatūra	-20 °C – 60 °C (-5 °F – 140 °F)	
Oro drėgnumas	Maksimalus santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 % esant iki 31 °C (88 °F) temperatūrai, tiesiškai mažinant iki 50 % esant 40 °C (104 °F)	
Aplinkosauga	Atsparus vandeniniui ir dulkėms pagal IP65	




1a pav.



1b pav.

B

Li-Ion



2 pav.

# AKUMULIATORIAUS IR KROVIKLO SAUGA

## Naudotojo sauga



### ISPĖJIMAS!

- Atidžiai perskaitykite saugos taisyklės ir gaminio naudojimo instrukciją, prieš pradēdami naudotis šiuo gaminiu. Už šį įrenginį atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad visi naudotojai suprastų šias instrukcijas ir jomis vadovautuši.
- Išsaugokite visas šios instrukcijos dalis ateicių.

## Ličio jonų akumulatorių sauga

### BELAIDŽIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumulatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas kitam akumulatoriui krauti, gali kelti gaisro pavojų.
- Lazerinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumulatoriais. Naudojant kitos rūšies akumulatorius, galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
- Kai gamynys yra nenaudojamas, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiu, popieriaus sąvarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumulatoriaus gnybtus galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
- Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištékėti skystis; venkite sakyčio su juo. Jei sakytis atsiskritinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skystis pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištakėjės skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.

### TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Įrankio techninę priežiūrą privalo atliliki kvalifikuoti meistrai. Nekvalifikuotų darbininkų atliliki techninės priežiūros ar reguliavimo darbai gali tapti sužeidimo priežastimi. Norédami rasti artimiausią „DEWALT“ techninės priežiūros centrą, skambinkite 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) arba apsilankykite interneto svetainėje <http://www.DEWALT.com>.
- Neardykite įrankio, akumulatoriaus arba kroviklio. Viduje néra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atliliki pats vartotojas.

- Jokiais būdais nekeiskite įrankio konstrukcijos. Paketus įrankio konstrukciją, galima susižaloti arba sugadinti įrankį.

Svarbios saugos taisyklės naudojant visų rūšių akumulatorius

Užsakydami akumulatorius keitimui, būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį. Apie kroviklius ir akumulatorių suderinamumą skaitykite šios instrukcijos gale esančioje lentelėje. Išėmus akumulatorių iš dėžutės, jis néra visiškai įkrautas. Prieš pradēdami naudoti akumulatorių ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisyklės. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo procedūra.

### PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ

- Akumulatorių nekraukite ir nenaudokite sprogojoje aplinkoje, pavyzdžiu ten, kur yra degių skystyčių, duju arba dulkių. Įdedant arba ištraukiant akumulatorių iš kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
- NIEKADA nekiškite akumulatoriaus į kroviklį jéga. Jokiui būdu NEMODIFIKUOKITE akumulatoriaus, norédami, kad jis tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes akumulatorius gali trūkti ir sunkiai sužeisti. Apie kroviklius ir akumulatorių suderinamumą skaitykite šios instrukcijos gale esančioje lentelėje.
- Akumulatorių kraukite tik su šiuo gaminiu pateiktu krovikliu.
- NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Akumulatoriaus negalima laikyti ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ar viršyti 40 °C (105 °F) (pavyzdžiu, vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).



### ISPĖJIMAS!

Gaisro pavojus.  
Niekada jokiais būdais nebandykite atidaryti akumulatoriaus. Nedėkite akumulatoriaus į kroviklį, jei jo korpusas iškilięs ar pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite ir negadinkite akumulatoriaus. Nenaudokite akumulatoriaus ar kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiui nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota ir pan.). Sugadintus akumulatorius reikia atiduoti į techninės priežiūros centrus, kur jie bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.



**ISPĖJIMAS!** Gaisro pavojus. Nelaikykite ir neneškite akumulatorių taip, kad metaliniai objektai galėtų liestis prie atvirų akumulatoriaus gnybtų. Pavyzdžiu, nedékite akumulatoriaus į prijuostes, kišenes, irankių dėžes, gaminių komplektavimo dėžes, stalčius ir kt. Vežant akumulatorius, gali kilti gaisras, jeigu akumulatorius gnybtai būtų netyčiai sujungti laidžiosiomis medžiagomis, pavyzdžiu raktais, monetomis, rankiniais irankiais ir pan. Ličio jonų akumulatorių siuntimas yra reglamentuojamas, todėl, veždami akumulatorius, užtikrinkite, kad akumulatorius gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti trumpajį jungimą. Prieš veždami ličio jonų akumulatorius, kreipkités į savo vežėją dėl vežimo vežimo, pakavimo ir siuntimo taisyklių.

#### SPECIFINĖS SAUGOS TAISYKLĖS NAUDOJANT LIČIO JONŲ (LI-ION) AKUMULIATORIUS

- Nedeginkite akumulatorius net tada, kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs. Lauž akumulatorius gali sprogti. Deginant ličio jonų akumulatorius, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
- Jeigu akumulatorius skysčio patektų ant odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu ir švelniu muiliu. Jeigu akumulatorius skysčio patektų į akis, skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite, kad akumulatorius elektrolito tirpalas yra sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio druskų mišinio.
- Atidarius akumulatoriaus elementus, juose esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo organus. Jkvėpkite gaivaus oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkités pagalbos į medikus.



**ISPĖJIMAS!** Pavojuj apsideginti. Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai, akumulatorius skystis gali užsiliepsnoti.



#### Atliekų rūšiavimas ir perdirbimas

Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Daugkartinio naudojimo akumulatorius

- Šis ilgalaikiams naudojimui skirtas akumulatorius yra įkraunamas tuomet, kai nebenturi pakankamai krūvio ir nebegali maitinti irankio pakankama galia. Fiziškai susidėvėjus produktą reikia pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
- Visiškai iškrovę akumulatorių, nuimkite jį nuo irankio.
- Ličio jonų akumulatoriai yra perdirbami. Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba priduokite į surinkimo punktą. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DEWALT“ irankios remonto dirbtuvius, tikslia informacija apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus ir jų kontaktinė informacija: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

#### Akumulatoriaus kroviklio sauga

Svarbios saugos taisyklos naudojant visų rūšių akumulatorių kroviklius

Krovikliai

**IŠSAUGOKITE ŠIAJ INSTRUKCIJĄ:** Šioje instrukcijoje pateiktos svarbios saugos taisyklos ir akumulatorių kroviklių naudojimo instrukcija.

Šiame irankyje naudojamas „DEWALT“ kroviklis. Apie kroviklių ir akumulatorių suderinamumą skaičiykite šios naudojimo instrukcijos gale esančioje lentelėje.

- Prieš pradédami naudotis krovikliu, perskaitykite visas saugos taisykles ir ant kroviklio, akumulatorius bei gaminio, kuriame naudojamas akumulatorius, pažymėtus įspėjamuosius ženklus.



**ISPĖJIMAS!** Elektros smūgio pavojuj. Saugokite kroviklį, kad į jų vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros smūgis.



**PERSPĖJIMAS:** Pavojuj apsideginti. Norédami sumažinti sužeidimo pavojuj, kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio naudojimo akumulatorius. Kitų rūšių

akumulatoriai gali užsiliepsnoti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.

**PASTABA.** Esant tam tikroms sąlygomis, kai kroviklis i Jungtas į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė medžiaga gali sujungti trumpuoju jungimu kroviklio kontaktus. Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio angas į jo vidų nepatektų pašalinė medžiagą, pavyzdžiu, šilavimo dulkių, metalo drožlių, plieno vatos, aluminio folijos ar kitų susikaupusių metalo dalelių. Kai į kroviklį nejdėtas akumulatorius, visuomet išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš pradédami valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš maitinimo tinklo.

- **NEBANDYKITE krauti akumulatorių kitais krovikliais, nei nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje.** Kroviklis ir akumulatorius specialiai pagaminti veikti kartu.
- **Šie krovikliai nėra skirti krauti jokiems akumulatoriams, išskyrus „DEWALT“ daugkartinio naudojimo akumulatoriams.** Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
- **Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.**
- **Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laidą.** Taip sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą.
- Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų, nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus, kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos angos ir įrenginio vidus pernelygi neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet kokie šilumos šaltinių. Kroviklis ausinamas pro korpuso viršuje ir apačioje esančias ventiliacijos angas.
- Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar elektros kištuku.
- Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors sugadintas. Atiduokite jį į igaliotaji techninės priežiūros centrą, kad pataisytu.
- Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti jo techninės priežiūros arba remonto darbus, atiduokite jį į igaliotaji techninės priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
- Prieš pradédami valyti kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio pavojus. Išėmus akumulatorių, šis pavojus nesumažės.
- **NIEKADA** nebandykite kartu sujungti 2 kroviklius.

- Kroviklis skirtas veikti esant standartinei, namų ūkyje naudojamai 120 V / 220 V įtampos elektros srovei.

Nebandykite naudoti esant jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.

### Krovimas (1 pav.)

1. Prieš jidėdami akumulatorių į kroviklį, ikiškite kroviklio elektros laidą kištuką į tinkamą kintamosios srovės lizdą.
2. Idėkite akumulatorių (C) į kroviklį, kaip pavaizduota 1 pav., išsitikindami, kad akumulatorius yra iki galio įtaisytas kroviklyje. Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai iškrautus, jį galima tuo pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.

#### Krovimo indikatoriai

Kai kurie krovikliai gali aptikti tam tikras galimas akumulatorių problemas. Problemas parodo greitai mirksinti raudona lemputę. Jeigu taip atsitiktų, iš naujo idėkite akumulatorių į kroviklį. Jei problema išlieka, pabandykite jidéti kitą akumulatorių, kad nustatytmėte, ar nesugedo kroviklis. Jeigu naujas akumulatorius iškraunamas tinkamai, reiškia originalus akumulatorius yra sugedęs ir jį reikia pristatyti į techninės priežiūros centrą arba atliekų surinkimo punktą perdibimui. Jeigu naujas akumulatorius rodo tokią pačią problemą, kaip ir originalus akumulatorius, atiduokite kroviklį į igaliotaji techninės priežiūros centrą, kad jį patikrintų.

### KARŠTO / ŠALTO AKUMULAITORIAUS KROVIMO UŽDELSIMAS

Kai kurie krovikliai turi karšti / šalto akumulatoriaus krovimo uždelesimo funkciją: jei kroviklis nustato, kad akumulatorius temperatūra yra per aukšta, automatiškai įsijungia karšto akumulatoriaus krovimo uždelesimo funkcija, atidedant krovimą tol, kol akumulatorius atvés. Akumulatoriui atvésus, kroviklis automatiškai įjungia akumulatoriaus krovimo režimą. Ši prietaiso savybė užtikrina maksimalų akumulatoriaus tarnavimo laiką. Veikiant karšto / šalto akumulatoriaus krovimo uždelesimo režimui, raudona lemputė mirksisi ilgais žybsniais, o paskui – trumpais.

### AKUMULAITORIAUS PALIKIMAS KROVIKYJE

Kai šviečia raudona lemputė, akumulatorių galima palikti kroviklyje. Kroviklis nuolat palaijys maksimalų akumulatoriaus įkrovimo lygi.

**PASTABA.** Iš kroviklio išimtas akumulatorius létai išsikraus. Jeigu akumulatorius nebuvo vis įkraunamas, prieš naudojimą akumulatorių gali prireikiti įkrauti. Akumulatorius gali létai išsikrauti, jeigu jis yra paliekamas prie tinkamo kintamosios srovės šaltinių neprijungtame kroviklyje.

**NUSILPĖS AKUMULATORIUS:** Krovikliai taip pat gali aptikti nusilpusį akumulatorių. Tokį akumulatorių vis dar galima naudoti, bet darbo bus atliekama mažiau. Kroviklis parodys, kad reikia pakeisti akumulatorių nauju.

### Svarbios pastabos dėl įkrovimo

1. Akumulatorius tarnaus ilgiausiai ir geriausiai, jei jis bus kraunamas esant 18–24 °C (65–75 °F) aplinkos oro temperatūrai.  
NEKRAUKITE akumulatoriaus, kai aplinkos oro temperatūra yra žemesnė nei +4,5 °C (+40 °F) arba aukštesnė nei +40,5 °C (+105 °F). Tai svarbi sąlyga, kuri padeda apsaugoti akumulatorių nuo smarkaus sugadinimo.
2. Krovimo metu kroviklis ir akumulatorius gali įsilti. Tokia būklė yra normali – ji nereškia, kad prietaisas sugedo. Norédami, kad po naudojimo akumulatorius greičiau atvėstu, nedékite kroviklio arba akumulatoriaus šiltoje vietoje, pavyzdžiu metalinėje pašiūrėje arba atviroje priekaboje.
3. Jeigu akumulatorius tinkamai nekraunamas:
  - a. patikrinkite, ar tinkamai veikia lizdas, prijungdami stalo šviestuvą arba kitą prietaisą;
  - b. patikrinkite, ar lizdas yra prijungtas prie šviesos jungiklio, kuris išjungia elektrą, kai užgesinate šviesą;
  - c. perneškite kroviklį ir akumulatorių į tokią vietą, kur aplinkos oro temperatūra yra maždaug 18–24 °C (65–75 °F);
  - d. jeigu įkrovimo problemų išspręsti nepavyktu, pristatykite įrankį, akumulatorių ir kroviklį į vetas techninės priežiūros centrą.
4. Akumulatorių privaloma įkrauti, kai tik jis nebetiekia pakankamai energijos darbams lengvai atlikti. NENAUDOKITE esant šioms sąlygoms. Atlikite įkrovimo procedūrą. Taip pat galite krauti dalinai išsekusį akumulatorių be jokio pašalinio poveikio akumulatoriui.
5. Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio angas į jo vidų nepatektų pašaliniai medžiagų, pavyzdžiu, šlifavimo dulkių, metalo drožlių, plieno vatos, aliuminio folijos ar kitų susikaupusių metalo dalelių. Kai į kroviklį

nejdėtas akumulatorius, visuomet išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš pradēdami valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš maitinimo tinklo.

6. Neužsaldykite ir nenardinkite kroviklio į vandenį ar kokį nors kitą skystį.

**JSPĖJIMAS!** Elektros smūgio pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jo vidų nepatektų vandens. Gali įvykti elektros smūgis.

**DÉMESIO!** Niekada jokiais būdais nebandykite atidaryti akumulatoriaus. Jeigu plastikinis akumulatoriaus korpusas suskiltų arba įtrūktų, atiduokite jį į techninės priežiūros centrą, kas jis būtų perdirbtas ir pakartotinai panaudotas.

### Patarimai, kaip sandėliuoti

1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vési ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės spinduliu, pernelyg didelės šilumos arba šalčio.
2. Ilgalaikis saugojimas nepakenks akumulatoriui ar krovikliui. Esant tinkamoms saugojimo sąlygoms, juos galima laikyti 5 metus arba ilgiau.

## NAUDOJIMAS

**JSPĖJIMAS!** Norédami sumažinti sunkių susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisus ar priedų reguliavimo ar išmontavimo / sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumulatorių.

Akumulatoriaus įtaisymas ir išémimas (2 pav.)

**PASTABA.** Įsitikinkite, kad akumulatorius yra visiškai įkrautas.

Norédami įdėti akumulatorių (A) į įrankį, sulygiuokite akumulatorių su įrankio gale esančiais grioveliais ir tvirtai kiškite jį į įrenginį, kol jis spragtelédamas tinkamai užsifiksuos.

Norédami išimti akumulatorių, paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite akumulatorių iš įrankio. Jkiškite jį į kroviklį, kaip pavaizduota 1a, 1b pav.

### Patarimai dėl naudojimo

- Norint pailginti veikimo laiką, raudonuose arba žaliuose ličio jonų lazeriuose galima naudoti maks. 12 V „DEWALT“ ličio jonų akumulatorių.
- Įsitikinkite, ar baterijos tinkamai veikia. Jeigu žybčioja lazerio išsikraunančio akumulatoriaus indikatorius, akumulatorių reikia įkrauti.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



**ISPĖJIMAS!** Norédami sumažinti sunkių susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo / sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatorių.



### Valymas



**ISPĖJIMAS!** Įrankio niekada nevalykite tirpikliais arba kitomis stipriomis cheminėmis medžiagomis. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims panaudotas plastikines medžiagas. Naudokite tik muiliuotame vandenye sudrėkintą šluostę. Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių skryscių; niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.

### KROVIKILIO VALYMO INSTRUKCIJA



**ISPĖJIMAS!** Elektros smūgio pavoju. Prieš pradédami valyti kroviklį, išjunkite ji iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio paviršiaus galima nuvalyti šluoste arba minkštū, nemetaliniu šepeteliu. Nenaudokite vandens arba kokių nors kitokių valymo priemonių tirpalų.

## Kroviklių ir akumuliatorių sudeiniamumo lentelė.

„DEWALT“ akumuliatorių ir kroviklių sistemos (Europa / ANZ)			Krovikliai / įkrovimo laikas (minutėmis)		
Akumuliatoriaus kat. Nr.	Išvesties įtampa	Ampervalandė	240 voltų	12 voltų	
DCB120	10,8 V	1,3	40	40	40
DCB123	10,8 V	1,5	40	40	40
„X“ reiškia, kad akumuliatoriaus negalima krauti konkrečiu krovikliu. Visos įkrovimo laiko vertės yra apytikslės. Faktinis įkrovimo laikas gali skirtis. Daugiau išsamios informacijos ieškokite naudojimo instrukcijoje.					

## Priedai



**ISPĖJIMAS!** Kadangi kiti nei „DEWALT“, priedai nebuvu išbandyti su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Norédami sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“ priedus.

Šiam įrankiui rekomenduojamų priedų galite papildomai išsigityti iš savo vienos pardavimų atstovo arba įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jeigu prieikštų pagalbos rasti kokį nors priedą, kreipkitės adresu DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286, skambinkite 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) arba apsilankykite jūsų tinklavietėje [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).

## Remonto darbai

Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės priežiūros nereikia. Norint užtikrinti gaminio SAUGUMĄ ir PATIKIMUMĄ, remonto, techninės priežiūros ir reguliavimo darbus privalo atlitti DEWALT gamyklos techninės priežiūros centrai, įgaliotieji DEWALT techninės priežiūros centrai arba kitos kvalifikuotos techninės priežiūros įmonės. Visuomet naudokite tik originalias keičiamasi dalis.

# LASERCHALKLINE™ LĀZERA LĪNIJAS GENERATORS DCE088G, DCE088R

## Apsveicam!

Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pierede instrumentu izveidē un inovācijā.

## Definīcijas: Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.



**BĪSTAMI!** Norāda uz draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai smagus ievainojumus.



**BRĪDINĀJUMS!** Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai var gūt smagus ievainojumus.



**UZMANĪBU!** Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

**UZMANĪBU!** Lietots bez drošības brīdinājuma simbola apzīmējums norāda uz potenciālu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja no tās neizvairās, var radīt īpašuma bojājumus.

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI PAR ŠO VAI KĀDU CITU DEWALT RĪKU, SAZVANIET MŪS: Tālr.: 01753-56 70 55 Fakss: 01753-57 21 12 VAI APMEKLĒJIET MŪSU MĀJASLAPU: [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu ievainojuma risku, izlasiet šo drošības rokasgrāmatu, kā arī darbības lietošanas rokasgrāmatu.

## AGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI UZZIŅAI

## Definīcijas: Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.



**BĪSTAMI!** Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja no tās neizvairās, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.



**BRĪDINĀJUMS!** Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja no tās neizvairās, var iestāties nāve vai var gūt smagus ievainojumus.



**UZMANĪBU!** Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja no tās neizvairās, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

**IEVĒRĪBAI!** Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja no tās neizvairās, var sabojāt īpašumu.



Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.



Apzīmē ugunsgrēka risku.

## Drošības norādījumi lāzeriem



**BRĪDINĀJUMS!** Izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.



**BRĪDINĀJUMS!** Lāzera starojuma iedarbība. Neizjauciet un nemainiet lāzera līmenrādi. Ierīcē nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.



**BRĪDINĀJUMS!** Bīstama radiācija.

Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti, var izraisīt smagu starojuma iedarbību.

- Lietojiet läzeri tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantsiet citus akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.

- Glabājiet läzeru, kas netiek darbināts, bēriem un citām neapmācītām personām nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.

- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus, kas piemēroti šim modelim. Piederumi, kas paredzēti vienam läzeram, var būt bīstami un izraisīt ievainojumus, ja tos izmanto ar citiem läzeriem.

- Instrumenta remonts un apkope jāveic tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.** Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Lai atrastu sev tuvāko DEWALT apkalpes centru, zvaniet uz: 01753-56 70 55 vai ejiet uz saitī www.DEWALT.eu
- Lāzeram nedrīkst skatīties tiesī virsū vai to aplūkot ar optiskiem līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolītu.** Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Lāzeri nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka citas personas varētu apzināti vai nejauši skatīties lāzera starā.** Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.** Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds skatīties lāzera starā.
- Neizjauciet lāzera instrumentu.** Ierīcē nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
- Lāzeri nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.** Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu lāzera starojuma iedarbību.
- Nestrādājet ar lāzeru, ja tuvumā ir bērni, kā arī neļaujiet bērniem darboties ar lāzeru.** Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Novietojiet lāzeri stabili uz līdzzenas virsmas.** Ja lāzers ir sabojāts vai saņems smagu triecienu, tas var apgāzties.
- Šis instruments tiek piegādāts pilnībā samontēts.** Šis instruments ir izveidots ar līdzekļiem, kas ļauj veikt ātru un vieglu iestatīšanu. Pirms ekspluatācijas izlasiet un izprotiet visus šīs lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
- Ja acis ir pakļautas 2. klases lāzera stara iedarbībai ne ilgāk kā 0,25 sekundes, šo iedarbību uzskata par nekaitīgu. Acu plakstiņu refleksi parasti nodrošina pienācīgu aizsardzību.

## Atlikušie riski

Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski:

- *ievainojumi, kas radušies, skatoties lāzera starā.*

## MARKĒŠANA

- Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma uzlīmes.** Ja brīdinājuma uzlīmes ir noņemtas, operators vai citas personas var nejauši pakļaut sevi starojuma iedarbībai.

- Etikete uz instrumenta var saturēt šādus simbolus.

V ..... voltai

mW ..... milivati

 ..... lāzera brīdinājuma simboli

nm ..... viļņa garums nanometros

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu




Brīdinājums par lāzeru



Neskaitieties lāzera starā.

**⚠** Lai informētu par lāzera kategoriju jūsu ērtībai un drošībai, sekojošie markējumu paraugji ir novietoti uz jūsu lāzera instrumenta. Lūdzu, skatiet arī izstrādājuma lietošanas rokasgrāmatā, lai uzzinātu par sava konkrētā izstrādājuma modeļa īpatnībām.



## UZTURĒŠANA

- Lai nodrošinātu sava darba precizitāti, bieži pārbaudiet lāzeru, lai pārliecinātos, ka tas ir kalibrēts. Skatiet norādes pārbaudes kalibrēšanai darba apstākļos savā lietošanas rokasgrāmatā.
- Pārbaudes kalibrēšanu un citus apkopes darbus var veikt DEWALT apkopes centros.
- Kad nelietojat, uzglabājiet lāzeri nodrošinātajā aprīkojuma kastē. Lāzeri nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka par -20 °C (-5 °F) vai augstāka par 60 °C (140 °F).
- Nenovietojiet lāzeri aprīkojuma kastē, ja lāzers ir mitrs. Lāzers vispirms ir jānosusina ar mīkstu, sausu lupatiņu.

## TĪRĪŠANA

Ārējās plastmasas daļas var notīriņ ar mitru lupatiņu. Lai gan šīs daļas ir izturīgas pret

šķīdinātājiem, NEKAD nelietojet šķīdinātājus. Pirms instrumenta uzglabāšanas noņemiet mitrumu ar mīkstu sausu lupatiņu.

## APKOPE

**PIEZĪME.** Ja läzers tiek izjaukts, izstrādājuma garantijas vairs nav spēkā.

Lai saglabātu izstrādājuma **DROŠUMU un UZTICAMĪBU**, remontdarbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotos apkopes centros. Uzticiet sava instrumenta apkopi un apkalpošanu kvalificētai personai, lietojot tikai identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta instrumenta drošība.

Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Lai atrastu sev tuvāko DEWALT apkalpes centru, ejet uz saiti [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

## PIEDERUMI

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Tā kā citi piederumi, kurus DEWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstāklī, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet tikai DEWALT ieteiktos piederumus. Piedeumi, kas piemēroti vienam instrumentam, var būt bīstami, lietojot kopā ar citu instrumentu.

*Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo instrumentu, var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā remonta darbnīcā. Ja jums vajadzīga palīdzība kāda piedeuma atrašanai, lūdzu, sazinieties ar*

**DEWALT**

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD

Tālr. 01753-56 70 55 Fakss 01753-57 21 12

vai apmeklējiet mūsu mājaslapu:

[www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

Jūsu ierīce var tikt aprīkota ar magnētisko atbalsta balsti. Ar šī balsteņa palīdzību instrumentu var piestiprināt pie vertikālas tērauda vai dzelzs virsmas, izmantojot magnētus, kas iestrādāti grozāmā balsteņa aizmugurē.

**⚠ UZMANĪBU!** Nestāviet zem läzera, ja tas ir piestiprināts ar magnētisko balsti. Ja läzers nokrīt, var gūt smagus ievainojumus vai läzers var tikt sabojāts.

## ELEKTRODROŠĪBA

- Ar baterijām darbināmo instrumentu lietojiet tikai ar speciāli paredzētajām baterijām. Ja izmantosiet citus akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Baterijas var eksplodēt vai tām var rasties noplūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai mazinātu risku:

- rūpīgi ievērojiet visus norādījumus un brīdinājumus, kas norādīti uz baterijas uzlīmes un iepakojuma;
- vienmēr ievietojiet baterijas pareizi, nemot vēr polaritāti (+ un -), kas atzīmēta uz baterijas un aprīkojuma;
- neizraisiet bateriju spailēs īssavienojumu;
- baterijas nedrīkst uzlādēt;
- nelietojet vienlaicīgi lietotas un jaunas baterijas. Tās visas ir jānomaina vienlaicīgi un jāaizvieto ar jaunām tā paša zīmola un tipa baterijām.
- Izlādējušās baterijas nekavējoties izņemiet, un no tām atbrīvojieties atbilstīgi vietējiem noteikumiem.
- Baterijas nedrīkst sadedzināt.
- Glabājiet baterijas bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Ja instruments netiek lietots vairākus mēnešus, izņemiet baterijas.

## Ekspluatācijas laika beigas



- Neatbrīvojieties no šī izstrādājuma kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- VIENMĒR atbrīvojieties no baterijām atbilstīgi vietējiem noteikumiem.
- LŪDZU, OTRREIZĒJI PĀRSTRĀDĀJIET saskaņā ar elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas un likvidēšanas vietējiem noteikumiem saskaņā ar WEEE Direktīvu.

## GARANTIJA

DEWALT rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma garantiju. Šīs garantijas paziņojums papildina jūsu profesionāla lietotāja līgumiskās tiesības vai privāta neprofesionāla lietotāja likumīgās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības daļībvalstis un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

### • 30 DIENU APMIERINĀTĪBAS GARANTIJA BEZ RISKA •

Ja jūs neesat pilnībā apmierināts ar šī DEWALT instrumenta darbību, 30 dienu laikā vienkārši nosūtiet to atpakaļ veikalām, kurā to iegādājāties,

pievienojot visas oriģinālās detaļas un piederumus, ko saņemt iegādes brīdī, lai atgūtu samaksāto naudu pilnā apmērā vai apmainītu pret citu instrumentu. Instrumentam jābūt normālam nolietojumam pareizas ekspluatācijas rezultātā, turklāt jums ir jāuzrāda pirkuma čeks.

#### • VIENA GADA BEZMAKSAS APKALPOŠANAS LĪGUMS •

Ja šim DEWALT instrumentam nepieciešams veikt apkopi vai apkalpošanu, 12 mēnešu laikā pēc iegādes brīža, jums ir tiesības to saņemt bez maksas. Šo bezmaksas pakalpojumu veic pilnvarotā DEWALT remonta darbnīcā. Šajā gadījumā jāuzrāda pirkuma čeks. Garantijā ietilpst darba izmaksas. Par piederumiem un rezerves daļām jāmaksā atsevišķi, ja vien netiek veikts garantijas remonts.

#### • VIENA GADA PILNA GARANTIJA •

Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža DEWALT instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ, DEWALT garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez maksas vai - pēc mūsu ieskatiem - visa instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:

- izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem;
- izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
- remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
- uzrādīts pirkuma čeks;
- izstrādājums nogādāts atpakaļ ar visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām

Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai tuvāko pilnvaroto DEWALT remonta darbnīcu, kura norādīta DEWALT katalogā, vai sazinieties ar vietējo DEWALT biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

## Lietotāja drošība



**BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet visus norādījumus.** Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.



**BRĪDINĀJUMS! Lāzera starojuma iedarbība.** Neizjauciet un nemainiet lāzera līmeņrādi. Ierīcē nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi. Cītādī var gūt smagus acu ievainojumus.



**BRĪDINĀJUMS! Bistama radiācija.** Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti, var izraisīt smagu starojuma iedarbību.



**UZMANĪBU:**  
**LĀZERA IZSTAROJUMS - NESKATIETIES LĀZERA STARĀ.**  
**2. klasses lāzera izstrādājums.**

- Etiķete uz instrumenta var saturēt šādus simbolus.

V .....volti

mW.....milivati

Ah.....ampērstundas

.....lāzera brīdinājuma simbols

nm .....vīlna garums nanometros

2 .....klase 2 lāzers

.....Neskatieties lāzera starā.

## BRĪDINĀJUMA ETIĶETES

Jūs ērtību un drošības labad, uz jūsu lāzera ir šāda etiķete.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu ievainojuma risku, lietotājam jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



**BRĪDINĀJUMS! LĀZERA IZSTAROJUMS. NESKATIETIES TIEŠI VIRŠU GAISMAS STARAM. 2. klasses lāzera izstrādājums**



- **Lāzeri nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.

- **Lietojiet läzeri tikai ar paredzētajiem akumulatoriem.** Ja izmantsiet citus akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
- **Glabājiet läzeru, kas netiek darbināts, bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā.** Läzeri ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- **Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus, kas piemēroti jūsu modelim.** Piederumi, kas paredzēti vienam läzeram, var būt bīstami un izraisīt ievainojumus, ja tos izmanto ar ciemtu läzeriem.
- **Instrumenta remonts un apkope jāveic tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.** Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Lai noteiktu jums tuvāko DEWALT apkoes centru, ejiet uz vietni <http://www.dewalt.com>.
- **Läzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolītu.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Läzeri nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka citas personas varētu apzinātī vai nejauši skatīties läzera starā.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Ja läzers netiek izmantots, izslēdziet to.** Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds skatisies läzera starā.
- **Neizjauciet läzera instrumentu.** Ierīcē nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
- **Läzeri nekādā veidā nedrīkst pārveidot.** Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu läzera starojuma iedarbību.
- **Nestrādājiet ar läzeru, ja tuvumā ir bērni, kā arī nejaujiet bērniem darboties ar läzeru.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Nedrīkst nopemt vai sabojāt brīdinājuma uzlīmes.** Etiķešu nopemšana palielina starojuma iedarbības risku.
- **Novietojiet läzeri stabili uz līdzenas virsmas.** Ja läzers ir sabojāts vai saņemis smagu triecieni, tas var apgāzties

## INFORMĀCIJA PAR LÄZERI

- DCE088R un DCE088G läzera līmenrāži ir 2. kategorijas läzera izstrādājumi.
- DCE088R un DCE088G läzeri ir pašlīmenojoši läzera instrumenti, ko var

izmantot iekštelpās un ārtelpās horizontālu (līmeņa), vertikālu un ar svērteņa līniju izlīdzinātu darbu veikšanai.



**BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet visus norādījumus.** Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecieni, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

### Darba zona

- Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var rasties negadījumi.
- Nestrādājot ar läzera instrumentu sprādziennedrošās vietās, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.
- Strādājot ar läzera instrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām personām, bērniem un apmeklētājiem. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu

### Elektrodrošība

- **Ar akumulatoru darbināmo instrumentu lietojiet tikai ar speciāli paredzētajiem akumulatoriem.** Ja izmantsiet citus akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.

## Izstrādājuma pārskats



**BRĪDINĀJUMS!** Nedrīkst pārveidot piederumu vai tā daļas. Pretējā gadījumā var sabojāt läzeri vai izraisīt personāla ievainojumus.

3. attēls. Akumulatora saskarne ①
2. attēls. Svārsta bloķētājs ②
2. attēls. Tastatūra ③
- 5B attēls. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga: horizontālā läzera līnija ④
- 5B attēls. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga: vertikālā läzera līnija ⑤
- 5B attēls. Akumulatora uzlādes mērītājs ⑥
3. attēls. Magnētiskais grozāmais balstenis ⑦
3. attēls. Atslēgas cauruma sprauga ⑧
- 5A attēls. Statīva vītnes ievietošana (1/4 - 20" un 5/8-11) ⑨
- 5A attēls. Griestu montāža ⑩
- 5A attēls. Satvērējs ⑪
- 5A attēls. Skrūves caurums ⑫

## Akumulators un strāva

- Šīs instruments darbojas ar šādiem DEWALT 10,8 V akumulatoriem: DCB120, DCB127 vai arī var darboties, izmantojot DEWALT AA sākuma komplektu, kurā ir 4 AA baterijas.

Piezīme. AA sākuma komplekts ir ieteicams tikai lietošanai kopā ar sarkano lāzeri

## Akumulatora ievietošana / izņemšana (skatiet ③. attēlu)

### AA SĀKUMA KOMPLEKTA IZMANTOŠANA:



**UZMANĪBU:** AA sākuma komplekts ir izstrādāts tikai lietošanai kopā ar DEWALT 10,8 V atbilstīgajiem lāzera izstrādājumiem un nedrīkst tikt lietots ar jebkādiem citiem instrumentiem. Nemēģiniet pārveidot izstrādājumu.

### Lai uzstādītu baterijas:

- paceliet uz augšu bateriju nodalījuma vāciņu, kā norādīts ④. attēlā;
- ievietojet nodalījumā četras jaunas AA izmēra bateriju atbilstīgi (+) un (-) ikonām, kas iestrādātas nodalījuma iekšpusē;
- Uzstādīt AA sākuma bateriju komplektu, kā parādīts ③. attēlā;

### 10,8 V DEWALT UZLĀDĒJAMO AKUMULATORU LIETOŠANA:

- Uzstādīt 10,8 V akumulatora komplektu, kā parādīts ③. attēlā.



**BRĪDINĀJUMS!** Baterijas var eksplodēt vai tām var rasties noplūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai mazinātu šo risku, uzmanīgi ievērojiet visus norādījumus

- Uzmanīgi sekojiet visām norādēm un brīdinājumiem, kas atrodas uz etiketes un iepakojuma, un komplektā esošā akumulatora drošības brošuras.
- Baterijas vienmēr jāievieto pareizi, ievērojot polaritāti (+ un -), kas atzīmētas uz baterijas un instrumenta.
- Neizraisiet iissavienojumu starp bateriju spailēm.
- Neuzlādējiet vienreiz lietojamās baterijas.
- Nelietojet pienlaicīgi lietotas un jaunas baterijas. Tās visas ir jānomaina pienlaicīgi un jāaizvieto ar jaunām tā paša zīmola un tipa baterijām.

- Tukšie akumulatori ir nekavējoties jāizņem un no tiem jāatbrīvojas atbilstīgi vietējiem noteikumiem.
- Akumulatorus nedrīkst sadedzināt.
- Glabājiet akumulatorus bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Izņemiet akumulatorus, kad ierīce netiek lietota.
- Lietojiet tikai lādētāju, kas norādīts jūsu lādējamo akumulatoru komplektam.

### PERSONĪGĀ DROŠĪBA

- Strādājot ar lāzera instrumentu, esiet modrs, skatieties ko darāt un izmantojet veselo saprātu. Nelietojet instrumentu, ja esat noguris vai atrodāties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet līdzvaru. Neparedzētās situācijās ar atbilstošu stāju un līdzvaru daudz labāk varēsiet saglabāt kontroli pār instrumentu.
- Lietojiet drošības aprīkojumu. Vienmēr valkājet acu aizsargus. Atbilstošiem apstākļiem ir nepieciešama putekļu maska, aizsargapavi apavi ar neslidošu zoli, aizsargķivere vai ausu aizsargi.

### INSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA UN APKOPĒ

- Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar slēdzi nevar ne ielsēgt, ne izslēgt. Ja instrumentu nav iespējams vadīt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts, bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā. Instrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederojumus, kas piemēroti jūsu modelim. Piederumi, kas piemēroti vienam instrumentam, var būt bīstami, lietojot kopā ar citu instrumentu.

### APKALPOŠANA

- Instrumenta remonts un apkope jāveic tikai kvalificētiem remonta speciālistiem. Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks.
- Instrumentam veicot remontu vai apkopi, jālieto tikai identiskas rezerves detaļas.

*Sekojet instrukcijām šīs rokasgrāmatas  
nodaļā Uzturēšana. Neatļautu daļu lietošanai  
vai nespēja sekot uzturēšanas instrukcijām  
var radīt elektriskā šoka vai ievainojumu  
risku.*

Lai noteiktu jums tuvāko DEWALT apkopes centru,  
ejiet uz vietni <http://www.dewalt.com>.

## Ieteikumi par lietošanu

- *Lai iegūtu labākos rezulātus, lietojet tikai jaunas, augstas kvalitātes, pažīstamu firmu AA baterijas vai norādīto lādējamo DEWALT 10,8 V litija jonu akumulatoru.*
- *Baterijām jābūt labā darba stāvoklī. Ja mirgo sarkanais izlādējušos bateriju indikators, baterijas nepieciešams nomainīt.*
- *Lai pagarinātu bateriju darbmūžu, izslēdziet lāzeri, kad nestrādājot vai kamēr atzīmējat staru.*
- *Lai nodrošinātu sava darba precizitāti, bieži pārbaudiet vai jūsu lāzers ir kalibrēts. Skatiet sadaļu Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos.*
- *Pirms mēģināt lietot lāzeri, pārbaudiet vai tas ir pareizi novietots, uz līdzēnas, gludas virsmas.*
- *Vienmēr atzīmējiet lāzera veidotā staru centru.*
- *Lielas temperatūras izmaiņas var radīt iekšējo daļu kustību, kas var ietekmēt precizitāti. Strādājot bieži pārbaudiet sava darba precizitāti. Skatiet sadaļu Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos.*
- *Ja lāzers ticis nomests, pārbaudiet, lai redzētu vai tas joprojām ir kalibrēts. Skatiet sadaļu Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos.*

## IZLĀDĒJUŠĀS BATERIJAS INDIKATORS

DCE088R un DCE088G lāzeri ir aprīkoti ar baterijas mēritāju, kā parādīts attēlā 5B. Baterijas mēritājs norāda atlikušo enerģiju, ar katru LED veidojot 25%. Apakšējais LED iedegsies un mirgos, norādot, ka līmenis ir mazs (zem 12,5%) un baterijas vajag nomainīt. Lāzers var īsu laiku turpināt darboties kamēr baterijas turpina izlādēties, taču stars(-i) ātri paliks blāvāks(-i). Pēc tam, kad ir ieliktas svaigas baterijas un lāzers tiek atkal ieslēgts, lāzera stars(-i) atgriezīsies uz pilnu gaišumu un bateriju indikators rādīs pilnu uzlādes līmeni. (Mirgojošu lāzera staru neizraisa zems akumulatoru stāvoklis; skatiet **Indikators - ārpus sagāšanas diapazona**.) Ja visas 4 LED lampīņas uz akumulatora mēritāja LED nepārtrauki

mirgo, tas nenorāda, ka ir zems akumulatora līmenis; skatiet "Mirgo akumulatora mēritāja LED lampīņas" sadaļā **Problēmu novēršana**.

## Ekspluatācija

### LĀZERA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA (SKATIET ②., ⑤. ATTĒLU)

Kad lāzers izslēgts, novietojiet to uz horizontālās virsmas. Šim modelim ir svārsta bloķēšanas slēdzis ⑧ un tastatūra ⑨, lai aktivizētu lāzera starus ar divām IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA pogām; viena priekš horizontālās lāzera līnijas ⑩ un otra priekš vertikālās lāzera līnijas ⑪.

Katra lāzera līnija tiek ieslēgta, kustinot svārsta bloķēšanas slēdzi ⑧ uz pozīciju ATSLĒGTS/IESLĒGTS un nospiezot nepieciešamo pogu IESLĒGTS/IZSLĒGTS uz tastatūras. Lāzera līnijas var darbināt pa vienai vai arī vairākais reizē. Nospiežot vēlreiz IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lāzera līnijas tiek izslēgtas. Svārsta bloķēšanas slēdzis atspējo lāzerus, kā arī bloķē svārstu, un tam vienmēr jābūt novietotam pozīcijā BLOKĒTS/IZSLĒGTS, kad lāzers netiek lietots. Ja svārsta bloķēšanas slēdzis nav novietots aizslēgtajā pozīcijā, visas 4 LED lampīņas nepārtrauki mirgos uz akumulatora mēritāja.

## LĀZERU LIETOŠANA

### Pārāk liela SAGĀZUMA lenķa indikators

Lāzeri ir izstrādāti, lai pašlīmenotos. Ja lāzers ir sagāzts tiktāl, ka nespēj veikt pašlīmenošanas funkciju (sagāzums  $>4^\circ$ ), mirgo lāzera stars. Pastāv divas mirgošanas secības, kas saistītas ar pārāk liela sagāzuma lenķa stāvokli: (i) starp  $4^\circ$  un  $10^\circ$  starīgi mirgos ar nepārtrauktu mirgošanas ciklu; (ii) pie lenkiem, kas lielāki par  $10^\circ$ , starīgi mirgos ar trīs mirgojumu ciklu. Staru mirgošana liecina par to, ka **lāzers nav horizontāls (vai vertikāls) un to nevajadzētu lietot horizontāles vai vertikāles noteikšanai un atzīmēšanai**. Novietojiet lāzeri uz taisnākas virsmas.

### Grozāmās skavas lietošana (skatiet ③. attēlu)

Lāzeriem ir magnētiska grozāma skava ⑩, kas vienmēr pievienota pie iekārtām. Šī skava ļauj iekārtu uzmontēt pie jebkādas vertikālas virsmas, kas veidota no tērauda vai dzelzs. Izplatīti piemēri piemērotām virsmām ietver tērauda rāmju statnes, tērauda durvju rāmju un strukturālās tērauda sijas. Skavai arī ir atslēgas cauruma sprauga ⑪, kas ļauj iekārtu pakarināt uz naglas vai skrūves uz jebkāda tipa virsmas. Novietojiet lāzeri un/vai sienas montāžu uz stabilas virsmas. Ja lāzers nokrīt, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.

## Lāzera lietošana ar GRIESTU montāžas balsteni (skatiet ⑤. attēlu)

Lāzera sienas montāžas balstenis ① (ja iekļauts) piedāvā vairāk montāžas opciju lāzeram. Sienas montāžas elementam ir satvērējs ② vienā galā, ko iespējams piestiprināt pie siena leņķa akustiskai giestu skaņas izolācijas uzstādīšanai. Katrā sienas montāžas elementa galā ir skrūves caurums ③, kas ļauj sienas montāžas elementu piestiprināt pie jebkādas virsmas ar naglu vai skrūvi. Kad sienas montāžas elements ir nostiprināts, tā tērauda plāksne nodrošina virsmu, pie kuras var piestiprināt magnētisko grozāmo skavu ④. Lāzera pozīciju tad var precīzi pielāgot slidinot grozāmo skavu uz augšu vai uz leju pa sienas montāžas elementu.

### Lāzeru lietošana kopā ar papildu piederumiem

Lāzera apakšpusē atrodas 1/4 - 20 un 5/8 -11 iekšējās vītnes. Tā ir paredzēta tam, lai uzstādītu patlaban pieejamos vai turpmāk iespējamos DEWALT piederumus. Lietojet vienīgi tādus DEWALT piederumus, kas paredzēti šim instrumentam. Ievērojiet piederumam pievienotos norādījumus.



**UZMANĪBU!** Lietojot šim instrumentam citus piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs, var rasties bīstami apstākļi.

Ja jums vajadzīga palīdzība jebkāda papildpiederuma atrašanai, lūdzu, sazinieties ar tuvāko DEWALT apkalpes centru vai ejiet uz tīmekļa saiti <http://www.dewalt.com>.

### Lāzeru līmeņošana

Ja lāzeri ir atbilstoši kalibrēti, tie pašlīmeñojoši. Katrs lāzers ir kalibrēts rūpnīcā, lai atrastu horizontāli, ja tas ir novietots uz plakanas virsmas  $\pm 4^\circ$  leņķi pret horizontālo līmeni. Instrumentu nedrīkst manuāli regulēt.

### APKOPE

- Lai uzturētu sava darba precizitāti, regulāri pārbaudiet lāzeru, lai pārliecinātos, ka tas ir atbilstoši kalibrēts. Skatiet sadaļu Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos.
- Kalibrēšanas pārbaudes un citus uzturēšanas labojumus var veikt DEWALT apkalpes centros.
- Ja lāzeri nelietojat, glabājiet to piederumu kārbā, kas atrodas komplektācijā. Lāzeri nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka par  $-20^\circ\text{C}$  ( $5^\circ\text{F}$ ) vai augstāka par  $60^\circ\text{C}$  ( $140^\circ\text{F}$ ).
- Ja lāzers ir mitrs, to nedrīkst ievietot piederumu kārbā. Pirms uzglabāšanas lāzers

vispirms ir jānosusina ar mīkstu, sausu lupatiņu.

## TĪRĀŠANA

Ārējās plastmasas detaļas var notīrīt ar mitru lupatiņu. Lai gan šīs daļas ir izturīgas pret šķidinātājiem, NEKAD nelietojiet šķidinātājus. Pirms instrumenta uzglabāšanas noņemiet mitrumu ar mīkstu sausu lupatiņu.

## Precizitātes pārbaude un kalibrēšana

### PRECIZITĀTES PĀRBAUDĪŠANA –

Horizontālis stars, skenēšanas virziens (skatiet ⑥. attēlu)

Lāzera horizontāles skenēšanas kalibrācijas pārbaudei nepieciešamas divas sienas, kuru starpā ir 30 pēdas (9 m). Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam lāzers tiks izmantots.

1. Piestipriniet lāzeri pie sienas, izmantojot tā grozāmo skavu. Pārliecinieties, ka lāzers ir vērsts uz priekšu.
2. Ieslēdziet lāzera horizontālo staru un pagrieziet lāzeri aptuveni  $45^\circ$  leņķi tā, lai lāzera līnijas labais gals ir redzams uz pretējās sienas vismaz 30 pēdu (9 m) attālumā. Atzīmējet stara centru ④.
3. Lai atgrieztu kreiso lāzera līnijas galu atpakaļ, uz 2. darbībā veikto atzīmi, pagrieziet lāzeri aptuveni  $30^\circ$  leņķi. Atzīmējet stara centru ⑤.
4. Izmēriet vertikālo attālumu starp atzīmēm.
5. Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā norādīts tabulā, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums starp sienām	Pielaujamais attālums starp atzīmēm
9 m (30 pēdas)	3,0 mm (1/8 collas)
12 m (40 pēdas)	4,0 mm (5/32 collas)
15 m (50 pēdas)	5,0 mm (7/32 collas)

### PRECIZITĀTES PĀRBAUDE –

Horizontālis stars, nobīdes virziens (skatiet ⑦. attēlu)

Lāzera horizontālās nobīdes kalibrācijas pārbaudei nepieciešama viena vismaz 30 pēdu (9 m) gara siena. Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu līdz projicējamai virsmai, kam lāzers tiks izmantots.

- Piestipriniet läzeri sienas vienā galā, izmantojot grozāmo skavu.
- Ieslēdziet läzera horizontālo staru un pagrieziet läzeri uz priekšu uz pretējo sienas galu un aptuveni paralēli blakusesošai sienai.
- Atzīmējiet stara centru divās vietās ①, @ vismaz 30 pēdu (9 m) attālumā vienu no otras.
- Pārvietojiet instrumentu sienas otrā galā.
- Ieslēdziet läzera horizontālo staru un pagrieziet läzeri atpakaļ uz pirmo sienas galu un aptuveni paralēli blakusesošai sienai.
- Noregulējiet läzera augstumu tā, ka stara centrs ir salāgots ar tuvāko atzīmi ①.
- Atzīmējiet stara centru ② tieši virs vai zem tālākās atzīmes ①.
- Izmēriet attālumu starp šīm divām atzīmēm ①, ②.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā norādīts tabulā, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

## PRECIZITĀTES PĀRBAUDE –

### Vertikālais stars (skatiet ⑧. attēlu)

Läzera vertikāles (svērteņa līnijas) kalibrēšanu visprecizāk var veikt, ja ir pieejams pietiekami liels vertikālais augstums, ideāli 30 pēdas (9 m), vienai personai veicot läzera pozicijēšanu uz grīdas un otrai personai atrodoties netālu no griestiem, lai atzīmētu stara pozīciju. Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam läzers tiks izmantots.

- Vispirms atzīmējiet 5 pēdu (1,5 m) punktu uz grīdas.
- Ieslēdziet läzera vertikālo staru un novietojiet iekārtu pie viena līnijas gala, ar skatu uz līniju.
- Pielāgojiet iekārtu tā, lai tā stars ir salāgots un centrēts uz līnijas, kas atrodas uz grīdas.
- Atzīmējiet läzera stara pozīciju uz griestiem ①. Atzīmējiet läzera stara centru tieši virs līnijas viduspunkta, kas atrodas uz grīdas.
- Pārvietojiet läzeri pie līnijas otra gala, kas atrodas uz grīdas. Pielāgojiet iekārtu vēlreiz tā, lai tās stars ir salāgots un centrēts uz līnijas, kas atrodas uz grīdas.
- Atzīmējiet läzera stara pozīciju uz griestiem ②, tieši blakus pirmajai atzīmei ①.
- Izmēriet attālumu starp šīm divām atzīmēm.

- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā norādīts tabulā, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums starp sienām	Pieļaujamais attālums starp atzīmēm
9 m (30 pēdas)	6,0 mm (1/4 collas)
12 m (40 pēdas)	8,0 mm (5/16 collas)
15 m (50 pēdas)	10,0 mm (13/32 collas)

## Problēmu novēršana

### Läzeri nevar ieslēgt

- Pārliecinieties, ka AA baterijas ir uzstādītas atbilstoši atzīmēm (+) un (-) bateriju vāka iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka baterijas vai atkārtoti uzlādējamie akumulatori ir labā darba kārtībā. Ja ir šaubas par tām, ievietojiet jaunas baterijas.
- Bateriju spailēm jābūt tirām, un uz tām nedrīkst būt rūsas traipu. Uzturiet läzera limeņrādi sausu un lietojiet tikai jaunas augstas kvalitātes, pazīstamu firmu akumulatorus, lai samazinātu akumulatoru noplūdes risku.
- Ja läzera iekārtā ir uzsilusi virs 50 °C (120 °F), iekārtā neieslēgsies. Ja läzera ir ticis uzglabāts ļoti siltā temperatūrā, ļaujiet tam atdzist. Läzera limeņrādi nevajadzētu sabotēt, nospiežot pogu ieslēgt/izslēgt, pirms tas ir atdzīsis līdz pareizajai darba temperatūrai.

### Läzera stari mirgo

Läzери DCE088R un DCE088G ir izveidoti, lai veiktu pašlīmenošanos aptuveni par 4° visos virzienos, kad tie ir novietoti, kā parādīts ③. attēlā. Ja läzers ir pārmērīgi sagāzts un iekšējais mehānisms nespēj veikt pašlīmenošanu, läzera stari sāk mirgot, liecinot par to, ka sagāzums ir pārāk liels. **Staru mirgošana liecina par to, ka stari horizontāli vai vertikāli, tāpēc tos nevar izmantot horizontālas vai vertikālas līnijas atzīmēšanai.** Mēģiniet pārvietot läzeri uz horizontālās virsmas.

### Läzera stari nepārstāj pārvietoties

DCE088R un DCE088G ir precīzijas instrumenti. Tādēļ, ja läzers nav novietots uz stabilas (un nekustīgas) virsmas, läzers turpinās meklēt horizontālo līmeni. Ja stari nepārtrauc pārvietošanos, mēģiniet novietot läzeri uz stabilākas virsmas. Tāpat virsmai jābūt relatīvi līdzienai, lai läzers nostabilizētos.



## LATVIEŠU

### AKUMULATORA RĀDĪTĀJA LED LAMPINĀS MIRGO

Kad visas 4 LED lampīnās nepārtraukti mirgo uz akumulatora rādītāja, tas norāda, ka iekārta nav pilnībā izslēgta, izmantojot svārsta bloķēšanas slēdzi ⑧. Svārsta bloķēšanas slēdzim vienmēr jābūt novietotam pozīcijā BLOKĒTS/IZSLĒGTS, kad lāzers netiek lietots.

### Apkope un labošana


- Piezīme.** Ja lāzera līmeņrādis(-ži) tiek izjaukts(-i), izstrādājuma garantijas vairs nav spēkā.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotos DEWALT apkopes centros. Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Lai noteiktu jums tuvāko DEWALT apkopes centru, ejiet uz tīmekļa vietni <http://www.dewalt.com>.

### Specifikācijas

#### LĀZERA INSTRUMENTS

Gaismas avots	Lāzera diodes	
Lāzerstara vilņu garums	630 – 680 nm (SARKANS)	515-535 mm (ZALŠ)
Lāzera enerģija	≤1,5 mW (katrs stars) 2. KATEGORIJAS LĀZERA PRODUKTS	
<b>Darbības diapazons</b>		
	20 m (±65 pēdas) (SARKANS)	35 m (±115 pēdas) ZALŠ
	50 m ar detektoru	60 m ar detektoru
Precizitāte (horizontālais līmenis):	±3 mm uz katriem 9 m (±1/8 collas uz katrām 30 pēdām)	
<b>Indikatori</b>		
Akumulatoram zems uzlādes līmenis	1 x LED lampīna mirgo uz akumulatora rādītāja	
Iekārta nav izslēgta ar svārsta bloķēšanas slēdzi	4 x LED lampīnas mirgo uz akumulatora rādītāja	
Mirgojoši lāzera stari	Sagāzuma diapazons pārsniegts / iekārta nav nolīmeņota	
Barošanas avots	4 AA (1,5 V) izmēra baterijas (6,0 V līdzstrāva) vai 10,8 V litija jonu DEWALT atkārtoti uzlādējams akumulators.	
Darba temperatūra	-10 °C līdz 45 °C (20 °F līdz 115 °F)	
Uzglabāšanas temperatūra	-20 °C līdz 60 °C (-5 °F līdz 140 °F)	
Mitrums	Maksimālais relatīvais mitrums 80% pie temperatūras līdz 31 °C (88 °F) vienmērīgi samazinās līdz 50% relatīvajam mitrumam pie temperatūras 40 °C (104 °F)	
Vide	Ūdens un putekļu izturība atbilstoši IP65	




1a attēls



1b attēls

B

Li-Ion



2. attēls

# AKUMULATORA UN LĀDĒTĀJA DROŠĪBA

## Lietotāja drošība



### BRĪDINĀJUMS!

- Pirms sava izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet visas drošības instrukcijas un izstrādājuma rokasgrāmatu. Personai, kas atbildīga par instrumentu, nepieciešams nodrošināt, ka visi lietotāji saprot un ievēro šīs instrukcijas.
- Saglabājiet visas rokasgrāmatas sadaļas turpmākai atsaucei.

## Litija jonus akumulatora komplekta drošība

### AKUMULATORA RĪKU LIETOŠANA UN APKOPE

- a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora tipam, tiek lādēts cita tipa akumulators, var izceļties ugunsgrēks.
- b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
- c) Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spailēs. Saskaņoties akumulatora spailēm, rodas īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
- d) Nepareizas lietošanas gadījumā ūdens ietekmē no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja nejauši saskārāties ar ūdeni, noskalojiet saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja ūdens nokļūst acīs, papildus meklējet arī medicīnisku palīdzību. Ūdens ietekmē no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

### APKOPE

- Instrumenta remonts un apkope jāveic tikai kvalificētiem remonta speciālistiem. Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Lai atrastu sev tuvāko DeWALT apkopes centru, zvaniet uz 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) vai ejiet uz tīmekļa vietni <http://www.DEWALT.com>.

- Neizjauciet instrumentu, akumulatoru vai lādētāju. Ierīcē nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
- Instrumentu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Instrumenta pārveidošana var novest pie ievainojuma vai instrumenta bojājuma

Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoriem  
Pastūtot rezerves akumulatoru, jānorāda akumulatora kataloga numurs un spriegums. Lai pārbaudītu akumulatoru un lādētāju saderību, skatiet tabulu, kas atrodas šīs rokasgrāmatas beigās. Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam izpildiet norādīto uzlādes kārtību.

### IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

- Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot sprādziešīstamā vidē, piemēram, vieglie užliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā. levietojot akumulatoru lādētājā vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai izgarojuma tvaiki.
- Akumulatoru NEKAD nedrīkst iespiest lādētājā ar spēku. NEPĀRVEIDOJIET akumulatoru tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš nav savietojams, citādi akumulators var sabojāties un izraisīt ievainojumus. Lai pārbaudītu akumulatoru un lādētāju saderību, skatiet tabulu, kas atrodas šīs rokasgrāmatas beigās.
- Lādējiet akumulatorus tikai lādētājā, kas atrodas komplektācijā kopā ar izstrādājumu.
- NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai citu ūdens ietekmi vai iegremdēt kādā ūdens ietekmē.
- Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu un akumulatoru vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F) (piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai metāla celtnēs).



**BRĪDINĀJUMS!** Ugunsgrēka risks! Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru. Ja akumulatora korpus ir ielaisījis vai bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā. Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest zemē vai bojāt. Neekspluatējiet akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts ar naglu, dauzīts ar āmuru, samīdīts). Bojāti

akumulatori jānogādā apkopes centrā, lai tos nodotu pārstrādei.



### **BRĪDINĀJUMS!** Ugunsgrēka risks!

Nepārnēsājiet un neuzglabājiet akumulatoru tā, lai atsegtais akumulatora spailes saskartos ar metāla priekšmetiem. Piemēram, nenovietojiet akumulatoru priekšautos, kabatās, instrumentu kārbās, izstrādājumu piederumu kārbās, atvilktnēs utt. kopā ar nenostiprinātām naglām, skrūvēm, atslēgām utt. Akumulatoru pārvietošana, iespējams, var izraisīt ugunsgrēkus, ja akumulatora spailes nejauši nonāk saskarē ar vadītspējīgiem materiāliem, piemēram, atslēgām, monētām, rokas instrumentiem utml. Lītija jonu akumulatoru pārvietošana ir regulēta, jo, transportējot atsevišķus akumulatorus, to spailēm jābūt aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu. Pirms lītija jonu akumulatoru transportēšanas kopā ar jūsu sūtījumu pārvadātāju apstipriniet noteikumus transportēšanai, iepakošanai un izsūtīšanai.

### **ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU (LI-ION) AKUMULATORIEM**

- Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad, ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots. Akumulators uguņ var eksplodēt. Sadedzinot lītija jonu akumulatoru, rodas toksiski izgarojuma tvaiki un materiāli.
- Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas, nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tīkmēr, kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska palīdzība, ievērojet, ka akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un lītija sāļu maistījums.
- Atklātu akumulatoru elementu saturs var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet medicīnisku palīdzību.



### **BRĪDINĀJUMS!** Ugunsbīstamība!

Akumulatora šķidrums var uzliesmot, nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai liesmu.



### **Otrreizēja pārstrāde**

Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Uzlādējams akumulators

- Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē, kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, no instrumenta ir jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:
- izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no instrumenta;
- lītija jonu elementus iespējams pārstrādāt. Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai pārstrādes iestādei. DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmeklā vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### **Akumulatora lādētāja drošība**

Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoru lādētājiem

Lādētāji

**SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un ekspluatācijas norādījumi saderīgiem akumulatoru lādētājiem.**

Jūsu instruments izmanto DeWALT lādētāju. Lai pārbaudītu akumulatoru un lādētāju saderību, skatiet tabulu, kas atrodas šīs rokasgrāmatas beigās.

- Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz lādētāja, akumulatora un izstrādājuma, kurā tiek izmantots akumulators.



**BRĪDINĀJUMS!** Elektriskās strāvas triecienu risks. Lādētāja nedrīkst ieklūt šķidrums. Var rasties elektriskās strāvas trieciens.



**UZMANĪBU!** Ugunsbīstamība! Lai mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet tikai DeWALT vairākkārt uzlādējamos akumulatorus. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un sabojājot instrumentu.

**IEVĒRĪBAI!** Dažos gadījumos svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu lādētājā, ja lādētājs ir pievienots elektrotīklam. Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus materiālus, piemēram, slīpēšanas putekļus, metāla skaidas, tērauda vati, alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla daļas. Ja lādētājā nav ievietots akumulators, lādētājs ir jāatlīcino no elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatlīcino no elektrotīkla.

- **NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem lādētājiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā.** Lādētājs ir īpaši paredzēts šī akumulatora uzlādēšanai.
- **Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi DeWALT vairākkārt uzlādējamo akumulatoru uzlādēšanai.** Lietojot tos citiem mērķiem, var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
- **Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega iedarbībai.**
- **Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet gan aiz kontaktdakšas.** Tādējādi mazinās risks sabojāt barošanas vadu un kontaktdakšu.
- Uz lādētāja nedrīkst novietot kādus priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku pārkāršanu tā iekšpusē. Novietojiet lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja vēdināšanu nodrošina atveres korpusa augšpusē un apakšpusē.
- Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai kontaktdakša ir bojāti.
- Neekspluatājet vai neizjauciet lādētāju, ja tas ir sanēmis asu triecienu, tīcīs nomests vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā.
- Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga apkope vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatlīcino no elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektrošoka risks. Šis risks nesamazinās, ja izņemata tikai akumulatoru.
- **NEDRĪKST** vienlaicīgi saslēgt kopā 2 lādētājus.
- Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta 120 V / 220 V mājsaimniecības elektrisko strāvu.

Lādētāju nedrīkst izmantot ar jebkuru citu spriegumu. Ievērojet, ka tas neatliecas uz transportlīdzekļu lādētājiem.

### Uzlādes gaita (1. att.)

1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojet lādētāju piemērotai kontaktiligzai.
2. Ievietojiet akumulatoru (C) lādētājā līdz galam, kā parādīts 1. attēlā, līdz tas pilnībā atduras. Vienmērīgi mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg nepārtraukti, tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.

### Uzlādes indikatori

Daži lādētāji ir izstrādāti, lai noteiktu noteiktas problēmas, kas var rasties ar akumulatoriem. Problemas tiek norādītas ar sarkanu gaismu, kas ātri mirgo. Ja tā notiek, vēlreiz izņemiet un ievietojiet akumulatoru lādētājā. Ja problēma joprojām pastāv, izmēģiniet citu akumulatoru, lai noteiktu, vai lādētājs ir darba kārtībā. Ja rezerves akumulators tiek pareizi uzlādēts, sākotnējais akumulators ir bojāts un jānogādā apkopes centrā vai citā savākšanas vietā otrreizējai pārstrādei. Ja, ievietojot rezerves akumulatoru, indikators mirgo tāpat kā sākumā, nogādājiet lādētāju pilnvarotā apkopes centrā, lai to pārbaudītu.

### KARSTA/AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES AIZKAVE

Dažiem lādētājiem ir karstas/aukstas uzlādes aizkaves funkcija: kad lādētājs nosaka, ka akumulators ir karsts, tas automātiski uzsāk karsta akumulatora aizkavi, apturot lādēšanu līdz akumulators ir atdzsesēts. Pēc tam, kad akumulators ir atdzisis, lādētājs automātiski pārslēdzas uz akumulatora lādēšanas režīmu. Ar šo funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks. Sarkanā gaisma mirgo ilgi, pēc tam tīsi, kamēr tas atrodas karsta / auksta uzlādes aizkaves režīmā.

### AKUMULATORA ATSTĀŠANA LĀDĒTĀJĀ

Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs uzturēs akumulatoru gatavībā un pilnībā uzlādētu.

**PIEZĪME.** Akumulators lēnām zaudēs lādiņu, kad tas tiek turēts ārpus lādētāja. Ja akumulators tiek turēts uzlādes uzturēšanas režīmā, to, iespējams, ir nepieciešams uzlādēt pirms lietošanas.

Akumulators, iespējams, var zaudēt tā lādiņu, ja tiek atstāts lādētājā, kas nav iespraupts atbilstošā maiņstrāvās avotā.

**ZEMAS UZLĀDES AKUMULATORI:** Lādētāji var noteikt zemas uzlādes akumulatoru. Tādi akumulatori ir vēl lietojami, bet neuzskatiet, ka tie darbosies tik pat ilgi. Lādētāja indikators norādīs, ka jānomaina akumulators.

### Svarīgas piezīmes par lādēšanu

1. Akumulatora visilgāko kalpošanas laiku un darba efektivitāti var panākt tad, ja to uzlādē gaisa temperatūrā no 18° līdz 24 °C (65°F - 75 °F). NEUZLĀDĒJET akumulatoru, ja gaisa temperatūra ir zemāka par +4,5 °C (+40 °F) vai augstāka par +40,5 °C (+105 °F). Tas ir svarīgi, lai neizraisītu akumulatoram smagus bojājumus.
2. Lādētājs un akumulators var palikt silts pieskāriņiem, kamēr notiek lādēšana. Tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām. Lai veicinātu akumulatora atdzišanu pēc lietošanas, izvairieties no lādētāja vai akumulatora novietošanas siltā vidē, piemēram, metālā šķūnī vai piekabē bez siltumizolācijas.
3. Ja akumulators pareizi nelādējas:
  - a. pārbaudiet ligzdas darbību, iespraužot lampu vai kādu citu elektroiekārtu;
  - b. pārbaudiet, vai ligzda ir savienota ar gaismas slēdzi, kas izslēdz strāvu, kad jūs izslēdziet gaismas;
  - c. pārvietojiet lādētāju un akumulatoru uz vietu, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir aptuveni 18°- 24 °C (65°F - 75 °F);
  - d. ja lādēšanas problēmas joprojām pastāv, nogādājet instrumentu, akumulatoru un lādētāju uz vietējo apkopes centru.
4. Šo akumulatoru jāuzlādē, kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Instrumentu šādos apstākļos NEDRĪKST TURPINĀT ekspluatēt. Sekojiet lādēšanas gaitai. Jūs arī varat uzlādēt daļēji lietotu akumulatoru, kad vien vēlaties, bez nekādiem nelabvēlīgiem efektiem uz akumulatoru.
5. Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus materiālus, piemēram, slīpešanas puteklus, metāla skaidas, tērauda vati, alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla daļīnas. Ja lādētājā nav ievietots akumulators, lādētājs ir jāatlīvē no elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrišanas tas ir jāatlīvē no elektrotīkla.
6. Lādētāju nedrīkst to sasaldēt vai iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.

**BRĪDINĀJUMS!** Elektriskās strāvas trieciena risks. Lādētājā nedrīkst ieklūt šķidrumi. Var rasties elektriskās strāvas trieciens.

**UZMANĪBU!** Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru. Ja akumulatora plastmasas apvalks salūzt vai ieplaisā, atgrieziet to uz apkopes centru otrreizējai pārstrādei.

### Ieteikumi uzglabāšanai

1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas nav pārāk karsta un auksta.
2. Ja akumulatori vai lādētāji tiek uzglabāti ilglaičīgi, tie nesabojājas. Pareizos apstākļos tos var uzglabāt 5 vai vairāk gadus.

## EKSPLUATĀCIJA

**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu un piederumu uzstādīšanas / noņemšanas izslēdziet instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru.

Akumulatora ievietošana un izņemšana (2. att.)

**PIEZĪME.** Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Lai uzstādītu akumulatoru (A) uz instrumenta, saskaņojiet akumulatoru ar sledēm uz instrumenta aizmugures un virziet to stingri iekārtā, līdz atskan fiksācijas skāpa.

Lai izņemtu akumulatoru no instrumenta, nospiediet atbrīvošanas pogu un stingri velciet akumulatoru ārā no instrumenta. Ievietojiet to lādētājā, kā parādīts 1a., 1b. att.

### Ieteikumi par lietošanu

- Lai nodrošinātu pagarinātu darbmūžu, 12 V maks. DEWALT litija jonu akumulatoru var lietot ar jūsu sarkanajiem vai zaļajiem litija jonus lāzeriem.
- Akumulatoram jābūt labā darba stāvoklī. Ja uz ekrāna mirgo zema akumulatora uzlādes stāvokļa indikators, akumulatori ir jāuzlādē.

## UZTURĒŠANA



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu un piederumu uzstādīšanas / noņemšanas izslēdziet instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru.



## Tīrīšana



**BRĪDINĀJUMS!** Instrumenta detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst izmantot šķidinātājus vai citas asas ķīmiskās vielas. Šīs ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu materiālu.

Lietojiet tikai ziepjūdenī samitrinātu lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

## NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI



**BRĪDINĀJUMS!** Elektriskās strāvas trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no mainīstrāvas avota. Netīrumus un smērvielas no lādētāja ārējās virsmas var notrīt ar lupatiņu vai mīkstu birstīti, kam nav metāla saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas līdzekļus.

## Piederumi



**BRĪDINĀJUMS!** Tā kā citi piederumi, kurus DEWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstāklī, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet tikai DEWALT ieteiktos piederumus.

Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo instrumentu, var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā remonta darbnīcā. Ja jums vajadzīga palīdzība jebkāda papildu piederuma atrašanā, lūdzu, sazinieties ar DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286, zvaniet uz 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) vai apmeklējiet mūsu mājaslapu [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).

## Remonts

Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora apkopi. Lai nodrošinātu izstrādājuma DROŠĪBU un UZTICAMĪBU, labojumus, uzturēšanu un pielāgošanu drīkst veikt DEWALT rūpniecas apkopes centrs, DEWALT autorizēts apkopes centrs vai cits kvalificēts apkopes personāls. Vienmēr izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas.

## Lādētāja un akumulatora atbilstības tabula.

DEWALT akumulatoru un lādētāju sistēmas (Eiropa/ANZ)			Lādētāji / lādēšanas laiks (minūtes)		
Akumulatora kat. #	Izejas spriegums	Amp. stunda	240 volti	12 volti	
			DCB100	DCB105	DCB119
DCB120	10,8 V	1,3	40	40	40
DCB123	10,8 V	1,5	40	40	40

"X" norāda, ka akumulators nav atbilstīgs ar šo noteikto lādētāju. Visi lādēšanas laiki ir aptuveni. Patiesi lādēšanas laiki var atšķirties. Lasiet instrukciju rokasgrāmatu vairāk noteiktai informācijai.

# ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ LASERCHALKLINE™ DCE088G, DCE088R

## Поздравляем Вас!

Вы выбрали прибор фирмы DeWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты DeWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.

## Определения: Предупреждения безопасности

Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова. Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.



**ОПАСНО:** Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или получению тяжёлой травмы.



**ВНИМАНИЕ:** Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжёлой травмы.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению травмы лёгкой или средней тяжести.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Используемое без символа опасности слово означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению прибора.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННОГО ПРИБОРА ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРОДУКТА DeWALT, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: Тел: 01753-56 70 55, Факс: 01753-57 21 12 ИЛИ ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)



**ВНИМАНИЕ:** Для снижения риска получения травмы прочтите данные инструкции по безопасности, а также руководство по эксплуатации прибора.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## Определения: Предупреждения безопасности

Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова. Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.



**ОПАСНО:** Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или получению тяжёлой травмы.



**ВНИМАНИЕ:** Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжёлой травмы.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению травмы лёгкой или средней тяжести.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Означает ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может привести к повреждению прибора.



Риск поражения электрическим током!



Огнеопасность!

## Правила безопасности при работе с лазерами



**ВНИМАНИЕ!** Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.



**ВНИМАНИЕ!** Лазерное излучение. Не разбирайте и не видоизменяйте лазерный прибор. Внутри нет обслуживаемых

пользователем деталей. Это может привести к серьёзному поражению глаз.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Опасное излучение. Использование элементов управления, настроек или выполнение действий, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

- **Используйте лазерный прибор только с предназначенными для него батарейками питания.** Использование батареек питания иного типа может привести к возникновению пожара.
  - **Храните неиспользуемые лазерные приборы в местах, недоступных для детей и посторонних лиц.** Лазерные приборы могут представлять опасность в руках неопытных пользователей.
  - **Используйте только дополнительные принадлежности, рекомендованные производителем Вашей модели прибора.** Дополнительные принадлежности и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью могут стать причиной получения травмы.
  - **Техническое обслуживание продукта должно производиться только квалифицированными специалистами.** Техническое обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом, могут стать причиной получения травмы. Местонахождение ближайшего авторизованного сервисного центра DeWALT можно узнать по телефону 01753-56 70 55 или на сайте [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu).
  - **Ни в коем случае не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы, такие как телескоп или теодолит.** Это может привести к серьёзному поражению глаз.
  - **Никогда не устанавливайте лазерный прибор вблизи от отражающих поверхностей, которые могут отразить лазерный луч в глаза пользователя или случайного лица.** Это может привести к серьёзному поражению глаз.
  - **Всегда выключайте лазерный прибор, когда он не используется.** Включённый прибор увеличивает риск попадания лазерного луча в глаза.
  - **Не разбирайте лазерный прибор.** Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей.
- **Ни в коем случае не видоизменяйте лазерный прибор.** Любые видоизменения прибора могут привести к опасному лазерному излучению.
  - **Никогда не используйте лазерный прибор в присутствии детей и не позволяйте детям пользоваться прибором.** Это может привести к серьёзному поражению глаз.
  - **Устанавливайте лазерный прибор на устойчивой ровной поверхности.** Падение лазера может привести к его повреждению или получению тяжёлой травмы.
  - **Данный прибор поставляется полностью в собранном виде.** Данный прибор оборудован функциями быстрой и простой настройки. Перед использованием прибора внимательно прочтите и примите к сведению все инструкции в руководстве по эксплуатации прибора.
  - Прямое попадание в глаза луча лазера 2-го класса считается безопасным в течение не более 0,25 секунды. В этом случае ответная реакция глазного века обеспечивает достаточную защиту глаза.

## Остаточные риски

Следующие риски являются характерными при использовании лазерных приборов:

- *Травмы в результате поражения лазерным лучом.*

## МАРКИРОВКА ПРИБОРА

- Никогда не снимайте и не стирайте с прибора предупреждающие этикетки. При отсутствии предупреждающих этикеток пользователь или случайное лицо могут непредумышленно подвергнуться облучению.
- На приборе имеются следующие знаки:
  - V .....вольт
  - mW .....милливатт
  -  ..... Внимание! Лазер!
  - nm .....длина волны излучения в нанометрах

На приборе имеются следующие пиктограммы:



Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации




Внимание! Лазер!



Не смотрите на лазерный луч.

**⚠** На лазерном приборе для Вашего удобства и безопасности, размещены следующие этикетки, оповещающие о классе данного лазера. Особенности Вашей конкретной модели продукта описаны в руководстве по эксплуатации прибора.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для обеспечения максимальной точности в работе регулярно проверяйте лазерный прибор на правильность калибровки. См. раздел «Проверка локальной калибровки» в руководстве по эксплуатации прибора.
- Проверку калибровки и прочие виды технического обслуживания можно произвести в авторизованном сервисном центре DeWALT.
- Храните не используемый лазерный прибор в чемодане, входящем в комплект поставки. Не храните лазерный прибор при температуре ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  или выше  $+60^{\circ}\text{C}$ .
- Не убирайте в чемодан влажный лазерный прибор. Сначала полностью высушите лазерный прибор при помощи мягкой сухой ткани.

## ЧИСТКА

Внешние пластиковые детали можно чистить влажной тканью. Несмотря на то, что данные части устойчивы к действию растворителей, НИКОГДА не используйте растворители. Перед тем как убрать лазерный прибор на хранение, удалите любую влагу с его поверхности при помощи сухой мягкой ткани.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Разборка лазерного прибора аннулирует все гарантийные обязательства на продукт.

В целях обеспечения **БЕЗОПАСНОСТИ** и **ДОЛГОВЕЧНОСТИ** в использовании продукта ремонт, техническое обслуживание и регулировка должны производиться только в авторизованных сервисных центрах DeWALT. Ремонт Вашего прибора должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего прибора в дальнейшей эксплуатации.

Техническое обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом, могут стать причиной получения травмы. Адрес ближайшего авторизованного центра DeWALT узнайте на сайте [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DeWALT, не проходили тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Во избежание риска получения травмы, с данным продуктом должны использоваться только дополнительные принадлежности, рекомендованные DeWALT. Дополнительные принадлежности и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью могут стать причиной получения травмы.

*Рекомендованные дополнительные принадлежности, используемые с Вашим прибором, можно приобрести за дополнительную плату у местного дилера или в авторизованном сервисном центре. Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо принадлежности, обратитесь в:*

**DeWALT**

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD

Тел: 01753-56 70 55, Факс: 01753-57 21 12

или посетите наш сайт [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

В комплект поставки Вашего прибора может входить магнитный опорный кронштейн. Данный кронштейн позволяет закреплять прибор на любых вертикальных поверхностях из стали или чугуна при помощи магнитов,

расположенных на задней стороне кронштейна.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не стойте под лазерным прибором, установленным на магнитный кронштейн. Падение лазера может привести к его повреждению или получению тяжёлой травмы.

## ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте приборы, работающие от батареек, только со специально для них разработанными батарейками питания. Использование батареек питания иного типа может привести к возникновению пожара.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Батарейки могут взорваться или протечь, и могут стать причиной травмы или возникновения пожара. Для снижения риска:

- Строго следуйте всем инструкциям и предупреждениям, содержащимся в маркировке батареек питания и на упаковке.
- Всегда вставляйте батарейки питания с соблюдением полярности (+ и -), совмещая соответствующие символы на батарейке и приборе.
- Не допускайте короткого замыкания контактов батарейки питания.
- Ни в коем случае не пытайтесь заряжать батарейки питания разового использования.
- Не смешивайте старые и новые батарейки питания. Заменяйте одновременно все батарейки питания новыми батарейками такой же марки и типоразмера.
- Отработанные батарейки немедленно извлекайте из прибора и утилизируйте их в соответствии с местным законодательством.
- Не бросайте батарейки питания в огонь.
- Храните батарейки питания в недоступном для детей месте.
- Извлекайте батарейки питания из прибора, если Вы не будете им пользоваться в течение нескольких месяцев.

## Окончание срока службы продукта



- НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ данный продукт вместе с обычными бытовыми отходами.
- ВСЕГДА утилизируйте батарейки питания в соответствии с местным законодательством.
- УТИЛИЗИРУЙТЕ прибор в соответствии с местными положениями по сбору и утилизации отходов электрического и электронного соответствия с Директивой WEEE.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Компания DeWALT уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные условия являются дополнением к вашим договорным правам и никоим образом не ущемляют вышеуказанные права профессиональных пользователей и законные права непрофессиональных пользователей на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна в пределах территорий государств-членов Европейского союза и Европейской зоны свободной торговли.

### • 30 ДНЕЙ ГАРАНТИЯ ОБМЕНА •

Если Вы не совсем удовлетворены работой Вашего изделия DeWALT, просто верните его в полной комплектации в течение 30 дней с даты покупки в торговую организацию для возврата денег или замены. Возврат и замена производится только при подтверждении нормального износа продукта и факта совершения покупки.

### • ОДИН ГОД БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ •

Если Вам потребуется провести ремонт или техническое обслуживание Вашего изделия DeWALT в течение 12 месяцев со дня покупки, Вы можете воспользоваться правом одного бесплатного сервисного обслуживания. Оно будет проведено совершенно бесплатно в авторизованном сервисном центре DeWALT. При подтверждении факта совершения покупки. Включает в себя стоимость работ. Не включает стоимость принадлежностей

и запасных деталей, если они не подпадают под действие гарантийных условий.

#### • ОДИН ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ •

Если в течение 12 месяцев со дня покупки Ваше изделие выйдет из строя по причинам, связанным с качеством материалов или сборки, DeWALT гарантирует бесплатную замену всех неисправных частей или - по своему усмотрению - бесплатную замену самого изделия при соблюдении следующих условий:

- Изделие использовалось по назначению;
- Неисправность изделия не является следствием нормального износа;
- Не предпринималось попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами;
- Имеется подтверждение факта совершения покупки;
- Изделие возвращено в полной комплектации и с наличием всех оригинальных составных частей.

Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из авторизованных сервисных центров DeWALT, список которых приведен в каталоге продукции DeWALT, или в ближайший сервисный центр DeWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Список авторизованных сервисных центров DeWALT и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu)

## Безопасность пользователя



### ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все инструкции.

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.



### ВНИМАНИЕ: Лазерное излучение. Не разбирайте и не видоизменяйте лазерный прибор. Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей. Это может привести к серьезному поражению глаз.



### ВНИМАНИЕ: Опасное излучение. Использование элементов управления, настроек или выполнение действий, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного излучения.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. Лазерный прибор Класса 2.

• На приборе имеются следующие знаки:

V .....вольт

mW .....милливатт

Ah .....ампер в час

.....Внимание! Лазер!

nm .....длина волны излучения  
в нанометрах

2 .....лазерный прибор Класса 2

.....Не смотрите на лазерный луч.

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ

Для Вашего удобства и безопасности на лазерном приборе размещены следующие этикетки:



### ВНИМАНИЕ: Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения травмы.



### ВНИМАНИЕ: ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. Лазерный прибор Класса 2.



- Не используйте лазерный прибор, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроприборы создают искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Используйте лазерный прибор только с предназначенными для него батарейками питания. Использование батареек питания иного типа может привести к возникновению пожара.
- Храните неиспользуемые лазерные приборы в местах, недоступных для детей и посторонних лиц. Лазерные приборы представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- Используйте только дополнительные принадлежности, рекомендованные производителем Вашей модели прибора. Дополнительные принадлежности и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью могут стать причиной получения травмы.
- Техническое обслуживание продукта должно производиться только квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом, могут стать причиной получения травмы. Адрес ближайшего авторизованного центра DEWALT узнайте на сайте <http://www.dewalt.com>.
- Ни в коем случае не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы, такие как телескоп или теодолит. Это может привести к серьёзному поражению глаз.
- Никогда не устанавливайте лазерный прибор вблизи от отражающих поверхностей, которые могут отразить лазерный луч в глаза пользователя или случайного лица. Это может привести к серьезному поражению глаз.
- Всегда выключайте лазерный прибор, когда он не используется. Включённый прибор увеличивает риск попадания лазерного луча в глаза.

- Не разбирайте лазерный прибор. Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей.
- Ни в коем случае не видоизменяйте лазерный прибор. Любые видоизменения прибора могут привести к опасному лазерному излучению.
- Никогда не используйте лазерный прибор в присутствии детей и не позволяйте детям пользоваться прибором. Это может привести к серьёзному поражению глаз.
- Никогда не снимайте и не стирайте с прибора предупреждающие этикетки. Отсутствие предупреждающих этикеток повышает риск облучения.
- Устанавливайте лазерный прибор на устойчивой ровной поверхности. Падение лазера может привести к его повреждению или получению тяжёлой травмы.

## ИНФОРМАЦИЯ О ЛАЗЕРНОМ ПРИБОРЕ

- Лазерные уровни DCE088R и DCE088G являются лазерными приборами Класса 2.
- Лазерные уровни DCE088R и DCE088G являются самовыравнивающимися лазерными приборами, и могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи для горизонтального (уровневого), вертикального и отвесного выравнивания.



**ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все инструкции.**  
Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.

## Рабочая зона

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение и беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Не используйте лазерные приборы, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Во время работы с лазерным прибором не подпускайте близко детей или

посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

### Электробезопасность

- Используйте приборы, работающие от батареек, только со специально для них разработанными батарейками питания. Использование батареек питания иного типа может привести к возникновению пожара.*

### Составные части



**ВНИМАНИЕ:** Ни в коем случае не видоизменяйте прибор или какуюлибо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению лазерного прибора.

**Рисунок 3** - Место для блока для батареек / аккумулятора **(A)**

**Рисунок 2** – Маятниковый затвор **(B)**

**Рисунок 2** – Панель управления **(C)**

**Рисунок 5B** – Кнопка включения: горизонтальная лазерная линия **(D)**

**Рисунок 5B** – Кнопка включения: вертикальная лазерная линия **(E)**

**Рисунок 5B** – Индикатор уровня заряда **(F)**

**Рисунок 3** – Магнитный поворотный кронштейн **(G)**

**Рисунок 3** – Отверстие для подвешивания прибора **(H)**

**Рисунок 5A** – Резьбовое отверстие для установки на штатив (1/4 - 20" и 5/8-11) **(I)**

**Рисунок 5A** – Потолочное крепление **(J)**

**Рисунок 5A** – Зажим **(K)**

**Рисунок 5A** – Отверстие для винта **(M)**

### Питание и мощность

- Данный прибор работает от 10,8 В аккумуляторов DeWALT ( DCB120, DCB127) или при использовании AA блока DeWALT для 4 батареек питания AA.

Примечание: Блок для батареек AA рекомендуется использовать только с лазерными приборами, проецирующими красные линии.

### Установка и извлечение батареек питания / аккумулятора (См. Рисунок ③)

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА БАТАРЕЕК АА:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Блок для батареек AA специально разработан для использования только с лазерными приборами, совместимыми с аккумуляторами мощностью 10,8 В, и не может использоваться ни с какими другими приборами. Не пытайтесь видоизменить прибор.

#### Установка батареек питания:

- Поднимите крышку блока для батареек, как показано на Рисунке ④.
- Вставьте в блок четыре новые батарейки питания AA, располагая их в соответствии с символами (+) и (-) внутри блока.
- Вставьте блок для батареек AA в прибор, как показано на Рисунке ③.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОГО АККУМУЛЯТОРА 10,8 В DeWALT

- Вставьте 10,8 В аккумулятор в прибор, как показано на Рисунке ③.



**ВНИМАНИЕ:** Батарейки могут взорваться или протечь, и могут стать причиной травмы или возникновения пожара. Для снижения риска:

- Строго следуйте всем инструкциям и предупреждениям, содержащимся в маркировке батареек питания и на упаковке, а также прочтите прилагающуюся брошюру «Инструкции по безопасности для Li-Ion аккумуляторов».
- Всегда вставляйте батарейки питания с соблюдением полярности (+ и -), совмещая соответствующие символы на батарейке и приборе.
- Не допускайте короткого замыкания контактов батарейки питания.
- Ни в коем случае не пытайтесь заряжать батарейки питания разового пользования.
- Не смешивайте старые и новые батарейки питания. Заменяйте одновременно все батарейки питания новыми батарейками такой же марки и типоразмера.

- Отработанные батарейки немедленно извлекайте из прибора и утилизируйте их в соответствии с местным законодательством.
- Не бросайте батарейки питания в огонь.
- Храните батарейки питания в недоступном для детей месте.
- Извлекайте батарейки питания из не используемого прибора.
- Перезаряжаемый аккумулятор заряжайте только в специально разработанном для него зарядном устройстве.

## ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- При работе с лазерными приборами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте прибор, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроприборами может привести к серьёзной травме.
- Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе прибором в непредвиденной ситуации.
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. В определённых условиях может потребоваться использование пылезащитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не используйте прибор, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Любой прибор с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- Храните неиспользуемые приборы в местах, недоступных для детей и посторонних лиц. Данные приборы представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- Используйте только дополнительные принадлежности, рекомендованные производителем Вашей модели прибора.

Дополнительные принадлежности и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью могут стать причиной получения травмы.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание продукта должно производиться только квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом, могут стать причиной получения травмы.
- Во время технического обслуживания прибора используйте только идентичные запасные части. Следуйте инструкциям в разделе «Техническое обслуживание» данного руководства по эксплуатации. Использование несанкционированных запасных частей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию могут стать причиной поражения электрическим током или получения травмы.

Адрес ближайшего авторизованного центра DeWALT узнайте на сайте <http://www.dewalt.com>.

## Советы по эксплуатации

- Для достижения наилучших результатов используйте только новые, высококачественные батарейки питания АА зарегистрированных марок или специализированный перезаряжаемый аккумулятор 10,8 В DeWALT.
- Всегда проверяйте исправность аккумулятора и батареек питания. Если начал мигать красный индикатор низкого уровня заряда, батареек подлежат замене.
- Для продления рабочего цикла аккумулятора и батареек выключайте лазерный прибор, если не ведутся работы по проецированию линий.
- Для обеспечения максимальной точности в работе регулярно проверяйте лазерный прибор на правильность калибровки. См. раздел «Проверка локальной калибровки».
- Перед использованием лазерного прибора убедитесь, что он устойчиво стоит на ровной плоской поверхности.

- Всегда отмечайте центр луча, спроектированного лазерным прибором.
- Резкие перепады температуры могут стать причиной смещения внутренних деталей, что может повлиять на точность прибора. Во время работы регулярно проверяйте настройки точности. См. раздел «Проверка локальной калибровки».
- При падении лазерного прибора проверьте степень его калибровки. См. раздел «Проверка локальной калибровки».

## ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА

Лазерные приборы DCE088R и DCE088G оборудованы индикатором уровня заряда, как показано на Рисунке 5В. Каждый светодиод индикатора равен 25% оставшегося заряда. Загорание и мигание нижнего светодиода означает низкий уровень заряда (ниже 12,5%), следовательно, батареики питания подлежат замене. Лазерный прибор может продолжить работать ещё какое-то время при почти разряженных батареиках, но луч (лучи) быстро погаснут. После установки новых батареек питания и повторного включения лазерного прибора лазерный луч (лучи) снова станут яркими, а индикатор отобразит полный уровень заряда. (Мерцание лазерного луча не зависит от степени разрядки батареек питания; см. раздел «Индикатор выхода за пределы амплитуды наклона».) Мигание всех четырёх светодиодов индикатора не обозначает низкий уровень заряда; см. «Мигание светодиодов индикатора уровня заряда» в разделе «Возможные неисправности и способы их устранения».

## Эксплуатация

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА (См. Рисунок ②, ⑤)

Установите выключенный лазерный прибор на ровную поверхность. Данная модель оборудована маятниковым затвором ⑧ и панелью управления ⑨ для активирования лазерных лучей при помощи кнопок включения: кнопка ⑩ для горизонтального луча, кнопка ⑪ для вертикального луча.

При переводе маятникового затвора ⑧ в положение РАЗБЛОКИРОВКИ/ВКЛ. с последующим нажатием на соответствующую кнопку включения на панели управления спроектирует одну лазерную линию. Лазерные линии могут

проецироваться по одной или несколько одновременно. Для выключения лазерного прибора снова нажмите на кнопки включения. Маятниковый затвор выключает лазер и блокирует маятниковый механизм. Если лазерный прибор не используется, маятниковый затвор должен всегда находиться в положении БЛОКИРОВКИ/ВЫКЛ. Если маятниковый затвор не переведён в положение блокировки, начнут мигать все четыре светодиода индикатора уровня заряда.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПРИБОРОВ

### Индикатор выхода за пределы амплитуды наклона

Данные лазерные приборы спроектированы с функцией самовыравнивания. При слишком большом наклоне лазерного прибора, когда самовыравнивание невозможно (наклон  $> 4^\circ$ ), начнет мерцать лазерный луч. Степень выхода за пределы амплитуды наклона отображается двумя режимами мерцания: постоянное ровное мерцание при амплитуде наклона  $4^\circ - 10^\circ$  (i); тройное мерцание с короткими перерывами при амплитуде наклона более  $10^\circ$  (ii). Мерцание лазерных лучей не является показателем уровня (или отвесности) и не должен использоваться для определения или отметки уровня (или отвеса). Переустановите лазерный прибор на более ровной поверхности.

### Использование поворотного кронштейна (См. Рисунок ③)

Лазерный прибор оборудован встроенным магнитным поворотным кронштейном ⑥. Данный кронштейн позволяет закреплять прибор на любых вертикальных поверхностях из стали или чугуна. Типичными примерами подходящих поверхностей для крепления являются стальные рамы, дверные стальные рамы и строительные стальные балки. На кронштейне также имеется специальное отверстие ④, позволяющее повесить прибор на гвоздь, винт и любой другой подходящий для этого предмет. Устанавливайте лазерный прибор и/или кронштейн на устойчивой поверхности. Падение лазера может привести к его повреждению или получению пользователем тяжёлой травмы.

### Использование лазерного прибора с потолочным креплением (См. Рисунок ⑤)

Потолочное крепление ⑦ (если входит в комплект поставки) обеспечивает универсальный монтаж лазерного прибора.



## РУССКИЙ ЯЗЫК

На одном конце потолочного крепления расположен зажим (⑩), который может быть закреплён под углом на стене во время установки подвесных потолков. На каждом конце потолочного крепления имеется отверстие для винта (⑪), которые позволяют закрепить потолочное крепление на любой поверхности при помощи гвоздя или винта.

После монтажа потолочного крепления на его стальной пластине можно закрепить магнитный поворотный кронштейн (⑫).

Положение лазерного прибора можно отрегулировать, передвигая магнитный поворотный кронштейн вверх или вниз по креплению.

### **Использование дополнительных принадлежностей с лазерным прибором**

В нижней части лазерных приборов имеются два отверстия с внутренней резьбой 1/4 - 20 и 5/8 -11. Данные резьбовые отверстия предназначены для использования дополнительных принадлежностей DeWALT. Используйте только принадлежности DeWALT, специально разработанные для использования с данным приборами. Следуйте всем инструкциям, прилагающимся к дополнительным принадлежностям.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование любых принадлежностей, не рекомендованных к использованию с данным прибором, может быть опасным.

Если Вам нужна помошь в поиске какой-либо принадлежности, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр DeWALT или посетите наш сайт <http://www.dewalt.com>.

### **Выравнивание лазерного прибора**

Хорошо откалибранный лазерный прибор является самовыравнивающимся. Каждый лазерный прибор калибруется на заводе-изготовителе в режиме поиска отвеса при находжении на плоской поверхности с наклоном в пределах  $\pm 4^\circ$ . Ручная настройка запрещена.

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Для обеспечения максимальной точности в работе регулярно проверяйте лазерный прибор на правильность калибровки. См. раздел «Проверка локальной калибровки».
- Проверку калибровки и прочие виды технического обслуживания можно произвести в авторизованном сервисном центре DeWALT.

- Храните не используемый лазерный прибор в чемодане, входящем в комплект поставки. Не храните лазерный прибор при температуре ниже  $-20^\circ\text{C}$  или выше  $+60^\circ\text{C}$ .
- Не убирайте в чемодан влажный лазерный прибор. Сначала полностью высушите лазерный прибор при помощи мягкой сухой ткани.

### **ЧИСТКА**

Внешние пластиковые детали можно чистить влажной тканью. Несмотря на то, что данные части устойчивы к действию растворителей, НИКОГДА не используйте растворители. Перед тем как убрать лазерный прибор на хранение, удалите любую влагу с его поверхности при помощи сухой мягкой ткани.

### **Проверка точности и калибровка**

#### **ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ -**

**Горизонтальный луч вдоль поперечной оси (См. Рисунок ⑬)**

Для проверки горизонтальной калибровки лазерного прибора вдоль поперечной оси потребуется две стены, расположенные друг от друга на расстоянии минимум 9 м. Очень важно произвести проверку калибровки на расстоянии не короче расстояния, для которого предполагается использование прибора.

1. Закрепите лазерный прибор на стене при помощи поворотного кронштейна. Убедитесь, что лазерный прибор расположен передней стороной вперед.
2. Включите горизонтальный луч и поверните лазерный прибор приблизительно на  $45^\circ$ , чтобы самый правый конец лазерной линии падал на противоположную стену, расположенную на расстоянии не менее 9 м. Отметьте центр лазерной линии ⑬.
3. Поверните лазерный прибор приблизительно на  $30^\circ$ , перенося самый левый конец лазерной линии на отметку, сделанную в Шаге 2. Отметьте центр лазерной линии ⑭.
4. Измерьте вертикальное расстояние между отметками.
5. Если расстояние превышает приведённые ниже значения, лазерный прибор должен быть откалиброван в авторизованном сервисном центре.

Расстояние между стенами	Допустимое расстояние между отметками
9 м	3,0 мм
12 м	4,0 мм
15 м	5,0 мм

### ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ -

#### Горизонтальный луч вдоль продольной оси (См. Рисунок ⑦)

Для проверки горизонтальной калибровки лазерного прибора вдоль продольной оси потребуется наличие одной стены длиной минимум 9 м. Очень важно произвести проверку калибровки на расстоянии не короче расстояния, для которого предполагается использование прибора.

1. Закрепите лазерный прибор на одном из краёв стены при помощи поворотного кронштейна.
2. Включите горизонтальный луч и поверните лазерный прибор в направлении противоположного края стены и максимально параллельно смежной стене.
3. Отметьте середину луча в двух положениях - ①, ② - на расстоянии минимум 9 м друг от друга.
4. Расположите лазерный прибор на противоположном крае стены.
5. Включите горизонтальный луч и поверните лазерный прибор назад в направлении первого края стены и максимально параллельно смежной стене.
6. Отрегулируйте высоту лазерного прибора таким образом, чтобы середина лазерного луча попадала на ближайшую отметку ③.
7. Отметьте центр луча ④ непосредственно над или под отметкой ③.
8. Измерьте расстояние между отметками ①, ④.
9. Если расстояние превышает приведённые ниже значения, лазерный прибор должен быть откалиброван в авторизованном сервисном центре.

### ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ -

#### Вертикальный луч (См. Рисунок ⑧)

Наиболее точную вертикальную калибровку (отвесность) лазерного прибора можно произвести при наличии значительного

количества вертикальной высоты (в идеале 9 м), при этом, один человек должен стоять на полу для позиционирования лазерного прибора, а второй человек должен находиться максимально близко к потолку, чтобы отметить на нём точку, спроектированную лазерным лучом. Очень важно произвести проверку калибровки на расстоянии не короче расстояния, для которого предполагается использование прибора.

1. Отметьте на полу линию длиной 1,5 м.
2. Включите вертикальный лазерный луч и расположите прибор на одном из концов линии лицом к ней.
3. Отрегулируйте положение лазерного прибора таким образом, чтобы луч был выровнен точно по центру отмеченной на полу линии.
4. Отметьте расположение лазерного луча на потолке ①. Отметьте середину луча непосредственно над центром отмеченной на полу линии.
5. Расположите лазерный прибор на противоположном конце линии, отмеченной на полу. Повторно отрегулируйте положение лазерного прибора таким образом, чтобы луч был выровнен точно по центру отмеченной на полу линии.
6. Отметьте расположение лазерного луча на потолке ②, точно под первой отметкой ①.
7. Измерьте расстояние между этими двумя отметками.
8. Если расстояние превышает приведённые ниже значения, лазерный прибор должен быть откалиброван в авторизованном сервисном центре.

Расстояние между стенами	Допустимое расстояние между отметками
9 м	6,0 мм
12 м	8,0 мм
15 м	10,0 мм

### Возможные неисправности и способы их устранения

#### Лазерный прибор не включается

- Убедитесь, что АА батарейки питания (если они используются) вставлены в блок в соответствии с отметками (+) и (-) на крышке блока.

- Убедитесь, что батарейки питания или перезаряжаемый аккумулятор находятся в рабочем состоянии. Если сомневаетесь, попробуйте установить новые батарейки питания.
- Убедитесь, что контакты батареек питания чистые и без признаков ржавчины или коррозии. Следите, чтобы лазерный уровень оставался сухим, и всегда используйте только новые высококачественные батарейки питания зарегистрированных марок, чтобы свести к минимуму риск их протечки.
- Если лазерный прибор хранился при температуре выше +50 °C, прибор не включится. Если лазерный прибор хранился при очень высокой температуре, дождитесь его полного остывания. Лазерный прибор не придёт в негодность, если нажать на кнопку включения до того, как он остынет до своей нормальной рабочей температуры.

#### Лазерный луч мерцает

Лазерные приборы DCE088R и DCE088G были сконструированы для самовыравнивания до 4° во всех направлениях, при его расположении, изображённом на Рисунке ③. Если лазерный прибор наклонён слишком сильно и внутренний механизм не может произвести самостоятельное нивелирование, лазерный луч начнёт мерцать, указывая на превышение амплитуды наклона.

**Мерцание лазерных лучей не является показателем уровня (или отвесности) и не должен использоваться для определения или отметки уровня (или отвеса).**

Переустановите лазерный прибор на более ровной поверхности.

#### Лазерные лучи не прекращают двигаться

Лазерные приборы DCE088R и DCE088G являются инструментами высокой точности. Поэтому, будучи расположенным на неустойчивой (и подвижной) поверхности, прибор будет продолжать поиск отвесности. Если лазерный луч не прекращает своего движения, попробуйте установить лазерный прибор на более устойчивой поверхности. Кроме этого, убедитесь, что поверхность является абсолютно плоской и лазерный прибор находится в устойчивом положении.

#### МИГАНИЕ СВЕТОДИОДОВ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ ЗАРЯДА

Постоянное мигание всех четырёх светодиодов индикатора уровня заряда указывает на то, что прибор не был выключен до конца при помощи маятникового затвора ⑧. Если лазерный прибор не используется, маятниковый затвор должен всегда находиться в положении БЛОКИРОВКИ/ВЫКЛ.

#### Сервисное обслуживание и ремонт

- **Примечание:** Разборка лазерного прибора (приборов) аннулирует все гарантийные обязательства на продукт.

В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании продукта ремонт, техническое обслуживание и регулировка должны производиться только в авторизованных сервисных центрах DEWALT. Техническое обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом, могут стать причиной получения травмы. Адрес ближайшего авторизованного центра DEWALT узнайте на сайте <http://www.dewalt.com>.

## Технические характеристики

### ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР

Световой источник	Лазерные диоды	
Длина волны лазерного луча	630-680 мм (КРАСНЫЙ)	515-535 мм (ЗЕЛЁНЫЙ)
Мощность лазерного излучателя	$\leq 1,5 \text{ мВт}$ (каждый из лучей) ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2.	
Рабочий диапазон		
	20 м (КРАСНЫЙ)	35 м (ЗЕЛЁНЫЙ)
	50 м с детектором	60 м с детектором
Точность (по горизонтали):	$\pm 3 \text{ мм на } 9 \text{ м}$	
Индикаторы		
Низкий уровень заряда	Мигание одного светодиода на индикаторе	
Прибор не выключен при помощи маятникового затвора	Мигание 4-х светодиодов на индикаторе	
Мерцание лазерных лучей	Превышение амплитуды наклона/прибор не выровнен	
Источник питания	4 АА батарейки питания (6,0 В пост. тока) или 10,8 В Li Ion перезаряжаемый аккумулятор DeWALT	
Рабочая температура	от -10 °C до +45 °C	
Температура при хранении	от -20 °C до +60 °C	
Уровень влажности	Максимальная относительная влажность 80% при температуре до +31 °C с последовательным понижением относительной влажности до 50% при +40 °C	
Степень защиты от внешних воздействий	Защита от проникновения воды и пыли IP65	




Рис. 1а



Рис. 1б




Рис. 2

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

## Безопасность пользователя



### ВНИМАНИЕ:

- Перед использованием продукта внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации продукта. Ответственный за инструмент должен убедиться, что все его пользователи приняли к сведению и придерживаются данных инструкций.
- Сохраните все разделы руководства по эксплуатации для последующего к ним обращения.

## Правила безопасности при использовании ионно-литиевых (Li-Ion) аккумуляторов

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД

- a) Заряжайте аккумулятор зарядным устройством марки, указанной производителем. Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами другого типа.
- b) Лазерные приборы должны использоваться только с предназначенными для них аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может привести к возникновению пожара и получению травмы.
- c) Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов или возникновению пожара.
- d) В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если

жидкость попала на кожу, смойте её водой. Если жидкость попала в глаза, обращайтесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание продукта должно производиться только квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом, могут стать причиной получения травмы. Чтобы узнать адрес ближайшего к Вам авторизованного центра DeWALT позвоните по телефону 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258) или посетите сайт <http://www.DEWALT.com>.
- Не разбирайте инструмент, аккумулятор или зарядное устройство. Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей.
- Ни в коем случае не видоизменяйте инструмент. Видоизменение инструмента может стать причиной получения травмы или повреждения инструмента.

## Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов

При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте указывать их номер по каталогу и напряжение. Уточните в таблице, помещённой в конце данного руководства, совместимость зарядных устройств и аккумуляторов. Извлечённый из упаковки аккумулятор заряжен не полностью. Перед началом эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства, прочтите нижеследующие инструкции по безопасности. Затем приступайте к установленной процедуре зарядки.

## ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При установке или извлечении аккумулятора из зарядного устройства пыль или газы могут воспламениться.

- НИКОГДА не вставляйте аккумулятор в зарядное устройство силой. Нишим образом НЕ ВИДОИЗМЕНЯЙТЕ аккумулятор для установки в не предназначеннное для него зарядное устройство – аккумулятор может расколоться, что приведёт к получению тяжёлой телесной травмы. Уточните в таблице, помещённой в конце данного руководства, совместимость зарядных устройств и аккумуляторов.
- Заряжайте аккумулятор только в зарядном устройстве, входящем в комплект поставки инструмента.
- НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду или другие жидкости.
- Не храните и не используйте инструмент и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или превысить 40 °C (например, под наружными навесами или внутри металлических конструкций в летнее время).



**ВНИМАНИЕ:** Опасность возникновения пожара. Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор. Не вставляйте в зарядное устройство аккумулятор с треснутым или повреждённым корпусом. Не разбивайте, не бросайте и не ломайте аккумулятор. Не используйте аккумуляторы или зарядные устройства, которые подверглись воздействию резкого удара, удара при падении, попали под тяжёлый предмет или были повреждены каким-либо другим образом (например, проткнуты гвоздём, попали под удар молотка или под ноги). Повреждённые аккумуляторы должны возвращаться в сервисный центр на переработку.



**ВНИМАНИЕ:** Опасность возникновения пожара. При перевозке или хранении аккумуляторов следите, чтобы металлические предметы не касались клемм аккумулятора. Например, не помещайте аккумулятор в карманы передника или одежду, в ящики для инструментов, чемоданы с дополнительными принадлежностями, в выдвижные мебельные ящики и другие

подобные места, где могут находиться гвозди, винты, ключи и пр. Во время перевозки аккумуляторов существует риск возгорания при случайном контакте клемм аккумулятора с токопроводящими материалами, такими как ключи, монеты, ручные инструменты и пр. Существуют правила по перевозке ионно-литиевых аккумуляторов. При перевозке аккумуляторов убедитесь, что клеммы аккумулятора защищены и надёжно изолированы от любых материалов, контакт с которыми способен вызвать короткое замыкание. Перед транспортировкой Li-Ion аккумуляторов уточните правила транспортировки, упаковки и отправки с грузоперевозчиком.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ

- Не сжигайте аккумулятор, даже если он сильно повреждён или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться. При горении ионно-литиевых аккумуляторов выделяются токсичные пары и частицы.
- Если содержимое аккумулятора попало на кожу, немедленно промойте поражённый участок водой с мягким мылом. Если аккумуляторная жидкость попала в глаз, промывайте открытый глаз в течение 15 минут, пока не исчезнет раздражение. Если необходимо обратиться за медицинской помощью, медиков следует поставить в известность, что аккумуляторный электролит состоит из смеси жидкого органического карбоната и солей лития.
- Содержимое открытых элементов аккумулятора может вызывать раздражение органов дыхания. Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.



**ВНИМАНИЕ:** Опасность получения ожога. Аккумуляторная жидкость может воспламеняться при попадании искры или пламени.



## Переработка

Раздельный сбор. Данный продукт нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

### Аккумулятор

- Данный аккумулятор с длительным сроком службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись легко и быстро. Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.
- Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из инструмента.
- Ионно-литиевые элементы подлежат переработке. Сдайте их Вашему дилеру или в местный пункт переработки. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DeWALT и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Правила безопасности при использовании зарядных устройств

**Важные инструкции по безопасности для всех зарядных устройств**

### Зарядные устройства

#### СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

**Данное руководство содержит важные инструкции по эксплуатации и технике безопасности для зарядных устройств.**

Ваш инструмент использует зарядное устройство DeWALT. Проверьте в таблице на задней обложке данного руководства совместимость зарядных устройств и аккумуляторов.

- Перед началом эксплуатации зарядного устройства прочтите все инструкции по безопасности и ознакомьтесь с предупредительными символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и продукте, работающем от аккумулятора.



**ВНИМАНИЕ:** Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости

внутрь зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасность получения ожога. Для снижения риска получения травмы, заряжайте только аккумуляторы марки DeWALT. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению зарядного устройства.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В определенных условиях, когда зарядное устройство подключено к электросети, оно может быть закорочено посторонним материалом. Не допускайте попадания токопроводящих материалов, таких как шлифовальная пыль, металлическая стружка, стальная проволока, алюминиевая фольга или слой металлических частиц и других подобных материалов в гнезда зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство от электросети перед чисткой.

- **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** заряжать аккумулятор зарядными устройствами марок, не указанных в данном руководстве. Зарядное устройство и аккумулятор специально разработаны для совместного использования.

- **Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов других марок, кроме DeWALT.** Попытка зарядить аккумулятор другой марки может привести к риску возникновения пожара, поражения электрическим током или смерти от электрического тока.

- **Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега!**

- **Отключайте зарядное устройство от электросети, вынимая вилку из розетки, а не потянув за кабель!** Это снизит риск повреждения электрической вилки и кабеля.

- Не кладите на верхнюю часть зарядного устройства какой-либо предмет и не ставьте зарядное устройство на мягкую поверхность, это может блокировать вентиляционные прорези и вызвать чрезмерный внутренний нагрев!

Располагайте зарядное устройство вдали от источника тепла. Вентиляция

зарядного устройства происходит через прорези, расположенные в верхней и нижней части его корпуса.

- Не эксплуатируйте зарядное устройство, если его кабель или вилка повреждены.
- Не эксплуатируйте зарядное устройство, если оно получило повреждение вследствие сильного удара или падения или иного внешнего воздействия! Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно; обращайтесь в авторизованный центр для проведения технического обслуживания или ремонта! Неправильная сборка может привести к риску поражения электрическим током или смерти от электрического тока.
- Перед каждой операцией чистки отключайте зарядное устройство от электросети. Это снизит риск поражения электрическим током. Извлечение аккумулятора из зарядного устройства не приводит к снижению этого риска.
- НИКОГДА не пытайтесь подключать 2 зарядных устройства одновременно!
- Зарядное устройство рассчитано на работу от стандартной бытовой электросети напряжением 120 В/220 В.

Не пытайтесь подключать его к источнику с другим напряжением. Данное указание не относится к автомобильному зарядному устройству.

## Процедура зарядки (Рис. 1)

1. Перед тем как вставить аккумулятор, подключите вилку зарядного устройства к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (С) в зарядное устройство, как показано на Рисунке 1. Убедитесь, что аккумулятор полностью вошёл в зарядное устройство. Красный индикатор зарядки начнёт непрерывно мигать, указывая на начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный индикатор переходит в режим непрерывного свечения. Аккумулятор полностью заряжен, и его можно использовать с инструментом или оставить в зарядном устройстве.

## Индикаторы зарядки

Некоторые зарядные устройства предназначены для обнаружения

определённых неисправностей, которые могут возникнуть в аккумуляторе. О данных неисправностях оповестит мигающий в быстром режиме красный индикатор. Если это произошло, извлеките аккумулятор из зарядного устройства и снова вставьте его в зарядное устройство. Если проблема не решилась, попробуйте вставить другой аккумулятор, чтобы убедиться в исправности зарядного устройства. Если новый аккумулятор заряжается правильно, значит, первоначальный аккумулятор повреждён и должен быть возвращён в авторизованный сервисный центр или другой сборочный пункт для переработки. Если после установки нового аккумулятора зарядное устройство продолжает оповещать о наличии неисправности, как это было с первоначальным аккумулятором, отнесите зарядное устройство в авторизованный сервисный центр для тестирования.

## ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА

Некоторые зарядные устройства имеют функцию паузы для согревания/охлаждения аккумулятора: при определении зарядным устройством перегрева аккумулятора, автоматически инициируется пауза для согревания/охлаждения, в течение которой аккумулятор достигнет оптимальной для зарядки температуры. После охлаждения аккумулятора зарядное устройство автоматически переключится в режим зарядки. Данная функция увеличивает максимальный срок службы аккумулятора. Во время паузы для согревания/охлаждения аккумулятора красный индикатор будет поочерёдно мигать длинным и коротким светом.

## ОСТАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА В ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Аккумулятор можно оставлять в зарядном устройстве с непрерывно горящим красным индикатором на неопределённый срок. Зарядное устройство сохранит аккумулятор полностью заряженным.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Аккумулятор, не установленный в зарядное устройство, немного теряет в заряде. Если аккумулятор не был оставлен в зарядном устройстве, перед использованием его необходимо зарядить. Аккумулятор также может терять в заряде, будучи установленным в зарядное устройство, не подключённое к соответствующей розетке переменного тока.

**РАЗРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ:** Зарядное устройство может также определить, что аккумулятор почти разряжен. Такие аккумуляторы можно использовать, но не стоит ожидать от них полной производительности. Зарядное устройство укажет, когда стоит заменить аккумулятор.

#### Важные примечания к зарядке

1. Продолжительный срок службы и высокая производительность аккумулятора будет достигнута, если заряжать аккумулятор при температуре воздуха 18 ° - 24 °C. **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ** аккумулятор при температуре ниже +4,5 °C или выше +40,5 °C. Важно соблюдать данное условие, это предотвратит серьёзные повреждения аккумулятора.
2. В процессе зарядки зарядное устройство и аккумулятор могут быть тёплыми на ощупь. Это нормальное явление и не указывает на наличие какой-либо неисправности. Для быстрого охлаждения аккумулятора после использования, избегайте размещения зарядного устройства или аккумулятора в тёплых местах, например, под металлическим навесом или в неизолированных автоприцепах.
3. Если аккумулятор не заряжается должным образом:
  - a. Проверьте рабочее состояние штепсельной розетки, подключив к ней лампу или любой другой прибор;
  - b. Проверьте, что розетка соединена с выключателем освещения и отключается при выключении света;
  - c. Перенесите зарядное устройство и аккумулятор в помещение, где температура воздуха достигает 18 ° - 24 °C;
  - d. Если зарядка всё же не происходит должным образом, отнесите инструмент, аккумулятор и зарядное устройство в авторизованный сервисный центр.
4. Аккумулятор следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись легко и быстро. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** аккумулятор в данных условиях. Следуйте процедуре зарядки. Вы также можете подзаряжать частично использованные аккумуляторы без каких-либо негативных последствий для аккумуляторов.

5. Не допускайте попадания токопроводящих материалов, таких как шлифовальная пыль, металлическая стружка, стальная проволока, алюминиевая фольга или слой металлических частиц и других подобных материалов в гнезда зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство от электросети перед чисткой.

6. Избегайте переохлаждения зарядного устройства и не погружайте его в воду или другие жидкости.

**ВНИМАНИЕ:** Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор. При повреждении пластикового корпуса аккумулятора отнесите его в авторизованный сервисный центр на переработку.

#### Рекомендации по хранению

1. Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода.
2. Длительное хранение не влияет отрицательно на аккумулятор или зарядное устройство. При поддержании надлежащих условий их можно хранить в течение 5 лет и более.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ВНИМАНИЕ:** Для снижения риска получения тяжёлой травмы, выключайте инструмент и извлекайте из него аккумулятор перед каждой операцией регулировки или снятием/установкой принадлежностей или насадок.

#### Установка и извлечение аккумулятора (Рис. 2)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Чтобы вставить аккумулятор (A) в инструмент, выровняйте аккумулятор по бороздкам в задней части инструмента и вдвиньте его в инструмент до упора, пока он не защёлкнется на месте.

Чтобы извлечь аккумулятор из инструмента, нажмите на отпирающую кнопку и потяните

за аккумулятор, извлекая его из инструмента. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как показано на Рисунках 1а,1б.

### Советы по эксплуатации

- Ионно-литиевый аккумулятор 12 В Max DeWALT может использоваться с Li-Ion лазерами, проецирующими красные или зелёные линии, что продлит срок его службы.
- Всегда проверяйте исправность аккумулятора. Если на лазере начал мигать индикатор низкого уровня заряда аккумулятора, аккумулятор нужно зарядить.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ВНИМАНИЕ:** Для снижения риска получения тяжёлой травмы, выключайте инструмент и извлекайте из него аккумулятор перед каждой операцией регулировки или снятием/установкой принадлежностей или насадок.



### Чистка



**ВНИМАНИЕ:** Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические средствами для чистки инструмента. Эти химикаты могут ухудшить свойства пластиковых материалов, применённых в данных деталях. Используйте ткань, смоченную воде с мягким мылом. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА



**ВНИМАНИЕ:** Опасность поражения электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от розетки сети переменного тока. Грязь и масло можно удалять с наружной поверхности

зарядного устройства с помощью ткани или мягкой неметаллической щётки. Не используйте воду или любой чистящий раствор.

## Дополнительные принадлежности



**ВНИМАНИЕ:** Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DeWALT, не проходили тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Во избежание риска получения травмы, с данным продуктом должны использоваться только дополнительные принадлежности, рекомендованные DeWALT.

Рекомендованные дополнительные принадлежности, используемые с Вашим инструментом, можно приобрести за дополнительную плату у местного дилера или в авторизованном сервисном центре. Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо принадлежности, обратитесь в DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286, позвоните по телефону 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258) или посетите наш сайт [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).

## Ремонт

Запрещён самостоятельный ремонт зарядного устройства и аккумулятора. В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании продукта ремонт, техническое обслуживание и регулировка должны производиться только в производственных сервисных центрах DeWALT, авторизованных сервисных центрах DeWALT или других квалифицированных мастерских. Всегда используйте сменные детали, идентичные оригинальным деталям.

## Таблица совместимости зарядных устройств и аккумуляторов

Системы аккумуляторов и зарядных устройств DeWALT (Европа, Австралия и Новая Зеландия)					
			Зарядные устройства / Время зарядки (минут)		
№ Акку- мулятора	Выходное напряжение	Ампер/час	240 Вольт	12 Вольт	
DCB120	10,8 V	1,3	40	40	40
DCB123	10,8 V	1,5	40	40	40

«X» обозначает несовместимость аккумулятора с конкретным зарядным устройством.  
Время зарядки дано приблизительно. В действительности продолжительность зарядки может варьироваться. Для получения более подробной информации прочтите инструкции в руководстве по эксплуатации.

---

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 <a href="mailto:remont@tallmac.ee">remont@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 <a href="mailto:tartu@tallmac.ee">tartu@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 <a href="mailto:stokker@stokker.com">stokker@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 <a href="mailto:info@licgotus.lv">info@licgotus.lv</a> <b><a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a></b>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 <a href="mailto:krasta.riga@stokker.com">krasta.riga@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 <a href="mailto:info@visico.eu">info@visico.eu</a> <b><a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a></b>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 <a href="mailto:servisas@elmast.lt">servisas@elmast.lt</a> <b><a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a></b>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 <a href="mailto:kaunas@stokker.com">kaunas@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>

---

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

# DEWALT®

## Garantija

DEWALT užtinkra, kad gamino, kuris pristatomas vartotojui, medžiaigas ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas prie prikėdžių vartotojo testis iš jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narese ir Europos laisrosios rinkbos zonje.

Jei DEWALT gaminys sulaužta dėl nekokybiško medžiaigų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo DEWALT išsiansiys arba pakels gamini.

Garantija netinkoma, jei gedimas atsiranda dėl:

- normalaus susidėjimo;
- netinkamo ranko eksploatavimo ar techninės priežiūros;
- jei variklis buvo perkrautas;
- jei gaminis sugedo dėl noprastų dalių, medžiaigu ar nelaimingo atsilikimo;
- netinkamo matinimo.

Garantija netinkoma, jei gaminių remontavo arba išmontavo DEWALT neįgaliosios technikos.

Garantijai pasnaudoti gaminių, užpildyta garantinę kortelę ir pirkimo iodyma (čekį) reikia pristatyti pardavėjui arba liegiųjų galiojimo remonto dienbuvėns ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo rastymo.

Informaciją apie aritminius DEWALT remonto dirbtuvės rasite [tinklalapje www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantii

DEWALT garantieerib, et tööde on klientile tarinmisel vaba materjalil ja/või koostamise viadest.

Garantii lisandub ebatõendeid seaduslike õigustesse ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Europa vahakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuu lõpus osmisesest esineb mõnel DEWALT töötel (kõik materjalil ja/või koostamise vea tööti või see on spetsifilatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DEWALT tööte kliendi jaoks minimaalsse väärtusega.

Garantii ei kehti, kui see põhjuseks on:

- Normaalse kulmine;
- Töörista väärkohitsemine või halb hooldamine;
- Motori ülekorramine;
- Kui töode on kahjustanud võõrasatesed, materjalil ja/või önnetus;
- Vale töötepinge.

Garantii ei kehti, kui töode on remontitud või demonteeritud DEWALT volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täideud garantiikaarta ja ostutõend (tükki) viia mitüjale või otse volitatud teenindajale hülfemalt (kaks kuud peale) vee avastamist.

Teavet lähima DEWALT teenindaja kohta leiate veebisaidilt: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantini talonas:

Iranklio modelis/kataloogi numeris

Seriijinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pandavéjas

Data

## Garantii tollong:

Töörista mudel/kataloogi number

Seriianumber/kupäeva kod

Klient

Müüja

Kupäev

# DEWALT®

# DEWALT®

## Гарантия

## Garantija

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов Материалов или сборок. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом. На территории Гарантии действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Переворота двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования недействующего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

LATVIEŠU

PYCCKIN R3PIK

DEWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildi privātu klientu juridiskajām tiesībām un tās nelielikmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas daļuvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja DEWALT produkts salīst materiālu un/vai montāžas tūkstumi dēļ vai ja tam ir tūkstumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DEWALT 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produktu nomaiņu, cērtoties klientam radīt iespējami mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nolikums
- Ierīces nepareizā lietošana vai siltka uzturēšana
- Ja izmots dažinās ar pārīstocīzi
- Ja produkta bojājumu radjuši sveķķemēji, cilis materiāls vai tas bojājs avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādām nolikām nav DEWALT atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produktis ir aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jāīstāgādā pardejējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīvā vēlākais divus mēnešus pēc tūkstuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DEWALT sevīsa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу / .....

Серийный номер / Код даты .....

Потребитель .....

Дилер .....

Дата .....

## Garantijs talons:

Ierīces modelis/kataloga numurs .....

Sērijas numurs/Datuma kods .....

Klients .....

Pārdevējs .....

Datums .....