

Upozornenie !
Určené pre domáčich
majstrov.

511111-43 SK







Preložené z pôvodného návodu







www.blackanddecker.eu

FSM1500

FSM1600

FSM1600D





SLOVENČINA

Použitie výrobku

Váš parný mop Black & Decker je určený na dezinfekciu a čistenie lakovaných povrchov tvrdých dreiev, vrstvených dosiek, linoleí, vinylových keramických dlaždič, kamených a mramorových podláh a na obnovu koberec. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v domácnostach.

Bezpečnostné pokyny



Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie nízsie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo väzne poranenie.



Varovanie! Pri použíti elektrického náradia napájaného káblom by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia a materiálnych škôd.

- ◆ Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
- ◆ Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
- ◆ Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.

Použitie výrobku

- ◆ Nesmerujte paru priamo na okolité osoby, zvieratá, elektrické spotrebiče alebo elektrické zásuvky.
- ◆ Nevystavujte výrobok dažďu.
- ◆ Výrobok nenamáčajte.
- ◆ Nenechávajte výrobok bez dozoru.
- ◆ Pokiaľ výrobok nepoužívate, nenechávajte ho pripojený k elektrickej zásuvke.
- ◆ Nikdy nevytahujte zástrčku zo zásuvky škibaním za prívodný kábel. Vedte kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.
- ◆ S parným čističom nemaniplujte, pokiaľ máte mokré ruky.
- ◆ Mop neprenášajte či neťahajte za prívodný kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, neprivierajte kábel dvermi, nevedte kábel cez ostré rohy ani ho nevedte cez vyhrievané plochy.
- ◆ Nepoužívajte mop v uzavretých priestoroch s výskytom výparov olejových riedidiel, niektorých chemických prostriedkov proti moliam, horľavého prachu, alebo iných výbušných alebo jedovatých pár.
- ◆ Typ podlahy si overte u výrobcu.
- ◆ Nepoužívajte na kožu, voskom ošetroň nábytok alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamiat či iné chúlostivé materiály citlivé na vodnú paru.



Varovanie! Nepoužívajte na drevené a laminátové podlahy bez povrchovej úpravy. Pri voskovaných povrchoch a niektorých nevoskovaných podlahách môže dôjsť pôsobením tepla a pary k odstráneniu lesku. Vždy sa odporúča pred

pokračovaním spraviť test na oddelenej ploche. Odporúčame sa tiež zoznámiť s pokynmi pre použitie a údržbu výrobku podlahovej krytiny.

- ◆ V parnom čističi nikdy nepoužívajte odrezávače, aromatické látky, alkohol alebo saponáty, pretože môžu výrobok poškodiť alebo narušiť jeho bezpečné použitie.
- ◆ Pokiaľ pri použíti parnej funkcie vypadne elektrický istič, ihned výrobok prestaňte používať a kontaktujte zákaznícke centrum. (Vyuvarujte sa úrazu elektrickým prúdom.)
- ◆ Výrobok s ohľadom na dezinfekciu čisteného miesta vytvára veľmi horúcu paru. To znamená, že sú parné hlavice, čistiacie podložky a nástavce na koberec pri použíti veľmi horúce.
- ◆ **Výstraha!** Pri použíti Vášho parného mopu a pri výmene jeho príslušenstva poste vhodnú obuv. Nenoste šlapky ani obuv s otvorenou špičkou. Veko sa môže počas prevádzky zahrievať.
- ◆ Pri použíti môže z mopu unikať para.
- ◆ Pri použíti tohto výrobku budeť vždy opatrní. NE-DOTÝKAJTE SA žiadnych častí, ktoré sa môžu pri práci zahrievať.
- ◆ Pred vybratím uzáveru vodnej nádržky zariadenie vypnite a rukoväť vráťte do vzpriamenej polohy.
- ◆ Iba na použitie na podlahe: zariadenie nepoužívajte v polohе s spodnou stranou hore. Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti vo vnútorných priestoroch.

Po použití

- ◆ Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete a počkajte až vychladne.
- ◆ Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené na suchom mieste.
- ◆ K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.

Kontrola a opravy

- ◆ Pred čistením alebo údržbou zariadenie odpojte od elektrickej siete a počkajte až vychladne.
- ◆ Pred použítiom skontrolujte, či sa na výrobku nevyskytujú žiadne poškodené alebo chybne časti. Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
- ◆ Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel.
- ◆ Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
- ◆ Poškodené a zničené diely nechajte opraviť či vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- ◆ Nikdy sa nepokúšajte demontovaliť alebo vymeniť iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.

Bezpečnosť ostatných osôb

- ◆ Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám neboli stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté

- inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- ◆ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.

Zvyškové riziká

Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia, ktorý sa neuvádzza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ◆ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
- ◆ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek horúcou časťou.
- ◆ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
- ◆ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akokoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.

Elektrická bezpečnosť'



Varovanie! Tento výrobok musí byť uzemnený. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.

- ◆ Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymeneny výrobcom alebo v autorizovanom servise Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.

Predĺžovacie káble a výrobok konštrukčnej triedy 1

- ◆ Pretože je náradie chránené uzemnením a je konštrukčnej triedy 1, musí sa použiť 3-žilový prívodný kábel.
- ◆ S týmto výrobkom sa môže použiť predĺžovací kábel s dĺžkou 30 m a prierezom vodiča 30 m, bez toho, aby dochádzalo k stratám výkonu.

Štítky na náradí

Na náradí sú nasledujúce piktogramy:



Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobená úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na obsluhu.



Varovanie! Nebezpečenstvo obarenia.

Popis

Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých nasledujúcich častí.

1. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2. Otočný volič Autoselect™
3. Nádržka na vodu
4. Násada rukoväti
5. Parná hlavica
6. Čistiaci nástavec
7. Odkladacia podložka
8. Klzny nástavec na koberce (iba pre model FSM1600 & FSM1600D)
9. Kanvica (iba pre model FSM1600 & FSM1600D)

Zostavenie

Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa uistite, či je zariadenie vypnuté, odpojené od zdroja napäcia a či je vychladnuté a neobsahuje žiadne zbytky vody.

Nasadenie rukoväti (obr. A a B)

- ◆ Rukoväť (10) zasuňte do horného konca násady rukoväti (4), až zaskočí na miesto.
- ◆ Spodný koniec násady rukoväti (4) zasuňte do hornej časti tela mopu (11), až zaskočí na miesto.
- ◆ Násadu je možné pre jednoduchšie uskladnenie z parného mopu vybrať stlačením uvoľnovacieho tlačidla násady (12) a vytiahnutím násady rukoväti (4) von z tela parného mopu (11).

Nasadenie parnej hlavice (obr. C)

- ◆ Spodný koniec tela parného mopu (11) zasuňte do parnej hlavice (5), až zaskočí na miesto.
- ◆ Pamäť hlavicu je možné z tela parného mopu vybrať stlačením uvoľnovacieho tlačidla parnej hlavice (13) a vytiahnutím tela mopu (11) z parnej hlavice (5) von.

Nasadenie čistiacej podložky (obr. D)

Výmenné čistiace podložky si môžete zakúpiť u Vášho značkového predajcu Black & Decker (katalógové číslo FSMP20-XJ).

- ◆ Čistiaci podložku (6) položte na podlahu tak, aby strana s háčiky a okami smerovala nahor.
- ◆ Pamäť mop ľahko pritlačte dole na čistiaci podložku (6).

Upozornenie! Pokiaľ nebudete s Vašim parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s násadou rukoväti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

Vybratie čistiacej podložky (obr. E)

Upozornenie! Pri výmene čistiacej podložky Vášho mopu vždy poste vhodnú obuv. Nenoste šlapky ani obuv s otvorenou špičkou.

- ◆ Násadu rukoväti (4) vráťte do zvislej polohy a parný mop VYPNITE.
- ◆ Pamäť mop odložte na odkladaciu podložku a počkajte až vychladne. (približne päť minút)
- ◆ Špičku Vašej topánky položte na snímacie pútko čistiacej podložky (14) a pevne ho prišliapnite.
- ◆ Pamäť mop z podložky zdvihnite.

Upozornenie! Pokiaľ nebudete s Vašim parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s násadou rukoväti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

Nasadenie klzného nástavca na koberce (obr. F) (iba pre model FSM1600 & FSM1600D)

- ◆ Klzný nástavec na koberce položte na zem.
- ◆ Mierne pritlačte parný mop dole na klzný nástavec (8), až zaskočí na miesto.

Upozornenie! Pokiaľ nebudeste s Vašim parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s násadou rukováti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

Vybratie klzného nástavca na koberce (obr. G) (iba pre model FSM1600 & FSM1600D)

Upozornenie! Pri výmene klzného nástavca na koberce Vášho mopu vždy nosť vhodnú obuv. Nenoste šlapky ani obuv s otvorenou špičkou.

- ◆ Násadu rukováti (4) vrátte do zvislej polohy a parný mop VYPNITE.
- ◆ Parný mop odložte na odkladaciu podložku a počkajte až vychladne. (približne päť minút)
- ◆ Špičku Vašej topánky položte na snímacie pútko nástavca na koberce (15) a pevne ho príšliapnite.
- ◆ Parný mop z klzného nástavca na koberce (8) zdvihnite.

Upozornenie! Pokiaľ nebudeste s Vašim parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s násadou (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

Plnenie nádržky na vodu (obr. H, I a J)

Na predĺženie životnosti je tento parný mop vybavený systémom brániacim usadzovaniu vodného kameňa.

Poznámka: Nádržku na vodu naplňte čistou vodou z vodovodného kohútika.

Poznámka: V oblastiach s veľmi tvrdou vodou sa odporúča použiť vodu deionizovanú.

- ◆ Uistite sa, či je zariadenie vypnuté a odpojené od elektrickej siete.
- ◆ Parný mop položte na odkladaciu podložku (7) tak, aby bola násada rukováti (4) vo zvislej polohe.
- ◆ Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek vyberte viečko plniaceho otvoru (16).
- ◆ Nádržku (3) naplňte vodou.

Varovanie! Vaša nádržka má objem 0,5 l. Vodu nedolievajte nad vyznačenú hranicu maxima.

- ◆ Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek viečko plniaceho otvoru (16) pevne dotiahnite.

Poznámka: Pokiaľ sa kanivica nepoužíva, môže sa po hodlnom uskladniť prichytením k násade rukováti (obr. J) (iba pre model FSM1600 & FSM1600D)

Poznámka: Uistite sa, či je uzáver plniaceho otvoru pevne zaistený. Nesprávne nasadenie uzáveru zabráni spusteniu parného mopu.

Použitie

Zapnutie a vypnutie

- ◆ Ak chcete parný mop zapnúť, stlačte hlavný vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva približne 15 sekúnd.

Poznámka: Pokiaľ je parný mop po prvý raz zapnutý, nádržka na vodu sa sfarbí do červena. Akonáhle je parný mop pripravený na použitie, nádržka na vodu sa sfarbí na modro.

- ◆ Ak chcete parný mop vypnúť, stlačte hlavný vypínač (1).

Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Pokiaľ nebudeste s Vašim parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s násadou rukováti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

Upozornenie! Po použití parný mop vždy vyprázdnite.

Technológia Autoselect™

Tento parný mop je vybavený otočným voličom Auto-select™ (2), ktorý zobrazuje rôzne úrovne použitia pri čistení. Používa sa predvoľbu správneho pracovného režimu pre každý určitý druh čistenia.

Voličom Autoselect™ (2) nastavite jeden z nasledujúcich režimov:

	Drevo/Vrstvená doska
	Kameň/Mramor
	Dlaždice/Vinyl

Parný mop zvolí pre dané čistenie správne množstvo pary.

Rady na optimálne použitie

Všeobecné

Upozornenie! Nikdy nepoužívajte parný mop bez upevnenej čistiacej podložky.

- ◆ Pred použitím parného mopu podlahu vždy vysajte alebo zametie.
- ◆ Najjednoduchší spôsob použitia mopu je sklonenie násady rukováti v uhle 45° a pomalé čistenie so zakrytím malej plochy.
- ◆ Vo Vašom parnom mope nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Na odstránenie odolných nečistôt z vinylových krytin alebo linolea môžete pred použitím parného mopu spraviť predbežnú očistu jemným saponátom a vodou.

Parné čistenie

- ◆ Čistiacu podložku (6) položte na podlahu tak, aby strana s háčiky a okami smerovala nahor.
- ◆ Zdvihnite parný mop z odkladacej podložky (7) a mierne ho pritlačte k čistiaciemu nástavcu (6).
- ◆ Parný mop odložte na odkladaciu podložku.
- ◆ Mop pripojte k elektrickej sieti.
- ◆ Voličom Autoselect™ (2) vyberte požadované nastavenie.
- ◆ Stlačte hlavný vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva približne 15 sekúnd.
- ◆ Tahom násady rukováti (4) dozadu aktivujete čerpadlo pary. Po niekoľkých sekundách začne z parnej hlavice vychádzať para.

- ♦ Niekoľko sekúnd potrvá, než sa para dostane do čistiacej podložky. Po dezinfikovanom/čistenom povrchu sa teraz parný mop ľahko kŕže.
- ♦ Pomaly parný mop tlačte po podlahe dopredu a dozadu tak, aby bolo každé miesto starostlivo vyčistené.

Poznámka: Počas použitia môžete parné čerpadlo vypnúť vrátením násady rukováti do zvislej polohy. Táto praktická funkcia Vám umožní odložiť bez vypnutia parný mop na odkladaciu podložku na krátku dobu, aby ste mohli premiestniť predmety na nábytku a potom pokračovať v čistení.

- ♦ Po skončení práce s parným mopom vráťte násadu rukováti (4) do zvislej polohy a mop vypnite. Položte ho na odkladaciu podložku (7) a počkajte, až celkom vychladne. (približne päť minút)

Upozornenie! Je dôležité sledovať hladinu vody v nádržke. Pokiaľ chcete doliať vodu do nádržky a pokračovať v dezinfekcii/čistení, vráťte násadu rukováti (4) do zvislej polohy a parný mop vypnite. Odpojte mop od elektrického prívodu a dodanou kanvicou (9) doplňte vodu do nádržky (3).

Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v pre-vádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Pokiaľ nebudeste s Vašim parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s násadou rukováti (4) vo zvislej polohе a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

Obnova kobercov

- ♦ Čistiacu podložku (6) položte na podlahe tak, aby strana s háčiky a okami smerovala nahor.
- ♦ Zdvihnite parný mop z odkladacej podložky (7) a mierne ho pritlačte k čistiacemu nástavcu (6).
- ♦ Klzný nástavec na koberce (8) položte na zem.
- ♦ Mierne pritlačte parný mop dole na klzný nástavec (8), až zaskočí na miesto.
- ♦ Parný mop odložte na odkladaciu podložku. (7)
- ♦ Mop pripojte k elektrickej sieti.
- ♦ Volicom Autoselect™ (2) vyberte nastavenie Drevo/Vrstvená doska.
- ♦ Stlačte hlavný vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva približne 15 sekúnd.
- ♦ Čerpadlo paro. Po niekoľkých sekundách začne z parnej hlavice vychádzať para.
- ♦ Pomaly parný mop tlačte po podlahe dopredu a dozadu tak, aby bolo každé miesto starostlivo obnovené.

Poznámka: Počas použitia môžete parné čerpadlo vypnúť vrátením násady rukováti (4) do zvislej polohy. Táto praktická funkcia Vám umožní odložiť bez vypnutia parný mop na odkladaciu podložku (7) na krátku dobu, aby ste mohli premiestniť predmety na nábytku a potom pokračovať v čistení.

- ♦ Po skončení práce s parným mopom vráťte násadu rukováti (4) do zvislej polohy a mop vypnite. Položte ho na odkladaciu podložku (7) a počkajte, až celkom vychladne. (približne päť minút)

Upozornenie! Je dôležité sledovať hladinu vody v nádržke. Pokiaľ chcete doliať vodu do nádržky a pokračovať v dezinfekcii/čistení, vráťte násadu rukováti (4) do zvislej polohy a parný mop vypnite. Odpojte mop od elektrického prívodu a dodanou kanvicou doplňte vodu do nádržky.

Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v pre-vádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Pokiaľ nebudeste s Vašim parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s násadou rukováti (4) vo zvislej polohе a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

Po použití (obr. K a L)

- ♦ Násadu rukováti (4) vráťte do zvislej polohy a parný mop VYPNITE.
- ♦ Parný mop odložte na odkladaciu podložku (7) a počkajte až vychladne. (približne päť minút)
- ♦ Parný mop odpojte od elektrického prívodu.
- ♦ Nádržku na vodu (3) vyprázdnite.
- ♦ Vyberte čistiacu podložku (6) a dobre ju pre ďalšie použitie opláchnite. (Riadte sa pokynmi vyznačenými na čistiacej podložke).
- ♦ Prívodný kábel naviňte okolo úložných háčikov (18 a 19).

Poznámka: Úložný háčik (19) možno natočiť pre jednoduché vybratie navinutého kábla pri ďalšom použití.

- ♦ Prívodný kábel upnite v mieste pri zástrčke do príchytky kábla (20).
- ♦ Parný mop uskladnite položený na odkladacej podložke (7).

Poznámka: Pokiaľ bude nástavec rukováti (4) vo zvislej polohе a prívodný kábel úhladne zvinutý okolo úložných háčikov (18 a 19) a bude zaistený v príchytkе kábla (20), Vás parný mop bude stať bez ďalšej opory. Alternatívne je možné použiť závesnú konzolu (21), ktorá je súčasťou rukováti (10) a vďaka ktorej môžete Vás parný mop zavesiť na vhodný hák na stene. Vždy zaistite, aby Vás nástenný hák bezpečne uniesol hmotnosť parného mopu.

Údržba a čistenie

Váše zariadenie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby Vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho správnej údržby a pravidelného čistenia.

Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo čistenia elektrické náradie vypnite a odpojte od elektrickej siete.

- ♦ Zariadenie utrite mäkkou navlhčenou handričkou.
- ♦ Na odstránenie odolných nečistôt môžete na navlhčenie handričky použiť jemný roztok mydla a vody.

Údržba a čistiace podložky

Pokyny na pranie - Žiadne avivážne prostriedky - Pred opatrným použitím nechajte celkom vyschnúť.

Upozornenie! Riadte sa pokynmi pre čistenie vyznačenými na štítku čistiacej podložky.

Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- ♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
- ♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätiom na novej zástrčke.
- ♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
- ♦ Žltzo-zelený vodič pripojte k uzemňovacej svorke.

Varovanie! Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.

Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať alebo ak si ho želáte nahradíť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recykláčné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácností.

Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukolvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com

Technické údaje

	FSM1600	FSM1500
	FSM1600D	
	Typ 2	Typ 2
Napájacie napätie	V 230	230
Príkon	W 1600	1500
Objem nádržky	l 0,5	0,5
Hmotnosť	kg 2,52	2,52

Záruka

Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátach EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu 24 mesiacov od kúpy akékolvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu chybных dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:

- ◆ Výrobok neboli používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
- ◆ Výrobok neboli vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
- ◆ Výrobok neboli poškodený cudzím zaviniením;

- ◆ Opravy neboli vykonávané inými osobami, než autorizovanými opravárnmi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.

Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com

Navštívte, prosím, našu internetové stránky www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie o značke Black & Decker a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na adrese www.blackanddecker.sk.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS


Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz



FSM1500 - FSM1600(D)(VP)

TYPE
1 - 2

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pièces indiquées sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo están disponibles las piezas listadas
So se encontram disponíveis as peças listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen zijn beschikbaar



©

E16251

www.2helpU.com

06 - 11 - 12

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST



(CZ) měsíců
(H) hónap

24

(PL) miesiące
(SK) mesiacov

(CZ) Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
(H) Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
(PL) Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
(SK) Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
 Garanciális és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököly út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Bakaliowa 26
 05-080 Mościska
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
		Jótállás új határideje				
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis